

การศึกษาและพัฒนาระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไอลตามของ  
วัสดุอะลูมิเนียมในประเทศไทย

**STUDY AND DEVELOPMENT OF THE COLD FORWARD  
EXTRUSION PROCESS OF ALUMINIUM IN THAILAND**



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีการศึกษา 2555

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การศึกษาและพัฒนาระบวนการอัดขีนรูปเย็นแบบไทยตามของ  
วัสดุอะลูมิเนียมในประเทศไทย



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลชั้นนำแห่งประเทศไทย  
ปีการศึกษา 2555  
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลชั้นนำแห่งประเทศไทย

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การศึกษาและพัฒนาระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไอลดามของวัสดุอะลูมิเนียมในประเทศไทย
ชื่อ-นามสกุล	นายวิสุทธิ์ อี๊โภ
สาขาวิชา	วิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย ต่อสกุล, Dr.-Ing.
ปีการศึกษา	2555

## บทคัดย่อ

การขึ้นรูปโลหะมีหลากรูปแบบซึ่งในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะกล่าวถึงการอัดขึ้นรูปเย็นอะลูมิเนียมแบบไอลดาม ซึ่งกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นนี้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมาก ดังนั้นในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ขนาดของมุม คายและสารหล่อลื่นที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป ค่าความหยาบผิว ค่าความแข็ง หลังการอัดขึ้นรูป และทำการเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตระหว่างการอัดขึ้นรูปกับการกลึงด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

ในการศึกษานี้ใช้วัสดุอะลูมิเนียม เกรด 1100, 2011 และ 6063 ตาม International Organization Standard โดยใช้มุมคายที่มีขนาดแตกต่างกัน คือ มุมคาย 20, 25 และ 30 องศา ซึ่งสารหล่อลื่นที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป ได้แก่ น้ำมันแร่ น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันมะพร้าว หลังจากทำการอัดขึ้นรูปเสร็จแล้ว นำชิ้นงานที่ได้ไปทำการตรวจสอบ ค่าความหยาบผิว ค่าความแข็ง และทำการเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นกับการกลึงด้วยเครื่อง CNC

ผลการทดลองพบว่า ได้ว่า ชนิดของวัสดุ มุมคาย และสารหล่อลื่นส่งผลต่อแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป ซึ่งวัสดุที่เหมาะสมในการอัดขึ้นรูป คือ อะลูมิเนียม เกรด 1100 และจากที่มุมคายที่แตกต่างกันจะเห็นได้ว่าเมื่อมุมคายมีค่าเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ใช้แรงในการอัดขึ้นรูปเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นมุมคายที่เหมาะสม คือ มุมคาย 20 องศา และสารหล่อลื่นที่เหมาะสม คือ น้ำมันแร่ เพราะ น้ำมันแร่เป็นสารหล่อลื่นที่ทำให้ใช้แรงในการอัดขึ้นรูปต่ำที่สุด และส่งผลให้มีค่าความหยาบผิวน้อย ที่สุดด้วย ซึ่งมีค่าเท่ากับ  $0.31 \mu\text{m}$  จากการเปรียบเทียบค่าน้ำหนักในการผลิตจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อชิ้นในการอัดขึ้นรูปมีค่าน้อยกว่าการกลึงด้วยเครื่อง CNC เท่ากับ 13.85 บาท

**คำสำคัญ:** การอัดขึ้นรูปเย็น โครงสร้างมหภาค การไอลดามของวัสดุ

<b>Thesis Title</b>	Study and Development of the Cold Forward Extrusion Process of Aluminum in Thailand
<b>Name - Surname</b>	Mr.Wisuth Yeetho
<b>Program</b>	Manufacturing Engineering
<b>Thesis Advisor</b>	Assistant Professor Sirichai Torsakul, Dr.-Ing.
<b>Academic Year</b>	2012

## ABSTRACT

There are various types of metal working. This thesis will focus on cold forward extrusion of aluminum. This process of cold extrusion significantly helps reduction manufacturing cost. This thesis will presents the effect of using different materials, die angles and lubricants. The objective is to study the effect of different factors on force used in extrusion, surface roughness, hardness after extrusion, and to compare manufacturing cost between extrusion and lathing with CNC machine.

In this study aluminum grades used are 1100, 2011 and 6063 reference standard International Organization Standard using different die angles at 20, 25 and 30 degree. The lubricants used are mineral oil, soy bean oil and coconut oil. After the extrusion, the finished product is examined to determine the surface roughness and hardness, and the manufacturing cost of cold extrusion and lathing with CNC machine is compared.

Results showed that the type of material, die angle and lubricants used affect the force used for extrusion. The material suitable for extrusion is grade 1100 aluminum, With respect to die angles, it is found that more degree requires more extrusion force, which also results in more hardness. Therefore, the suitable die angle is 20 degree. The suitable lubricant is mineral oil, which requires less extrusion force, and therefore, creates less surface roughness at  $0.31 \mu\text{m}$ . When comparing manufacturing cost, it is found that extrusion requires less expense than lathing with CNC machine by 13.85 Baht

**Keywords:** cold extrusion, macrostructure, material flow

## กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาและพัฒนาระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบใหม่ตามแท่งอะลูมิเนียมในประเทศไทย สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากคณาจารย์ทั้งหลายที่เคยประสิทช์ประจำวิชา และชี้นำแนวทาง โดยอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ หลัก ตลอดจน ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง ประธานกรรมการ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ กรรมการ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ดร.ภาสภิรุพันธ์ ศรีสำเริง กรรมการจากภาควิชาวิศวกรรมสาขาวิชาชีวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้วิจัยขอบคุณอุดหนุนจากโครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัยทุน สกว.- อุตสาหกรรม (MAG Window I) และ นายนรุตม์ พันธ์มนี ผู้จัดการ หจก.นิวสกาย ซัพพลายส์ แอนด์ เชอร์วิส จำกัด ที่ได้อนุเคราะห์ให้ทำวิจัยในครั้งนี้

ท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณビคा มารดา อาจารย์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน และ แนะนำแนวทางการศึกษา และทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จลุล่วงตามกำหนด

วิสุทธิ์ ยีโอด

# สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๑
กิตติกรรมประกาศ .....	๑
สารบัญ.....	๒
สารบัญตาราง.....	๓
สารบัญภาพ.....	๔
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ.....	๔
บทที่	
1 บทนำ .....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ .....	1
1.2 จุดประสงค์ของโครงการ .....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ .....	3
1.4 สมมุติฐานการศึกษา .....	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....	4
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	5
2.1 นิยามศัพท์ที่สำคัญ.....	5
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง .....	6
2.3 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ .....	30
2.4 วรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมา.....	31
2.5 สรุปบท.....	33
3 วิธีการดำเนินงานวิจัย .....	34
3.1 แผนการดำเนินงาน .....	34
3.2 วิธีดำเนินงานวางแผนและเตรียมการ.....	35
3.3 วัสดุที่จะนำมาใช้ทำการอัดขึ้นรูป.....	36
3.4 เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบและวิธีการเก็บผล .....	37
3.5 การออกแบบและการคำนวณ .....	44
3.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	47

## สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3.7 การประมาณต้นทุนของเครื่องมือและผลผลิต (Estimating Tool Cost and Productivity)..	54
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .....	58
4.1 ผลการทดลอง.....	58
4.2 วิเคราะห์ผล .....	65
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ .....	75
5.1 สรุปผล .....	75
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	76
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป.....	77
รายการอ้างอิง.....	78
ภาคผนวก.....	80
ภาคผนวก ก แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป.....	81
ภาคผนวก ข ค่าความหมายพิเศษของการอัดขึ้นรูปเย็น .....	97
ภาคผนวก ค ค่าความแข็งหลังการอัดขึ้นรูปเย็น .....	101
ภาคผนวก ง โครงสร้างภายในหลังการอัดขึ้นรูป.....	106
ภาคผนวก จ ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ .....	116
ประวัติผู้เขียน .....	133

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมพลาสติกและกระดาษที่มีลักษณะเป็นรูปแบบต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 .....	12
2.2 ค่าความหนืดและความหนาแน่นของสารหล่อลื่นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.).....	16
3.1 องค์ประกอบของมาตรฐาน ISO 9001:2015 .....	36
3.2 แรงในการอัดขึ้นรูปในการใช้สารหล่อลื่นต่างชนิดกันของแต่ละมุมด้วย โอดิที่น้ำมันแร่ใช้สัญลักษณ์ (Su) น้ำมันถัวเหลืองใช้สัญลักษณ์ (So) น้ำมันมะพร้าวใช้สัญลักษณ์ (Co) และไม่ใช้สารหล่อลื่นใช้สัญลักษณ์ (No) .....	40
3.3 ค่าความหยาบผิวโอดิทที่ น้ำมันแร่ใช้สัญลักษณ์ (Su) น้ำมันถัวเหลืองใช้สัญลักษณ์ (So) น้ำมันมะพร้าวใช้สัญลักษณ์ (Co) และไม่ใช้สารหล่อลื่นใช้สัญลักษณ์ (No).....	41
3.4 ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเย็น.....	48
4.1 การเปรียบเทียบการให้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะต่างกันของน้ำมันแร่.....	69
4.2 เปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตระหว่างการอัดขึ้นรูปและการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC .	70
4.3 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการผลิตต่อชิ้นและต่อชั่วโมง.....	71
4.4 เปรียบเทียบราคาในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต .....	72
4.5 เปรียบเทียบค่าแรงที่ใช้ในการผลิตต่อชิ้นที่ปริมาณการผลิต 5,000 ชิ้น .....	72
4.6 เปรียบเทียบปริมาณน้ำหนักที่สูญเสียเนื้อวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต .....	73
4.7 เปรียบเทียบราคาวัสดุที่สูญเสียเนื้อวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต.....	74

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 กรรมวิธีการอัดแบบไฮโลตาม.....	6
2.2 การอัดขึ้นรูป.....	7
2.3 การไฮโลตัวของชิ้นงานในแม่พิมพ์อัดขึ้นรูป.....	9
2.4 แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปแบบไฮโลตาม .....	10
2.5 แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปแบบไฮโลทวน .....	10
2.6 โครงสร้างจุลภาคแผ่นอะลูมิเนียม ผ่านการรีดเย็น หมายเลข 1100-H18 จุดสีดำเล็กๆ คือ $\text{FeAl}_3$ .....	18
2.7 โครงสร้างจุลภาคแผ่นอะลูมิเนียมผ่านการรีด เย็นหมายเลข 1100-O และมีการเกิดผลึกใหม่ ทำให้เกรนมีขนาดเท่ากันจุดดำเล็กๆ คือ $\text{FeAl}_3$ .....	19
2.8 โครงสร้างจุลภาคอะลูมิเนียมผสมที่ 6% ทองแดง เมื่อทำการเจาะจิ้งโครงสร้างประกอบด้วยแบบสีดำคือ $\theta$ และขอบเกรนโครงสร้างนั้นเป็นอะลูมิเนียม .....	19
2.9 โครงสร้างจุลภาคอะลูมิเนียมหมายเลข 6151-T6 ผ่านการทำอเจจิ่งเทียม ผ่านการขึ้นรูป Close-Die Forging .....	20
2.10 ลักษณะการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness Test) .....	21
2.11 ตัวอย่างการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness Test).....	22
2.12 การทดสอบการดึง .....	23
2.13 แรงดึง (Tensile).....	24
2.14 แรงกด (Compression) .....	24
2.15 แรงเฉือน (Shear) .....	25
2.16 ความเค้นความเครียดของการดึงวัสดุ.....	25
2.17 ความเครียดเชิงเส้น (Linear Strain).....	27
2.18 ความเครียดเฉือน (Shear Strain) .....	27
2.19 เส้นโค้งความเค้น-ความเครียด (Stress-Strain Curve) แบบมีจุดคราก (Yield Point) .....	28
2.20 การคำนวณค่าความหยาบผิวนลี่ย (Ra) .....	20
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวางแผนและเตรียมการ .....	35
3.2 เครื่องปั๊มโลหะขนาด 80 ตัน ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ .....	37
3.3 แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม .....	38

## สารบัญภาค (ต่อ)

ภาคที่	หน้า
3.4 สารหล่อลื่นที่ใช้ในการทดสอบ.....	38
3.5 อุปกรณ์วัดแรงดันน้ำมัน และอุปกรณ์จัดเก็บสัญญาณ .....	39
3.6 การติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสัญญาณต่อเข้ากับเครื่องเพรส.....	39
3.7 เครื่องวัดความหยาบผิว ยี่ห้อ ACCRETECH รุ่น HANDYSURF .....	41
3.8 วิธีการวัดค่าความหยาบผิว.....	41
3.9 ขั้นงานหลังการผ่าสำหรับเป็นขั้นงานทดสอบ.....	42
3.10 การหล่อเรซิ่น.....	42
3.11 ขั้นงานหล่อเรซิ่นสำเร็จ .....	43
3.12 กระดาษทรายเบอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการขัดเครื่ยมขั้นงาน .....	43
3.13 อะลูมิเนียมที่ใช้ในการผลิต.....	45
3.14 ขั้นงานหลังจากการอัดขึ้นรูป.....	46
3.15 ขั้นงานที่เลือยกะรังเหลว.....	47
3.16 ขั้นทดสอบ.....	48
3.17 ส่วนประกอบของแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเย็นแบบไอลตาม.....	49
3.18 ด้ายของแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเย็น .....	50
3.19 ตัวกระทุ้ง .....	50
3.20 ชุดแม่พิมพ์ตัวล่าง .....	51
3.21 ชุดแม่พิมพ์ตัวบน .....	51
3.22 การติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรส.....	52
3.23 การปรับตั้งสวิทช์ควบคุมความลึกของขั้นงาน .....	52
3.24 แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเย็นพร้อมใช้งาน.....	53
4.1 แรงในการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เกรด 1100 .....	58
4.2 แรงในการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เกรด 2011 .....	59
4.3 แรงในการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เกรด 6063 .....	60
4.4 ค่าความหยาบผิวโดยเฉลี่ยของอะลูมิเนียม (Al 1100) .....	61
4.5 ค่าความหยาบผิวโดยเฉลี่ยของอะลูมิเนียม (Al 2011) .....	61
4.6 ค่าความหยาบผิวโดยเฉลี่ยของอะลูมิเนียม (Al 6063) .....	62

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.7 ค่าความหมายพิเศษหลังการอัดขึ้นรูปเมื่อเปรียบเทียบกับงานกลึง CNC .....	63
4.8 ผลการทดสอบความแข็งอะลูมิเนียมเกรด 1100.....	63
4.9 ผลการทดสอบความแข็งอะลูมิเนียม เกรด 2011.....	64
4.10 ผลการทดสอบความแข็งอะลูมิเนียม เกรด 6063.....	64
4.11 การเปรียบเทียบค่าความแข็งของชิ้นงานก่อนและหลังการอัดขึ้นรูป .....	65
4.12 การวิเคราะห์ผลแรงอัดขึ้นรูปโดยใช้น้ำมันแร่เป็นสารหล่อลื่น.....	66
4.13 การเปรียบเทียบค่าความหมายพิเศษลีดที่มุมด้าย 20 องศา .....	67
4.14 ค่าความแข็งแต่ละจุดที่วัดในเนื้อชิ้นงาน .....	68



## คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

$\epsilon_h$	เกรดการฟอร์มตัว
$A_0$	พื้นที่หน้าตัดก่อนทำการขีนรูป
$A$	พื้นที่หน้าตัดหลังทำการอัดขีนรูป
$F_{ges}$	แรงที่กดให้เนื้อโลหะไหล
$F_{id}$	แรงในแนวความคิด (ปราศจากการสูญเสีย)
$F_{sch}$	แรงสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อน
$F_{R1}$	แรงสูญเสียเนื่องจากความฝีดจากปลายตัวกระแทกและแหวนรีด
$F_{R2}$	แรงสูญเสียเนื่องจากความฝีดที่ลำตัว
$F$	แรงกดไหล
$k_{fm}$	ความเกินในการฟอร์มตัวเฉลี่ย
$n_F$	ประสิทธิภาพในการฟอร์มตัว
$S_w$	ระยะกด
$X$	แฟกเตอร์กรรมวิธี $X = 1$
$D$	เส้นผ่าศูนย์กลางก่อนการขีนรูป
$d$	เส้นผ่าศูนย์กลางหลังการขีนรูป
$h_0$	ความยาวของวัสดุดิบ
$h_1$	ความยาวที่ไม่เปลี่ยนขนาด
$h_2$	ความยาวช่วงเปลี่ยนขนาด
$h_3$	ความยาวที่เปลี่ยนขนาดแล้ว
$V_F$	ปริมาตรชิ้นงานสำเร็จ
$V$	ปริมาตรวัสดุดิบ
$Ra$	ค่าเฉลี่ยความหยาบผิว
$\ell$	ความยาวทั้งหมด
$Ph$	จำนวนชิ้นงานที่ได้ต่อชั่วโมง
$S$	เวลาที่ใช้ผลิตต่อชิ้น
$L$	ค่าใช้จ่ายแรงงาน
$Ls$	ความต้องการจากการผลิต

## คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (ต่อ)

W	ค่าจ้างแรงงานต่อชั่วโมง
Ph	ความสามารถในการผลิตต่อชั่วโมง
Cp	ต้นทุนต่อชิ้นงาน
TC	ค่าใช้จ่ายเครื่องมือ



# บทที่ 1

## บทนำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีการอุดมแบบแม่พิมพ์มีบทบาทสำคัญมากต่ออุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งแม่พิมพ์ขึ้นรูปมีผลต่อการลดเวลาในการผลิตเป็นอย่างมาก โครงการนี้จึงให้ความสำคัญในการศึกษาระบวนการอัดขึ้นรูปโลหะ ชิ้นงานที่ได้หลังจากผ่านการขึ้นรูปจากตัวแปรที่แตกต่างกันให้มีประสิทธิภาพที่ดี และ โครงสร้างของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไป

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ในปัจจุบันมีการแบ่งขั้นสูงมากทั้งในด้านราคาก็ตาม ใช้เวลาในการผลิตน้อย เน้นคุณภาพและความเที่ยงตรงของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองต่อความต้องการของกลุ่มตลาดและผู้บริโภค โดยอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนจะมีบทบาทมากและพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยมีเทคโนโลยีแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อระดับขีดความสามารถให้เพิ่มสูงขึ้น ในภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ชิ้นส่วนเครื่องบิน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่สำคัญประเทศไทยเป็นฐานรับจ้างการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ รายใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ประกอบกับมีปัจจัยที่เหมาะสมในหลายด้านที่สำคัญ คือ ด้านแรงงานที่มีฝีมือทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนด สามารถรองรับได้เกือบทุกอุตสาหกรรมการผลิต หนึ่งในนั้น คือ อุตสาหกรรมการผลิตจากการระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นซึ่งในประเทศไทยกรรมวิธีอัดขึ้นรูปเย็น มีการนำไปใช้กันอย่างมากในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ โดยเฉพาะวัสดุชิ้นงานที่ทำจากอะลูминيوم ซึ่งในงานแม่พิมพ์การผลิตเพื่อการอัดขึ้นรูปเย็นของโลหะนั้นต้องเป็นไปตามแบบขนาด รูปร่าง รูปทรงของตัวผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพผิวที่ดีและในด้านสมรรถนะต้องมีความแข็งแรงความทนทานตรงตามขนาดมีความเที่ยงตรงสูง เมื่อนำไปใช้ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ผู้รับจำเพาะต้องผลิตให้ได้ตรงตามแบบของผลิตภัณฑ์ และผลิตให้คุ้มต้นทุนคุ้มราคามากที่สุด ทั้งการเลือกใช้วัสดุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือและอื่นๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งจากข้อกำหนดของชิ้นงานที่เข้มงวด ขึ้นจึงจำเป็นต้องศึกษาหารองค์ประกอบการทำงานร่วมกันภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด จึงนำเสนอเพื่อการศึกษาและพัฒนาระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบใหม่ตามของวัสดุอะลูминيومในประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบหลักของการระบวนการคือ เครื่องจักรแม่พิมพ์ วัสดุที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปและมีลักษณะการทำงาน คือ เป็นกรรมวิธีการอัดขึ้นรูปเย็นแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีความเสถียร ไม่เสียหายง่าย สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพดีและมีมาตรฐานสากลได้

รูปภาพในเนื้อโลหะ โดยการใช้แรงจากเครื่องจักรกดผ่านแม่พิมพ์ทำให้เกิดการไอลด์ตัวของเนื้อโลหะ ไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของตัวกด โดยใช้แม่พิมพ์เป็นตัวกำหนดแบบ รูปร่าง รูปทรงต่างๆ ที่ออกแบบไว้กรรมวิธีการอัดขึ้นรูปเย็น จะทำการขึ้นรูปที่อุณหภูมิปกติ ดังนั้นวัสดุดิน ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีโครงสร้างในการขึ้นรูปได้ง่ายและมีลักษณะพื้นผิวที่ดี แม่พิมพ์ที่ใช้ ผลิตต้องใช้วัสดุสามารถถูกต่อแรงได้สูงซึ่งจากการผลิตนี้ ถึงแม้จะผลิตชิ้นงานรูปร่าง เหมือนกันแต่ยังขึ้นอยู่กับสภาพของกระบวนการที่ต่างกัน ไปตามเงื่อนไขอีกด้วย เช่น อุปกรณ์ในการ อัดขึ้นรูป เทคนิควิธีการขึ้นรูป จำนวนการผลิตชิ้นงาน การจับยึดแม่พิมพ์ การประกอบชุดชิ้นส่วน แม่พิมพ์ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ในการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการอัดขึ้นรูปเย็น เพื่อหาข้อบกพร่องและ ผลกระทบที่มีต่อผิวและการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ใช้ในการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น มุมดาษที่ใช้ ในการอัดขึ้นรูปที่แตกต่างกัน การใช้สารหล่อหลอม แรงในการอัดขึ้นรูป เพื่อศึกษาถึงค่าความหมายผิว ภายนอก คุณสมบัติทางกล ทางกายภาพ ทางโครงสร้างจากการไอลด์ตัวของวัสดุชิ้นงานที่ผ่านการขึ้น รูป แล้วถึงนำมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นที่ดีที่สุดในแต่ละปัจจัยการอัด ขึ้นรูป การศึกษานี้จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาและเป็น ทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตการอัดขึ้นรูปแบบไอลด์ตัวของวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมสมตรงตามคุณสมบัติของโลหะที่จะนำไปใช้ในการผลิตเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดและลดผลกระทบกระบวนการที่มีผลต่อเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและตัวแปรร่วม อื่นๆ ต่อไป

## 1.2 จุดประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัสดุอะลูมิเนียมที่แตกต่างกันในกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไอล ตาม

1.2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่แตกต่างกันในกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไอลตามและ คุณภาพผิวจากการไอลด์ตัวของวัสดุในการอัดขึ้นรูปแบบไอลตาม

1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป กับวิธีการกลึงด้วย เครื่องจักร CNC

### 1.3 ขอบเขตของการทดสอบ

#### 1.3.1 ออกรูปแบบมุมด้วย 3 มุม [1]

- ออกรูปแบบมุมด้วย  $2\alpha = 20$  องศา
- ออกรูปแบบมุมด้วย  $2\alpha = 25$  องศา
- ออกรูปแบบมุมด้วย  $2\alpha = 30$  องศา

1.3.2 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ คือ อะลูมิเนียมเกรด Al 1100, Al 2011 และ Al 6063 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.8 มิลลิเมตร ความยาว 37 มิลลิเมตร

1.3.3 ขนาดชิ้นงานสำเร็จหลังผ่านการขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 มิลลิเมตร ความยาว 52 มิลลิเมตร

1.3.4 สารหล่อลื่นที่ใช้ในการทดสอบมี 3 ชนิด คือ น้ำมันแร่ น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันมะพร้าว

1.3.5 ในการศึกษาใช้เครื่องเพรสขนาด 80 ตัน ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการในทดสอบ

1.3.6 ใช้ความเร็วในการอัดขึ้นรูป 2 mm/s.

1.3.7 ใช้ระยะชายแอลนด์ 5 mm.

1.3.8 การเก็บและวิเคราะห์ผลการทดสอบ

1) แรงในการขึ้นรูป

2) ค่าความหมายผิว

3) การไฟล์ตัวของวัสดุ

4) ความแข็งของวัสดุ

5) เวลาในการผลิต

1.3.9 วิเคราะห์จุดคุ้มทุนของกระบวนการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบใหม่ตามเปรียบเทียบระยะเวลาในการผลิตโดยวิธีการกลึงกับวิธีการอัดขึ้นรูปเย็นแบบใหม่ตาม

### 1.4 สมมุติฐานการศึกษา

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการอัดขึ้นรูปเย็นแบบใหม่ตาม ได้แก่

1.4.1 ชนิดของอะลูมิเนียมทั้ง 3 ชนิด

1.4.2 ชนิดของสารหล่อลื่นที่ใช้

1.4.3 ขนาดมุมของด้วยที่แตกต่างกัน

### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 สามารถใช้ข้อมูลจากโครงการ เป็นแนวทางในการสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุ อะลูมิเนียมให้เหมาะสมกับคุณสมบัติ เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบใหม่ ตาม

1.5.2 สามารถใช้ข้อมูลจากโครงการเป็นแนวทางการปรับปรุง ต้นทุนการผลิตในการอัดขึ้นรูปเย็นแบบใหม่ตามของของวัสดุอะลูมิเนียม



## บทที่ 2

### เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการอัดขึ้นรูปแบบใหม่ตามมีลักษณะการทำงาน คือ เป็นกรรมวิธีการอัดขึ้นรูปภายในเนื้อโลหะโดยการใช้แรงจากเครื่องจักรกดลงบนเนื้อโลหะให้เกิดการไหลตัวของเนื้อโลหะไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของตัวกดโดยใช้แม่พิมพ์เป็นตัวกำหนดแบบรูปร่าง รูปทรงต่างๆ ที่ออกแบบไว้ ซึ่งวัสดุดินต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีโครงสร้างในการขึ้นรูปได้ง่ายและมีลักษณะพื้นผิวที่ดีแม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตต้องใช้วัสดุที่สามารถทนรับแรงได้สูง ซึ่งจากการกระบวนการผลิตนี้ ถึงแม่จะผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างเหมือนกันแต่ยังขึ้นอยู่กับสภาพของกระบวนการที่ต่างกันไปต่างกันไปอีกด้วย ในปัจจุบันกระบวนการขึ้นรูปแบบใหม่ยังมีปัจจัยต่างๆ ในการทำงานที่ต้องศึกษาเพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องพยายามศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการขึ้นรูปโลหะอะลูมิเนียม เพื่อหาข้อบ่งชี้และผลกระทบที่มีต่อผิวและการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ใช้ในการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น นุ่มด้ายที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป การใช้สารหล่อล่ำน แรงในการอัดขึ้นรูป เพื่อศึกษาถึงค่าความหยาบผิวภายนอก และการไหลตัวของวัสดุชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นที่ดีที่สุดในแต่ละปัจจัยการอัดขึ้นรูป ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการอุตสาหกรรมการผลิตการขึ้นรูปโลหะอะลูมิเนียมด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปแบบใหม่ตามต่อไป

#### 2.1 นิยามศัพท์ที่สำคัญ

2.1.1 การอัดขึ้นรูป คือ การทำให้พื้นที่หน้าตัดของแท่งวัสดุลดลงหรือถูกเปลี่ยน โดยใช้แรงกดให้แท่งโลหะใหม่ผ่านแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างแน่นอน

2.1.2 สารหล่อล่ำน คือ สารที่ทำหน้าที่เคลือบผิวโลหะ หรือชิ้นงานที่มีการเคลื่อนที่ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีกันโดยตรง หรือเพื่อเป็นการลดการสึกหรอของชิ้นงาน

2.1.3 คุณภาพผิวงาน คือ ผิวของชิ้นงานที่มีนองออกถึงคุณภาพของชิ้นงานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ผิวชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ และผิวของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการตัดเนื้อน ชุบแข็งเคลือบผิว เป็นต้น

## 2.2 ທຄມກົດທີ່ເກີ່ຍວຂອງ


#### 2.2.1 กระบวนการอัดข้อมูล

#### 1) การอัดบี็นรูปโลหะ (Extrusion of Metals)

กรรมวิธีการอัดขึ้นรูปโลหะ โดยทั่วไปเป็นการอัดขึ้นรูปชิ้นงานทรงกระบอก โดยการใช้แรงอัดชิ้นงานผ่านปากแม่พิมพ์ ทำให้ได้พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานคงที่ตลอดการอัดขึ้นรูป การอัดขึ้นรูปสามารถอัดขึ้นรูปเย็นและขึ้นรูปร้อน ขึ้นอยู่กับความเนหนี่ยวของวัสดุ การอัดขึ้นรูปโลหะ เป็นกรรมวิธีการผลิตที่ผสมผสานกับการตีขึ้นรูป (Forging) เรียกว่า การอัดขึ้นรูปเย็น (Cold Extrusion) สำหรับชิ้นงานที่ผ่านการอัดขึ้นรูป เช่น รางเลื่อนประตู ท่อพื้นที่หน้าตัดขนาดใหญ่ โครงสร้างด้านสถาปัตยกรรม ประตู และ โครงสร้างหน้าต่าง สำหรับวัสดุที่นิยมน้ำมายใช้ขึ้นรูป เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก แมกนีเซียม และในตะกั่ว [2]


## 2) กรรมวิธีการอัดขึ้นรูปโลหะ (The Extrusion Process)

กรรมวิธีการอัดขึ้นรูปสามารถแบ่งออกได้หลายลักษณะขึ้นกับลักษณะการให้หลอดองเนื้อวัสดุ แสดงดังภาพที่ 2.1 เป็นการอัดขึ้นรูปแบบไอลตาม (Direct Extrusion) ซึ่งชิ้นงานถูกบรรจุไว้ภายในคอนเทนเนอร์ (Container) ชิ้นงานถูกอัดให้ผ่านปากแม่พิมพ์ด้วยแรงอัดจากกระบอกอัดไฮดรอลิกส์



## ภาพที่ 2.1 กรรมวิธีการอัดแบบไอลตาม [2]

การอัดขึ้นรูปแบบไอลด์ชันกลับ (Indirect Extrusion) ชิ้นงานถูกอัดไอลด์ส่วนทางก้นแรงอัดจากกระบวนการอัดไฮดรอลิกส์แสดงดังภาพที่ 2.2 (ก) ส่วนการอัดขึ้นรูปแบบไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Extrusion) แสดงดังภาพที่ 2.2 (ข) ชิ้นงานมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่ากล่องบรรจุ (Chamber) ซึ่งบรรจุของเหลวไว้เติมชุดต้นกำลังอัดของเหลวขึ้นรูปชิ้นงาน ทำให้การขึ้นรูปแบบนี้ไม่เกิดความเสียดทานระหว่างชิ้นงานกับกล่องบรรจุ นอกจากนี้ยังมีการอัดขึ้นรูปอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า การอัดขึ้นรูปแบบด้านข้าง (Lateral Extrusion) แสดงดังภาพที่ 2.2 (ค) ชิ้นงานถูกอัดไอลด์ออกทางด้านข้างแม่พิมพ์ [2]



ภาพที่ 2.2 การอัดขึ้นรูป [2]

### 3) แรงอัดขึ้นรูปโลหะ (Extrusion Force)

แรงที่ต้องการสำหรับการอัดขึ้นรูปขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของชิ้นงาน อัตราการอัดขึ้นรูป ความเสียดทานระหว่างผิวชิ้นงานกับผิวแม่พิมพ์ อุณหภูมิในการอัดขึ้นรูป และความเร็วในการอัดขึ้นรูป สามารถคำนวณหารแรงอัดขึ้นรูปได้จากสูตรต่อไปนี้

- เกรดการฟอร์มตัว  $\epsilon_h$  หาได้จากสมการที่ 2.1 และสมการที่ 2.2 [3]

$$\epsilon_h = \ln \frac{A_0}{A} \quad (2.1)$$

$$\epsilon_h = \left( \ln \frac{A_0}{A} \right) \times 100\% \quad (2.2)$$

- แรงที่ใช้ในการฟอร์มตัว F หาได้จากสมการที่ 2.3 และสมการที่ 2.4

$$F_{ges} = F_{id} + F_{sch} + F_{R1} + F_{R2} \quad (2.3)$$

$$F_{id} = A_0 \times k_{fm} \times \epsilon_h \quad (2.4)$$

เมื่อ	$F_{ges}$	คือ แรงที่กดให้เนื้อโลหะให้ลด
	$F_{id}$	คือ แรงในแนวความคิด (ปราศจากการสูญเสีย)
	$F_{sch}$	คือ แรงสูญเสียนี้องจากการเฉือน
	$F_{R1}$	คือ แรงสูญเสียนี้องจากความฝีดจากปลายตัวกระแทกและแหวนรีด
	$F_{R2}$	คือ แรงสูญเสียนี้องจากความฝีดที่ลำด้า
	แรง $F_{sch}$ , $F_{R1}$ และ $F_{R2}$	มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรง $F_{id}$

เพื่อการหาแรงรวม  $F_{ges}$  ที่ใช้ขึ้นรูป เพื่อความสะดวก เราจึงรวมแรงสูญเสียต่างๆ ให้อยู่ในรูปประสาทชิพในการฟอร์มตัว  $n_F$  ได้ดังสมการที่ 2.5

$$F = \frac{A_0 \times k_{fm} \times \epsilon_h}{n_F} \quad (2.5)$$

เมื่อ	$F$	คือ แรงกดให้ลด หน่วยเป็นนิวตัน (N)
	$A_0$	คือ พื้นที่หน้าตัดชิ้นงานคิดก่อนอัด หน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร ( $mm^2$ )
	$k_{fm}$	คือ ความเก็บในการฟอร์มตัวเฉลี่ย หน่วยเป็นนิวตัน/ตารางมิลลิเมตร ( $N/mm^2$ )
	$\epsilon_h$	คือ เกรดในการฟอร์มตัว
	$n_F$	คือ ประสาทชิพในการฟอร์มตัว

งานที่ใช้ในการฟอร์มตัว W หาได้จากสมการที่ 2.6

$$W = F \times S_w \times X \quad (2.6)$$

เมื่อ  $S_w$  คือ ระยะกด  $= h_0 - h_k$   
 $X$  คือ แฟกเตอร์กรรมวิธี  $X = 1$

#### 4) การ ไอลด์ตัวของโลหะในการอัดขึ้นรูปโลหะ (Metal Flow in Extrusion)

การ ไอลด์ตัวของเนื้อโลหะภายใน การอัดขึ้นรูป มีอิทธิพลต่อคุณภาพชิ้นงานและคุณสมบัติทางกลของชิ้นงาน เช่นว่าลักษณะของเกรนชิ้นงานมีลักษณะยึดตัวตามยาวของทิศทางการรีด การศึกษาการ ไอลด์ตัวของโลหะภายใน การอัดขึ้นรูป โดยการผ่าครึ่งคุณ ไอลด์ตัวของเนื้อโลหะแสดงดังภาพที่ 2.3 เป็นการอัดขึ้นรูปชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์สี่เหลี่ยม ลักษณะสำคัญที่เกิดขึ้น คือบริเวณที่ชิ้นงานไม่เกิดการ ไอลด์ตัว เรียกว่า Dead-Metal Zone และดังภาพที่ 2.3 (ข) และ (ค) [2]




ภาพที่ 2.3 การ ไอลด์ตัวของชิ้นงานในแม่พิมพ์อัดขึ้นรูป [2]

#### 5) แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป


แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเป็นแม่พิมพ์ที่ต้องรับแรงสูง ดังนั้นสัมฤทธิ์ผลของแม่พิมพ์จึงขึ้นอยู่ กับการเลือกวัสดุ การชุบแข็ง และการจับยึดตัวแม่พิมพ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปแบบไอลด์ตาม แสดงดังภาพที่ 2.4 และ แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปแบบไอลด์ทวน แสดงดังภาพที่ 2.5

ในการขึ้นรูปเหล็ก เป็นแม่พิมพ์จะต้องหุ้มด้วยเกราะ ขนาดของเกราะหุ้มเป็นแม่พิมพ์สามารถคำนวณได้ตามแนวทางของ VDI 3168 [4]



- |               |                  |            |            |
|---------------|------------------|------------|------------|
| 1. แผ่นฐานรอง | 2. แผ่นรองรับแรง | 3. ตัวกด   | 4. เป้า    |
| 5. ปลอกรัศค์  | 6. ชิ้นงาน       | 7. แผ่นรอง | 8. แผ่นฐาน |
| 9. แผ่นรับแรง | 10. แกนกระถุง    |            |            |

ภาพที่ 2.4 แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปแบบไอลดตาม [4]



- |                  |                       |               |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 1. แผ่นรองรับแรง | 2. แผ่นเกลียวขีดตัวกด | 3. ตัวกด      |
| 4. แหวนขีดเม้า   | 5. เม้า               | 6. แหวนบังคับ |
| 7. หมอน          | 8. ตัวกระถุง          | 9. ตัวปลด     |

ภาพที่ 2.5 แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปแบบไอลทวน [4]

## 6) ข้อบกพร่องในการอัดขึ้นรูป (Extrusion Defects)

การเกิดข้อบกพร่องในการอัดขึ้นรูปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลักอย่าง เช่น สภาพของวัสดุและตัวแปรในการผลิต สำหรับจุดบกพร่องในการอัดขึ้นรูปแยกเป็นส่วนใหญ่ๆ ได้ 3 ประการ คือ ผิวเกิดการแตก (Surface Cracking) เกิดเป็นรอยตะเข็บ (Pipe) และเกิดรอยแตกภายใน (Internal Cracking)

### - ผิวเกิดการแตก (Surface Cracking)

เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิการอัดขึ้นรูปสูงเกินไป ความเสียดทานสูง และความเร็วในการขึ้นรูปสูง ทำให้อุณหภูมิที่ผิวของชิ้นงานเพิ่มขึ้น เกิดการแตกของผิวชิ้นงาน และอาจเกิดการฉีกขาดของผิวได้ในบางกรณี สำหรับวัสดุส่วนใหญ่ที่เกิดข้อบกพร่องลักษณะนี้ ได้แก่ อะลูมิเนียม แมกนีเซียม และสังกะสี เป็นต้น

การแตกของผิวชิ้นงานสามารถเกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิต่ำ หากระหว่างการอัดขึ้นรูปเกิดการติดขัดบริเวณปากแม่พิมพ์ เมื่อเกิดการติดขัดจะทำให้เกิดความดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการไหลย้อนกลับของชิ้นงาน ซึ่งเกิดลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เรียกว่า Bamboo Defect

### - เกิดเป็นรอยตะเข็บ (Pipe)

ลักษณะเช่นนี้เกิดจากการไหลของชิ้นงาน เกิดขึ้นบริเวณความยาวตลอดแนวสูญญากาศของชิ้นงาน เป็นแนวทะเบียน ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า Pipe Defect สามารถลดการเกิดรอยตะเข็บได้โดยการปรับปรุงการไหลของชิ้นงาน เช่น การควบคุมความเสียดทาน อุณหภูมิ และลดความไม่บริสุทธิ์ของชิ้นงาน

### - เกิดรอยแตกภายใน (Internal Cracking)

เกิดจากการไหลของชิ้นงานภายใต้บริเวณสูญญากาศ ลักษณะการเกิดรอยแตกภายในสามารถศึกษาได้โดยการทดสอบแรงดึงซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน สำหรับแนวโน้มที่ทำให้เกิดรอยแตกภายใน มีดังนี้

- 1) การเพิ่มของมุมด้วยแม่พิมพ์ (Die Angle)
- 2) การเพิ่มจำนวนสิ่งเจือปนภายในชิ้นงาน (Impurities)
- 3) การลดอัตราส่วนการอัดขึ้นรูป (Extrusion Ratio) และความเสียดทาน (Friction)

### 2.2.2 อะลูมิเนียม

อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่สำคัญ ได้รับการใช้งานมากที่สุดในกลุ่มโลหะที่มีน้ำหนักเบา (Light Metals) ทั้งนี้ เพราะอะลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่ดีเด่นหลายประการ คือ อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นน้อย น้ำหนักเบา และมีกำลังวัสดุต่อน้ำหนักสูงจึงนิยมใช้ทำเครื่องใช้ไม้สอย ตลอดจนชิ้นส่วนบางอย่าง ในเครื่องบิน 皱纹 ปีปานาธ และอุปกรณ์ในรถยนต์ เพื่อลดน้ำหนักของรถให้

น้อยลง จะได้ประหยัดเชื้อเพลิง มีความเห็นใจมาก สามารถขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้ง่ายโดยไม่เสียต่อการแตกหัก มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำ หล่อหลอมง่าย และมีอัตราการไหลตัวสูง เป็นโลหะที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย สามารถใช้ทำภาชนะหุงต้มและห่อรองรับอาหารได้ซึ่งอะลูมิเนียมนี้แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ 8 กลุ่ม แสดงดังตารางที่ 2.1 ซึ่งมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทแตกต่างกันออกไป [3]

ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์ของอะลูมิเนียม分 แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม

สัญลักษณ์	ชาตุที่เป็นส่วนผสมหลักในอะลูมิเนียม
1XXX	อะลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.00%
2XXX	ทองแดง (Copper; Cu)
3XXX	แมงกานีส (Manganese; Mn)
4XXX	ซิลิโคน (Silicon; Si)
5XXX	แมกนีเซียม (Magnesium; Mg)
6XXX	แมกนีเซียมกับซิลิโคน (Magnesium, Mg and Silicon; Si)
7XXX	สังกะสี (Zinc; Zn)
8XXX	ชาตุอื่นๆ (Other Element)

### 1) อะลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้า (Commercially Pure Aluminium) 1XXX

อะลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้า คือ อะลูมิเนียมที่มีปริมาณอะลูมิเนียมต่ำสุด 99.3% ถึง 99.7% อะลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์มากๆ หมายความว่าการนำไปใช้งาน เช่น ตัวนำไฟฟ้า และแผ่นสะท้อนแสงเป็นต้น ส่วนอะลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์น้อย จะเพิ่มชาตุเหล็ก และทองแดงเข้าไป เพื่อที่จะใช้ผลิตอะลูมิเนียม หมายเลข 1100 ซึ่งเป็นมาตรฐาน (Standard) ของอะลูมิเนียมผสมในทางการค้า จะทำให้มีความยืดหยุ่น ความอ่อน และคุณสมบัติการเชื่อมดีมาก อะลูมิเนียมบริสุทธิ์ทางการค้าจะถูกนำไปใช้งานทางด้านเครื่องตกแต่ง เพราะมีความด้านทานการกัดกร่อนดีมาก

### 2) อะลูมิเนียมผสมทองแดง (Aluminium Copper Alloys) 2XXX

ทองแดงจัดเป็นโลหะที่มีระบบผลึกเป็น FCC (Face Centered Cubic) เมื่อนอกจากอะลูมิเนียม จึงสามารถละลายในอะลูมิเนียมได้ดี ทำให้คุณสมบัติทางกล ของอะลูมิเนียมเปลี่ยนแปลงไป และทองแดงเป็นชาตุหนึ่งที่มีความสำคัญ อะลูมิเนียมผสมทองแดงส่วนมากอยู่ในรูปสารละลายของแข็ง และเหมาะสมกับการจัดการ เรื่องการปฏิบัติการทางความร้อน (Heat Treatment) สามารถทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงการตกผลึกของสารละลายของแข็งจากแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์

พบว่า ทองแดงละลายในอะลูมิเนียมได้สูงสุด 5.65% ที่อุณหภูมิ 548 °C และปริมาณทองแดงจะละลายในอะลูมิเนียมได้น้อยลงที่อุณหภูมิต่ำกว่า 548 °C และ จะเหลือประมาณ 0.5% ที่อุณหภูมิ 200 °C ที่ส่วนผสมของทองแดง 4% จะนิยมใช้การทำเออเจ็งเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกล ซึ่งเมื่อเย็นตัวลงมา จะมีโครงสร้างเป็น Al+CuAl<sub>2</sub> และระบบผลึกเป็น BCC (Body Centered Cubic)

### 3) อะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียม (Aluminium Manganese Alloys) 3XXX

แมกนีเซียม เป็นโลหะที่มีโครงสร้างผลึกแบบ Cubic โดยมีอุณหภูมิหลอมละลายที่ 1245 °C การเพิ่มชาตุแมกนีเซียม 1.2% ในอะลูมิเนียม (0.6%Fe และ 0.2%Si) เป็นอะลูมิเนียมผสมที่มีความแข็งแรงพอสมควร โดยไม่มีการอบชุนให้ความร้อนแมกนีเซียมเพิ่มความแข็งแรง ให้อะลูมิเนียม โดยอยู่ในรูปสารละลายของแข็งและมีการกระจายอย่างทั่วถึง อนุภาคเล็กๆ จะเพิ่มขึ้นโดยการเติมแมกนีเซียม 1 % หรือมากกว่าจะได้ความแข็งแรงและความสามารถในการใช้งานตามที่ต้องการ

### 4) อะลูมิเนียมผสมซิลิโคน (Aluminium Silicon Alloys) 4XXX

มีอุณหภูมิหลอมละลายอยู่ที่ 571 °C โดยมีส่วนผสมทางเคมีดังนี้ ซิลิโคน (Si) 11-13.5 ทองแดง (Cu) 0.5-1.3 สังกะสี (Zn) 0.25 เหล็ก (Fe) 1 แมกนีเซียม (Mg) 0.8-1.3 นิกเกิล (Ni) 0.5-1.3 และอื่นๆ 0.05 ซึ่งการนำไปใช้งานนั้นมากจะนำไปทำพากลูกสูบและอุปกรณ์ที่ต้องการคุณสมบัติในการทนความร้อนสูง

### 5) อะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียม (Aluminium Magnesium Alloys) 5XXX

แมกนีเซียม เป็นโลหะที่มีโครงสร้างผลึก Hexagonal และมีอุณหภูมิหลอมละลายใกล้เคียงกับอะลูมิเนียม คือ ที่อุณหภูมิ 560 °C จึงทำให้การละลายของแมกนีเซียม ในอะลูมิเนียมได้ไม่มาก โดยเฉพาะที่อุณหภูมิต่ำละลายได้ประมาณ 3% ที่อุณหภูมิห้อง และละลายได้สูงสุดที่ 15.35% ที่อุณหภูมิ 451 °C ดังในแผนภาพสมดุล จะพบว่าจะเกิดปฏิกิริยาขุยเทคติกที่อุณหภูมิ 450 °C ที่ 34.5% แมกนีเซียม ปฏิกิริยาขุยเทคติกนี้จะให้โครงสร้างอะลูมิเนียมและโครงสร้าง  $\beta$  ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงโลหะ มีสูตรทางเคมีว่า Mg<sub>2</sub>Al<sub>3</sub> มีคุณสมบัติแข็งและเบาะ

### 6) อะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมและซิลิโคน (Aluminium Magnesium Silicon Alloys) 6XXX

การผสมแมกนีเซียม (0.6-1.2%) และ ซิลิโคน (0.4-1.3%) ในอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นการจัดอยู่ในกลุ่ม 6XXX อะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมและซิลิโคน ที่ผ่านการเข็นรูปมาก่อน ทำให้สามารถทำการเจอเจ็ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในอะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมและซิลิโคน สาเหตุที่นิยมทำการเจอเจ็ง เพราะว่าแมกนีเซียมและซิลิโคนเป็นชาตุในจำนวนชาตุทั่วไปในปัจจุบันที่สามารถ

รวมตัวกัน ในรูปแบบของสารประกอบเชิงโลหะ  $Mg_2Si$  ซึ่งสารประกอบเชิงโลหะ  $Mg_2Si$  นี้ เป็นสภาพกึ่งเสถียร (Metastable) อะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมและซิลิโคนบางหมายเลขอาจมีการเพิ่มโครงเมียม เพื่อช่วยทำให้เพิ่ม ความแข็งแรง และ ความคุณขนาดของเกรนหรืออาจจะมีการเพิ่ม ทองแดง เข้าไปในบางหมายเลข เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเหมือนกันแต่จะทำให้ความด้านทาน การกัดกร่อนลดลง หากพิจารณาที่แผนภาพสมดุลกึ่งสมดุลสอง Al-Mg<sub>2</sub>Si แล้วจะพบว่า อะลูมิเนียมยอมให้สารประกอบเชิงโลหะ  $Mg_2Si$  ละลายสูงสุดที่ 1.85% ที่อุณหภูมิ 595 °C และให้ปฏิกิริยาழุกติกที่ส่วนผสม  $Mg_2Si$  13% แต่มีอุณหภูมิลดต่ำลงมาที่ 595 °C จะปรากฏการละลายของ  $Mg_2Si$  ในอะลูมิเนียมต่ำลงจนเหลือ 0.2% ที่อุณหภูมิ 200 °C

#### 7) อะลูมิเนียมผสมสังกะสี (Aluminum Zinc Alloys) 7XXX

จากแผนภาพสมดุลอะลูมิเนียมสังกะสี เราจะพบว่าสังกะสี (Zn) มีอุณหภูมิการหลอม ละลายต่ำกว่าอะลูมิเนียม (Al) คือ อุณหภูมิที่ 419.5 °C นอกจากนี้แล้ว สังกะสียังมีโครงสร้างผลึกแบบ Hexagonal ซึ่งแตกต่างจากอะลูมิเนียม การผสมสังกะสี 4-8% และแมgnีเซียม 1-3% ในอะลูมิเนียมใช้ในการผลิตอะลูมิเนียมผสมที่ปรับรูปเข็ม สามารถปฏิบัติการทำงานความร้อนได้ในกลุ่ม 7XXX อะลูมิเนียมผสมบางกลุ่มลูกพิณนาคุณสมบัติความแข็งแรงสูงสุดของพื้นฐานอะลูมิเนียมผสม สังกะสีและแมgnีเซียม ทั้งสองชาติมีความสามารถในการละลายในสภาวะสารละลายของแข็งสูง นอกจากนี้การเพิ่มทองแดง 1-2% ลงในกลุ่ม 7XXX ทำให้มีคุณสมบัติ ด้านความแข็งแรงของอะลูมิเนียมผสมสังกะสีและผสมแมgnีเซียมสูงขึ้น จะนิยมน้ำไปใช้งานทางด้านการอาคมยานที่มีความต้องการความแข็งแรงสูง [3]

#### 2.2.3 สารหล่อลื่น

การหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อการประทัดพลังงานสามารถสรุปได้จากการใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมตามระยะเวลาใช้งานของสารหล่อลื่นนั้นๆ ซึ่งสามารถช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากแรงเสียดทานลดการสึกหรอและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งถ่ายความร้อน

ในโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง การหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในเครื่องจักร ได้สูงสุดถึง 20% อีกทั้งยังสามารถช่วยประทัดเวลาในการดูแลรักษาเครื่องจักร ลดพื้นที่ในการใช้งานจากการสึกหรอและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งถ่ายความร้อน รวมทั้งอายุของสารหล่อลื่นให้ยาวนานมากขึ้นอีกด้วย สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ง่ายต่อไปการดำเนินการและเป็นประโยชน์ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้แก่ทางโรงงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านการใช้พลังงาน

ดังนั้นสารหล่อลื่นเป็นสารหรือวัสดุที่ใช้ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของแท่งที่บดเป็นผง ของเหลว และก๊าซ แต่ละสารหล่อลื่นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางจะอยู่ในลักษณะของเหลว เช่น น้ำมันหล่อลื่น หรือสารที่มีลักษณะเหนียว เช่น สารน้ำ เป็นต้น [5]

#### 2.2.4 น้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่น (Lubricating Oil) เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตน้ำมันหล่อลื่นเพื่อให้ได้น้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูปที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับการนำไปใช้งานสำหรับเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลแต่ละชนิดนั้น ขั้นตอนในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และขั้นตอนการผลิตน้ำมัน หล่อลื่นสำเร็จรูปโดยการเติมสารคุณภาพต่างๆ ลงในน้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีใช้อยู่นั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ น้ำมันพืชหรือสัตว์ น้ำมันแร่ และน้ำมันสังเคราะห์ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้น้ำมันแร่นำมาผลิตเป็นน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูป เพราะมีคุณภาพดีพอ และราคาถูก ส่วนน้ำมันพืชหรือจากสัตว์และน้ำมันสังเคราะห์นั้นจะนำไปใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษบางอย่างเท่านั้น ที่มาของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานมีดังนี้คือ

1) น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากพืชหรือสัตว์ (Vegetable or Animal Base Oil) สมัยก่อนนิยมนำมาใช้งานหลายอย่าง ปัจจุบันมีการใช้งานน้อยมาก เนื่องจากน้ำมันพืชหรือสัตว์มีความคงตัวทางเคมีต่ำ เสื่อมสภาพได้ง่ายในขณะใช้งาน เมื่อนำมาใช้จะต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพทำให้ราคาแพงมากความนิยมจึงหมดไป แต่จะใช้เฉพาะงานหล่อลื่นที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษบางอย่างเท่านั้น ส่วนใหญ่มักใช้เป็นตัวเติมสำหรับเพิ่มคุณภาพให้น้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตจากน้ำมันปิโตรเลียมเพื่อเพิ่มความลื่นและความสามารถในการผสมเข้ากันน้ำได้ เป็นต้น ตัวอย่างของน้ำมันพืชที่คุณนำมาใช้ได้แก่ น้ำมันละหุ่งและน้ำมันปาล์ม ส่วนน้ำมันจากสัตว์ได้แก่ น้ำมันหมูและน้ำมันปลา เป็นต้น

2) น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากปิโตรเลียมหรือน้ำมันแร่ (Mineral Base Oil) เป็นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากมีคุณภาพดีและราคาถูก น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดนี้ เป็นผลผลิตอันหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบในห้องกลั่น ส่วนเบาะที่มีจุดเดือดต่ำ ได้แก่ ก๊าซ แก๊สโซฮอล์ น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซลจะระเหยໄอ้อยกออกม่า ส่วนหนักหนักที่มีจุดเดือดสูงจะไม่ระเหยเป็นໄออยและเหลืออยู่เป็นพากน้ำมันเตา ไขและยางมะตอย ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานได้ น้ำมันแร่ที่ได้จากการเอาส่วนที่อยู่กันหักกลั่นบรรยายตามผ่านกระบวนการกลั่นภายในรูปแบบใดๆ ก็ได้ สามารถนำไปผลิตยางมะตอยได้ ชนิดและปริมาณของน้ำมันแร่ที่แยกออกมานั้นขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำมันดิบที่นำมาใช้ น้ำมันดิบบางอย่างก็ไม่เหมาะสมที่นำมาผลิตน้ำมันแร่ เนื่องจากน้ำมันแร่ที่ได้

จากน้ำมันดิบพากพินิกมักจะมีไขสูงจะต้องผ่านกระบวนการเราไอกอก น้ำมันแร่ที่ได้จากการกลั่นภายในได้สัญญาการนี้ปกติคุณภาพจะไม่ดีพอที่จะนำมาใช้ในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นต้องผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อกำจัดสารที่ไม่ต้องการออกไประะเพื่อให้ที่ความอยู่ตัวเชิงเคมีและเชิงความร้อนที่ดีพอ

3) น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากน้ำมันสังเคราะห์ (Synthetic Base Oil) เป็นน้ำมันที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมี วัสดุที่นำมาสังเคราะห์มักนำมาจากปิโตรเลียม ส่วนใหญ่ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานในงานพิเศษเฉพาะที่ต้องการคุณสมบัติในด้านดัชนีความหนืดสูง จุดไฟไหม้ต่ำ และมีการระเหยต่ำ เป็นต้น น้ำมันสังเคราะห์ที่ใช้กันอยู่มีหลากหลายชนิด และมีราคาค่อนข้างแพงมาก [6]

## ตารางที่ 2.2 ค่าความหนืดและความหนาแน่นของสารหล่อลื่นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

สารหล่อลื่น	ความหนืด (cSt)	ความหนาแน่น ( $\text{g/cm}^3$ )
น้ำมันแร่ (มอก.977)	32.00	0.865
น้ำมันถั่วเหลือง (มอก.176)	31.19	0.918
น้ำมันมะพร้าว (มอก.203)	28.26	0.915

### 2.2.5 หน้าที่ของน้ำมันหล่อลื่น

1) ช่วยหล่อลื่นฟล์มหรือเยื่อบางๆ ของน้ำมันหล่อลื่นจะทำหน้าที่เคลือบผิวโลหะ หรือชิ้นงานที่มีการเคลื่อนที่ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีกันโดยตรงหรือเพื่อเป็นการลดการสึกหรอของชิ้นงาน น้ำมันหล่อลื่นที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติในการคงความนานของฟล์มน้ำมันให้เก็บคงที่ตลอดเวลาแม้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปนั้นจะต้องไม่บางเกินไปเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และไม่หนาเกินเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลง

2) ช่วยระบายน้ำร้อนคุณสมบัตินี้เป็นสิ่งสำคัญข้อหนึ่งของน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ ซึ่งจะต้องลดอุณหภูมิหรือระบายน้ำร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการสูบ และระบายน้ำร้อนอันเนื่องมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการสูบ ในเครื่องยนต์ เช่น ระบบเกียร์ หรือเพื่อห้าม เป็นต้น

3) ช่วยรักษาความสะอาดขณะที่ทำงานที่หล่อลิ่นจะต้องเป็นตัวทำความสะอาดชิ้นงานนั้นไปด้วย คือจะต้องสามารถดึงหรือขัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆ จากพิวชันงานได้เป็นอย่างดี

4) ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนนำมันหล่อลิ่นที่ดีจะต้องไม่มีสารที่เป็นอันตรายในการกัดกร่อนเสียเอง นอกจากนี้เมื่อมีสารภายนอกที่อาจทำให้เกิดครดได้ เช่น ก้าช่าไอเสีย ละอองน้ำหรือไอน้ำ นำมันหล่อลิ่นที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติในการทำให้กรอนนี้เจือจางลงและไม่สามารถที่จะไปกัดกร่อนโลหะของชิ้นงานได้

5) ช่วยกระจายความสกปรกนำมันหล่อลิ่นที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติในการกระจายความสกปรกต่างๆ ที่มีปนในนำมันหล่อลิ่นอันเนื่องจากการกำจัดสิ่งสกปรกออกจากชิ้นงาน เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกต่างๆ เหล่านั้นรวมตัวกันได้ง่าย เพราะหากสิ่งสกปรกในนำมันหล่อลิ่นเกิดการรวมตัวกันมากขึ้นจะทำให้เกิดเป็นยางเหนียว

6) มีสารป้องกันการทำปฏิกิริยา กับออกซิเจนสารนี้จะช่วยให้ปฏิกิริยาระหว่างนำมันเครื่อง กับออกซิเจนในอากาศเกิดได้ช้าลง ถ้าไม่มีสารนี้ นำมันเครื่องจะทำปฏิกิริยาดังกล่าวได้ง่าย และทำให้เกิดยางเหนียว เป็นผลให้นำมันเครื่องมีความหนืดเพิ่มขึ้น ได้ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเครื่องยนต์

7) มีสารป้องกันการสึกหรอสารนี้จะช่วยให้ฟิล์มของนำมันทนต่อแรงเฉือนได้ดี

8) มีสารป้องกันการเกิดฟอง การเกิดฟองในนำมันหล่อลิ่นจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบการหล่อลิ่นลดลง สารป้องกันการเกิดฟองจะช่วยทำให้ฟองอากาศคลายตัวได้ง่าย

9) มีการระเหยตัวนำมันหล่อลิ่นที่ดีจะต้องมีจุดควบไฟสูง ทำให้เกิดการระเหยตัวและทนต่อความร้อนสูงๆ ได้ ไม่เกิดการเผาไหม้ได้ง่าย ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนำมันหล่อลิ่น ขณะใช้งาน

10) มีจุดไฟลเทต้าเพื่อนำมันหล่อลิ่นไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ [6]

## 2.2.6 การศึกษาโครงสร้างและความหมาย

โลหะชนิดต่างๆ ถ้าเรามองดูด้วยตาเปล่าเราจะมองเห็นเพียงสีเดียว และอาจบอกได้ยากๆ ว่าเป็นโลหะชนิดใด เช่น ทองแดง ทองเหลือง หรือเหล็ก แต่ถ้าเรามองผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) เราจะเห็นโครงสร้างเป็นรูปค่างๆ กัน เรียกว่า Microstructure or Micrograph โครงสร้างของโลหะแต่ละชนิดจะมีขนาดเกรนและรูปร่างผลึกแตกต่างกัน เช่น ผ่านการรีด ดึง หรือผ่านการอบชุบด้วยความร้อน โครงสร้างของโลหะก็แตกต่างไปด้วย ซึ่งในการศึกษาโครงสร้างของโลหะนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 วิธี แบบแมโคร (Macroscopic) เป็นการใช้กล้องขยาย หรือกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายตั้งแต่ 40 เท่า ลงมาเป็นการศึกษาโครงสร้างแบบขยายๆ และแบบไมโคร (Microscope)

เป็นการใช้กล้องขยาย หรือกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายตั้งแต่ 40 เท่า ขึ้นไป จนถึงเป็นพันๆ เท่า จะเป็นการศึกษาดูโครงสร้างแบบละเอียดมากๆ [7]


### 1) โครงสร้างของโลหะแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ

1. โครงสร้างของมหภาค (Macrostructure) เป็นโครงสร้างของโลหะและโลหะผสม ที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าๆ การใช้วิเคราะห์กล้องที่มีกำลังขยายน้อยกว่า 40 เท่า

2. โครงสร้างจุลภาค (Microscope Structure) เป็นโครงสร้างที่ต้องตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงตั้งแต่ 40 เท่า ขึ้นไป เรียกอีกอย่างว่า Micrography [7]


### 2) โครงสร้างจุลภาค (Macrostructure) ของอะลูมิเนียม

1. โครงสร้างของอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้า กลุ่ม 1XXX แสดงลักษณะโดยมีโครงสร้างพื้น เป็นอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างอื่น ชาตุที่ไม่ละลาย ในอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ทางการค้า ที่เป็นชาตุผสมหลักคือ ชาตุเหล็ก (Fe) และซิลิกอน (Si) และชาตุที่ผสม มีการกระจายทั่วเนื้อโลหะอะลูมิเนียม ตามขอบเขตที่ผสมลงไป ตั้งแต่มีการค้าอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ ในทางการค้า มีชาตุเหล็กและซิลิกอนเป็นชาตุที่ผสมอะลูมิเนียม ชาตุที่ไม่ละลาย มีชาตุเหล็กและซิลิกอน เป็นส่วนประกอบพื้นฐาน ทำให้อะลูมิเนียมบริสุทธิ์ในทางการค้ากลุ่มนี้ เปลี่ยนไป [3]



**ภาพที่ 2.6** โครงสร้างจุลภาคแผ่นอะลูมิเนียม ผ่านการรีดเย็น หมายเลข 1100-H18 ชาติคำเล็กๆ คือ






**ภาพที่ 2.7** โครงสร้างจุลภาคแผ่นอะลูมิเนียมผ่านการรีด เย็นหมายเลข 1100-O และมีการเกิดผลึกใหม่ ทำให้เกรนมีขนาดเท่ากันจุดคำเล็กๆ คือ  $\text{FeAl}_3$  [3]

2. โครงสร้างจุลภาค (Microstructure) อะลูมิเนียมพสมทองแดงกลุ่ม 2XXX โครงสร้างจุลภาคอะลูมิเนียมพสมทองแดงที่นิยมใช้งานส่วนมากเป็นรูปโครงสร้างจุลภาคเกี่ยวกับการทำอุจจิหรือการบ่มแข็ง ซึ่งแสดงดังภาพข้างล่าง



**ภาพที่ 2.8** โครงสร้างจุลภาคอะลูมิเนียมพสมที่ 6% ทองแดง เมื่อทำการอุจจิ โครงสร้างประกอบด้วยเกบสีดำคือ  $\theta$  และขอบเกรนโครงสร้างนั้นเป็นอะลูมิเนียม

3. อะลูมิเนียมพสมแมกนีเซียมและซิลิกอนกลุ่ม 6XXX (Aluminium Magnesium Silicon Alloys) โครงสร้างจุลภาค (Microstructure) อะลูมิเนียมพสมแมกนีเซียมและซิลิกอนนี้ จะได้มาจากการปฏิบัติการเจ็ง ซึ่งการเกิดชาตุพสมเชิงโลหะจะได้อธิบายในหัวข้อการเจ็ง แต่ในโครงสร้างจุลภาคนี้จะอธิบายให้รู้ว่าเป็นโครงสร้างต่างๆ ซึ่งการใช้งาน ส่วนมากจะเป็นอะลูมิเนียมพสมแมกนีเซียมและซิลิกอน ที่ผ่านการเจ็งมากกว่า [3]




**ภาพที่ 2.9** โครงสร้างจุลภาคอะลูมิเนียมหมายเลข 6151-T6 ผ่านการทำเจ็งเที่ยมผ่านการขึ้นรูป Close-Die Forging

จากภาพที่ 2.9 จุดสีดำใหญ่ ทรงกลมๆ คือ  $Mn_2Si$  และ  $(Fe, Mn)_3SiAl_2$  ซึ่งเป็นเหลี่ยมๆ ส่วนจุดดำเล็กๆ เป็นโครงเมี้ยม

#### 2.2.7 การทดสอบความแข็ง

การทดสอบความแข็งวัสดุ หมายถึง การวัดความต้านทานการเกิดรอยบุ๋ม (Indentation) ของวัสดุ เพื่อต้องการทราบความแข็งแรงของวัสดุ โดยการวัดความต้านทานผิววัสดุด้วยวัตถุแข็ง (Ball) กดลงบนผิวชิ้นงาน การทดสอบโดยทั่วไปมี 3 วิธีการใหญ่ๆ คือ การทดสอบความแข็งแบบร็อกเวล (Rockwell Hardness Test) การทดสอบความแข็งแบบบรินอล (Brinell Hardness Test) และการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness Test) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะพูดถึงการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness Test) ซึ่งมีหลักการทดสอบเช่นเดียวกับแบบบรินอล คือ สำหรับวัสดุอ่อน เช่น ทองแดง และอะลูมิเนียมพสม แต่ได้ใช้วัสดุเพชรรูปทรงพีระมิดมีมุม 136 องศา แรงที่ใช้มีตั้งแต่ 5-120 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับความแข็งของวัสดุ การทดสอบแบบนี้หมายกับ

ตัวอย่างที่บางและแข็งมากๆ โดยใช้เวลาเป็นมาตรฐาน จากนั้นวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของรอยกดค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ สามารถอ่านได้จากเครื่องได้อ่ายง่าย ดังแสดงในภาพที่ 3.17 [2]



ภาพที่ 2.10 ลักษณะการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness Test)


สามารถคำนวณหาความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness) จากสมการที่ 2.7

$$VHN = HV = \frac{2P}{L^2} \sin \frac{\alpha}{2} \quad (2.7)$$

เมื่อ  $P$  คือแรงกด (kg)

$L$  คือความยาวเส้นทแยงมุมของรอยกด (mm)

$\alpha$  คือมุมการกด ( $^\circ$ )



**ภาพที่ 2.11** ตัวอย่างการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness Test) [2]

ตัวอย่าง เช่น 100 HV100 หมายถึง ค่าการทดสอบความแข็ง 100 HV ทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ ใช้หัวกดเพชรรูปทรงพิระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมระหว่างด้าน 136° องศา ให้น้ำหนักกดทดสอบ 100 กิโลกรัม

#### 2.2.8 สมบัติเชิงกลของวัสดุจากการดึง (Mechanical Properties Tension)

สมบัติที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของผลิตภัณฑ์คือ ความสามารถในการรับแรง (Loads) การกระทำของแรง มีหลายประเภท เช่น แรงใช้งาน (Service Load) และสถิต (Static Load) เป็นต้น


##### 1) การทดสอบการดึง (Tension Test)

วิธีการทดสอบตัววัสดุที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ การทดสอบการดึง (Tension Test หรือ Tensile Test) เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับได้ทั่วไป จึงต้องทำการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ASTM Standard E8 หรือมาตรฐานอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยสากล

##### 2) เส้นโค้งความเค้นกับความเครียด (Stress-Strain Curve)

ในระหว่างการทดสอบการดึง ทั้งโหลดและความยืด (Elongation) เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงต้องวัดการเปลี่ยนแปลงของโหลดและความยืด จากนั้นจึงนำมาเขียนแผนภาพแรงกับการ

กราฟจัด (Force-Displacement Diagram) ดังแสดงในภาพที่ 2.12 (ก) ซึ่งเป็นรูปแบบของโลหะเนื้อเยว เช่น เหล็กกล้า ที่ทดสอบในอุณหภูมิปกติ [10]



ภาพที่ 2.12 การทดสอบการดึง [15]

### 3) ความเค็น (Stress) และ ความเครียด (Strain)


ความเค็น (Stress) หมายถึง แรงต้านทานภายในเนื้อวัสดุที่มีต่อแรงภายนอกที่มากระทำ ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ แต่เนื่องจากความไม่เหมาะสมทางปฏิบัติและความยากในการวัดหาค่า  $\epsilon$  เราจึงมักจะพูดถึงความเค็นในรูปของแรงภายนอกที่มากระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ด้วยเหตุผลที่ว่าแรงกระทำภายนอกมีความสมดุลกับแรงต้านทานภายใน การหาค่าความเค็นสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้คือ

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad (2.8)$$

- เมื่อ  $\sigma$  คือ ความเคี้น (Stress) มีหน่วยเป็นปาสกาล (Pa,  $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ ) หรือ  $\text{kgf/mm}^2$   
 $P$  คือ แรงภายนอกที่มีการทำกำกับ มีหน่วยเป็น N หรือ  $\text{kgf}$  หรือ  
 $A$  คือ พื้นที่ภาคตัดขวางที่แรงกระทำมีหน่วยเป็น  $\text{m}^2$  หรือ  $\text{mm}^2$


โดยทั่วไปความเคี้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของแรงที่มีการทำโดยในทางปฏิบัติความเคี้นที่เกิดจะมีทั้ง 3 แบบนี้พร้อมๆ กัน

1) ความเคี้นแรงดึง (Tensile Stress) เกิดขึ้นเมื่อมีแรงดึงมากระทำตั้งฉากกับพื้นที่ภาคตัดขวาง โดยพยายามจะแยกเนื้อวัสดุให้แยกขาดออกจากกัน ดังภาพที่ 13




ภาพที่ 2.13 แรงดึง (Tensile)

2) ความเคี้นแรงอัด (Compressive Stress) เกิดขึ้นเมื่อมีแรงกดมากระทำตั้งฉากกับพื้นที่ภาคตัดขวาง เพื่อพยายามอัดให้วัสดุมีขนาดสั้นลง ดังภาพที่ 2.14



ภาพที่ 2.14 แรงกด (Compression)


3) ความเคี้ยวแรงเฉือน (Shear Stress) เกิดขึ้นเมื่อมีแรงม้ากระทำให้ทิศทางบนกับพื้นที่ภาคตัดขวาง เพื่อให้วัสดุเคลื่อนผ่านจากกันดังภาพที่ 2.15 มีค่าเท่ากับแรงเฉือน (Shear Force) หารด้วย พื้นที่ภาคตัดขวาง A ซึ่งนานกับทิศทางของแรงเฉือน [10]



ภาพที่ 2.15 แรงเฉือน (Shear)

#### 2.2.9 ความเครียด (Strain)

ความเครียด คือ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ (Deformation) เมื่อมีแรงกดยนต์มากระทำ (เกิดความเคี้ยว) การเปลี่ยนรูปของวัสดุนี้เป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ภายในเนื้อวัสดุ ซึ่งลักษณะของมันสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ [10]



ภาพที่ 2.16 ความเคี้ยวความเครียดของการดึงวัสดุ

1) การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติกหรือความเครียดแบบคืนรูป (Elastic Deformation or Elastic Strain) เป็นการเปลี่ยนรูปในลักษณะที่เมื่อปลดแรงกระทำ อะตอมซึ่งเคลื่อนไหวเนื่องจากพลังของความกีนจะเคลื่อนกลับเข้าตำแหน่งเดิม ทำให้วัสดุคงรูปร่างเดิมไว้ได้ ตัวอย่างได้แก่ พวงยางยืดสปริง ถ้าเราดึงมันแล้วปล่อยมันจะกลับไปมีขนาดเท่าเดิม

2) การเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกหรือความเครียดแบบคงรูป (Plastic Deformation or Plastic Strain) เป็นการเปลี่ยนรูปที่ถึงแม้ว่าจะปลดแรงกระทำนั้นออกแล้ววัสดุก็ยังคงรูปร่างตามที่ถูกเปลี่ยนไปนั้น โดยอะตอมที่เคลื่อนที่ไปแล้วจะไม่กลับไปตำแหน่งเดิม

วัสดุทุกชนิดจะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปทั้งสองชนิดนี้ขึ้นอยู่กับแรงที่มากระทำ หรือความกีนว่ามีมากน้อยเพียงใด หากไม่เกินพิกัดการคืนรูป (Elastic Limit) แล้ววัสดุนั้นก็จะมีพฤติกรรมคืนรูปแบบอิลาสติก (Elastic Behavior) แต่ถ้าความกีนเกินกว่าพิกัดการคืนรูปแล้ววัสดุก็จะเกิดการเปลี่ยนรูปแบบดาวรหรือแบบพลาสติก (Plastic Deformation)

นอกจากความเครียดทั้ง 2 ชนิด นี้แล้วยังมีความเครียดอิกประเกทหนึ่งซึ่งพบในวัสดุประเภทโพลีเมอร์ เช่น พลาสติก เรียกว่าความเครียดกึ่งอิลาสติกจะมีลักษณะที่ปราศจากแรงกระทำวัสดุจะมีการคืนรูป แต่จะไม่กลับไปจนมีลักษณะเหมือนเดิม

การคำนวณหาค่าความเครียดมีอยู่ 2 ลักษณะคือ


1. แบบเส้นตรง ความเครียดที่วัดได้จะเรียกว่า ความเครียดเชิงเส้น (Linear Strain) จะใช้ได้มีแรงที่มากระทำมีลักษณะเป็นแรงดึงหรือแรงกดดังภาพที่ 2.17 ค่าของความเครียดจะเท่ากับความยาวที่เปลี่ยนไปต่อความยาวเดิมดังสมการที่ 2.9

$$e = \frac{\Delta L}{L_o} \quad (2.9)$$

เมื่อ  $e$  คือ ความเครียดเชิงเส้น

$\Delta L$  คือ ความยาวที่เปลี่ยนไป ( $L - L_o$ )

$L_o$  คือ ความยาวเดิมของวัสดุที่สนใจ หรือ Gage Length



ภาพที่ 2.17 ความเครียดเชิงเส้น (Linear Strain)

2. แบบเฉือน เรียกว่า ความเครียดเฉือน (Shear Strain) ใช้กับกรณีที่แรงที่กระทำมีลักษณะเป็นแรงเฉือน ( $\tau$ ) ดังภาพที่ ค่าของความเครียดจะเท่ากับระยะที่เคลื่อนที่ไปต่อระยะห่างระหว่างฐาน ดังสมการที่ 2.10


$$\gamma = \frac{a}{h} \quad (2.10)$$

เมื่อ  $\gamma$  กือ  $\tan \theta \approx \theta$  (Radian ในกรณีที่เป็นมุมเล็ก)

$a$  กือ ระยะที่เคลื่อนที่ไป (Displacement)

$h$  กือ ระยะห่างระหว่างฐาน

$\theta$  กือ มุมที่เปลี่ยนไป




ภาพที่ 2.18 ความเครียดเฉือน (Shear Strain)

จะเห็นได้ว่าค่าของความเครียดทั้งสองแบบไม่มีหน่วย เพราะตัวตั้งและตัวหารมีหน่วยเป็นความยาวอยู่แล้ว

#### 2.2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด (Stress-Strain Relationship)

ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ในที่นี่เราจะใช้เส้นโค้งความเค้น-ความเครียด (Stress-Strain Curve) ซึ่งได้จากการทดสอบแรงดึง (Tensile Test) เป็นหลักโดยจะพล็อตค่าของความเค้นในแกนตั้งและความเครียดในแกนนอนดังภาพที่ 2.19 การทดสอบแรงดึงนอกจากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดแล้ว ยังจะแสดงความสามารถในการรับแรงดึงของวัสดุ ความerasible เนื้อวายของวัสดุ (Brittleness and Ductility) และบางครั้งอาจใช้บอกความสามารถในการขึ้นรูปของวัสดุ (Formability) ได้อีกด้วย



ภาพที่ 2.19 เส้นโค้งความเค้น-ความเครียด (Stress-Strain Curve) แบบมีจุดคราก (Yield Point) [10]

#### 2.2.11 กระบวนการเปลี่ยนรูปของวัสดุ (Deformation of material)

กลไกในกระบวนการเปลี่ยนรูป ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบถาวร (Permanent Deformation) ซึ่งมักจะเกิดจากการที่ วัสดุได้รับแรงมากกระทำจนเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดรูนแรงถึงแม้ว่าเราจะเอาแรงนั้นออกแล้วก็ตาม มันก็ไม่สามารถจะกลับคืนสู่ในสภาพเดิมได้

1) สลิป (Slip Deformation) คือ การเลื่อนตัว หรือการเลื่อนผ่านกันระหว่างผลึกในแนวของอะตอม (Atom) ในระนาบ (Planes) ของผลึก โดยเป็นการเคลื่อนย้ายชนิดแบบถาวร โดยที่ถึงแม้ว่าจะไม่มี ความเค้นใดๆ แต่ผลึกนั้นๆ ก็จะ ไม่สามารถเคลื่อนกลับมาให้อยู่ในสภาพเดิมได้อีก เลย

2) ทวินนิ่ง (Twinning Deformation) หมายถึงขบวนการในการเปลี่ยนรูปอันเนื่องมาจากการหักหรือแนวของผลึกเกิดการถูกเฉือนให้แบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน ที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือเหมือนกันโดยที่ทิศทางในการหักจะเป็นไปทั้งระบบเดียวกัน


3) ดิสโลเคชัน (Dislocation) คือขบวนการที่เกิดการเคลื่อนของวัสดุเมื่อเกิดมีแรงหรือได้รับแรงจากภายนอกเข้ามากระทำจนกระแทกต่อกัน [10]

### 2.2.12 ความเรียบผิวของชิ้นงาน

ในกระบวนการผลิตโดยการใช้เครื่องมือตัดปาดผิวของชิ้นงาน เช่น การตะไบ การกลึง การกัด หรือกระบวนการอื่นๆ เมื่อนำผิวของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการปาดผิวเหล่านี้มาส่องคุณค่าข่ายแล้ว ข่ายจะพบว่าผิวของชิ้นงานบรรจุระลึ่นสูงๆ ต่ำๆ ไม่เรียบเสมอ กันเหมือนกับการมองด้วยตา เป็นต้น ซึ่งลักษณะของชิ้นงานที่มีคลื่นสูงต่ำต่างกันมากย่อมแสดงว่าชิ้นงานนั้นมีความหยาบผิวสูงมาก ด้วยเช่นกัน ส่วนชิ้นที่มีความแตกต่างกันของคลื่นน้อยแสดงว่าผิวงานนั้นเรียบ อัตราความหยาบของผิวชิ้นงานนี้จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการผลิตชิ้นงานคุณภาพผิวของชิ้นงานต้องเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน ในกรณีที่ผิวของชิ้นงานไม่เหมาะสมกับการใช้งานจะทำให้อาชญากรรมชิ้นงานของชิ้นงานนั้นสั้นลง จะเห็นได้ว่าในการผลิตชิ้นงานผู้ผลิตจำเป็นต้องผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพผิวเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ หรือตามที่กำหนดในแบบสั่งงาน อย่างไรก็ตามการผลิตชิ้นงานที่มีผิวเรียบนั้นจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าชิ้นงานที่มีกำหนดพิกัดผิว จะเห็นได้คุณภาพผิวของชิ้นงานจะมีความสัมพันธ์กับดัชนีทุนการผลิตความหยาบผิวสามารถวัดหรืออ่านค่าได้จากหลากรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การอ่านค่าเฉลี่ยของความหยาบผิว (Ra) การอ่านค่าของจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดของความหยาบผิว (Ry) ตลอดจนการอ่านค่าเฉลี่ยของจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุด (Rq) ค่าความหยาบในแต่ละลักษณะนี้อยู่กับข้อกำหนดในการใช้งาน โดยส่วนใหญ่มักนิยมกำหนดเป็นค่าความหยาบผิวเฉลี่ย แต่ในงานวิชาชีพแล้วนี้จะกล่าวถึงค่าความหยาบผิว Ra (Arithmetical Mean Roughness) เพียงค่าเดียวเท่านั้น ซึ่งค่าความหยาบผิวเฉลี่ยหมายถึง ค่าเฉลี่ยจากการคำนวณค่ากลางระหว่างจุดยอดและจุดก้นแอ่ง เพื่อกำหนดเส้นกึ่งกลาง (Mean) และนำค่าที่ห่างจากเส้นกึ่งกลางด้านบนมาหักล้างกับค่าที่ห่างจากเส้นกึ่งกลางลงด้านล่างเทียบกับระยะทาง และคงดังภาพที่ 2.20 และวิธีการคำนวณดังสมการที่ 2.11

[8]

$$Ra = \frac{1}{\ell} \int_0^{\ell} |f(x)| dx \quad (2.11)$$



ภาพที่ 2.20 การคำนวณค่าความขบขันผิวนเลี้ยง (Ra) [8]

### 2.3 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

#### 2.3.1 การประมาณต้นทุนของเครื่องมือและผลผลิต (Estimating Tool Cost and Productivity)

คำนวณต้นทุนวัสดุที่ใช้ ค่าแรงของทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องมือ [9]

- 1) คำนวณจำนวนของชิ้นงานที่เครื่องมือสามารถผลิตได้ต่อชั่วโมง (Part per hour; Ph) ดังสมการที่ 2.12

$$Ph = \frac{1}{S} \quad (2.12)$$

เมื่อ S คือ Single-part time

Ph คือ จำนวนชิ้นงานที่ได้ต่อชั่วโมง

- 2) การคำนวณค่าใช้จ่ายแรงงาน (Labor Expense) หาได้จากสมการที่ 2.13

$$L = \frac{LS}{Ph} \times w \quad (2.13)$$

เมื่อ LS คือ ความต้องการจากการผลิต

W คือ ค่าจ้างแรงงานต่อชั่วโมง

Ph คือ ความสามารถในการผลิตต่อชั่วโมง

### 3) การคำนวณต้นทุนต่อชิ้นงาน (The Cost Per Part)

ต้นทุนต่อชิ้นงาน (Cost per Part; Cp) จากสมการที่ 2.14

$$Cp = \frac{TC + L}{LS} \quad (2.14)$$

เมื่อ TC คือ ค่าใช้จ่ายเครื่องมือ

L คือ ค่าใช้จ่ายแรงงาน

LS คือ ความต้องการชิ้นงานในการผลิต

## 2.4 วรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมา

งานขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปแบบใหม่ตามยังมีปัจจัยต่างๆ ในการทำงานที่จะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดกระบวนการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานดังนั้นนักวิจัยจึงพยายามที่จะศึกษาถลก ไกการทำงาน ของกระบวนการ โดยมีงานวรรณกรรมที่นำเสนอในงานการขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปดังต่อไปนี้

2.4.1 S.Syahrullail และคณะ [11] ได้ทำการศึกษาถกยณาการ ให้ลดตัวของแท่งบิลเล็ทกับสารหล่อลื่นประเทาน้ำมันปาล์มน้ำมันบริสุทธิ์โดยทำการอัดขึ้นรูปวัสดุแท่งบิลเล็ทอะลูมิเนียมผสม AA 5083 โดยทำการศึกษาสารหล่อลื่นน้ำมันปาล์มน้ำมันบริสุทธิ์ เทียบกับน้ำมันแร่พาราฟิน VG460 ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นกึ่งของเหลว ศึกษาถึงความเครียดที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานหลังการอัดขึ้นรูป พนวณน้ำมันแร่พาราฟิน VG460 ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นที่มีความหนืดสูง มีความสามารถในการลดความเสียดทานในกระบวนการซึ่งความเสียดทานดังกล่าววนนี้ เป็นข้อจำกัดของการอัดขึ้นรูป แต่เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของชิ้นงานที่ได้รับ โดยพิจารณาจากความหมายผิวที่เกิดขึ้น พนวณสารหล่อลื่นทั้ง 2 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก

2.4.2 Dvi-Chen และคณะ [12] ได้ทำการศึกษาเรื่องการขึ้นรูปแบบเย็น โดยใช้วัสดุอะลูมิเนียม ด้วยการใช้ระเบียงวิธีไฟไนต์อเลเมนต์ วิเคราะห์แบบสามมิติ ได้ทำการจำลองการขึ้นรูปแบบเย็น โดยใช้วัสดุอะลูมิเนียม Al 6062 โดยใช้มุมด้ายที่แตกต่างกันเพื่อศึกษาถึงแรงในการดันขึ้นรูปที่แตกต่างกันพบว่า

- 1) แรงในการดันขึ้นรูปจะเพิ่มขึ้นเมื่อมุมด้ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ระหว่าง 10 ถึง 35 องศา
- 2) ความเสียหายของวัสดุที่ถูกทำการขึ้นรูป จะเกิดขึ้นสูงสุดที่ปากทางออกของด้าย
- 3) ความเครียดของวัสดุจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มอัตราการลดขนาด

2.4.3 Tahir Altinbalik และคณะ [13] ได้ทำการศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงทฤษฎีและทดลองสำหรับกระบวนการคัดเลือกขึ้นรูปแบบใหม่ตามในส่วนของภาคตัดเฉพาะส่วน โดยทำการขึ้นรูป ตะกั่วบริสุทธิ์ โดยกระบวนการคัดเลือกขึ้นรูปแบบใหม่ตาม โดยใช้ตัวแปรระยะของพื้นซึ่งที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงผลที่เกิดขึ้นระหว่างรูปแบบที่เกิดขึ้นในทางทฤษฎี และผลที่ได้จากการทดสอบจริงพบว่ารูปแบบของทฤษฎีและรูปแบบของผลที่ได้จากการทดลองมีความสอดคล้องกัน และพบว่าขนาดของวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน 21 มิลลิเมตร จะมีลักษณะของรอยมลทินที่ดีกว่าขนาดอื่นๆ

2.4.4 J.S. Ajiboye และ M.B. Adeyemi [14] ได้ทำการศึกษาถึงผลกระบวนการด้วยแลนด์ (Die Land) ที่มีต่อกระบวนการขึ้นรูปเย็นด้วยวัสดุประเภทตะกั่วผสม โดยทำการหล่อ แท่งตะกั่วผสม มาทำการกดอัดด้วยปั๊มจักรยานด้วยแลนด์ (Die Land) ที่แตกต่างกันโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยกระบวนการคัดเลือกขึ้นรูปเบตสูงสุด (Upper Bound) เพื่อศึกษาถึงผลกระบวนการที่เกิดขึ้น เช่นลักษณะของความเกืน และความเครียดที่เกิดขึ้น แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปเปรียบเทียบกับกระบวนการเคลื่อนที่ส่วนโถง การเปลี่ยนแปลงของแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปเทียบกับ ระยะด้วยแลนด์ (Die Land) และ นุ่มดายที่ออกจากการค่าความเพื่อของมุม คุณภาพของชิ้นงาน ความแข็งของชิ้นงานหลังการขึ้นรูปและการเปรียบเทียบที่ใช้ในการคำนวณเทียบกับการวัดผลจากการขึ้นรูปจริงพบว่า ระยะด้วยแลนด์ (Die Land) มีผลที่จะทำให้เกิดแรงเสียดทานเป็นอย่างมาก และยังส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงที่ใช้ในการกระบวนการคัดเลือกขึ้นรูปอีกด้วย

2.4.5 M Bakhshi-Jooybari [15] ได้ทำการศึกษาทดลองเรื่องแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะทำการขึ้นรูปด้วยกระบวนการคัดเลือกขึ้นรูปวัสดุเหล็กและอะลูมิเนียม โดยเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างการอัดขึ้นรูปเย็นและการขึ้นรูปร้อน พบร่วมกับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันด้วยกระบวนการคัดเลือกขึ้นรูปเย็นมีความสอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีในเชิงของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น แต่ไม่เป็นไปตามทฤษฎี ในส่วนของการคัดเลือกขึ้นรูปร้อน ด้วยเหล็กคาร์บอนปานกลางที่มีการใช้สารหล่ออลูминี

2.4.6 P.Tiernan และคณะ [16] ได้สร้างแบบจำลองของการอัดรีดเย็นที่มีการสอนเทียบการทดลอง ได้ทำการศึกษาถึงการปรับค่าที่มีความเหมาะสม ในการขึ้นรูปเย็นด้วยการทำการขึ้นรูปจริง เปรียบเทียบกับการใช้การศึกษาด้วยวิธีไฟฟ้าในตัวอิเล็กเมนต์ และการคำนวณ โดยใช้วัสดุอะลูมิเนียมผสม AA1100 ที่มีขนาดแตกต่างกันมาทำการผ่านการอบอ่อน เพื่อลดความเครียดในชิ้นงานที่จะนำมาทำการขึ้นรูปเย็น เพื่อศึกษาถึงผลกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ ถึงผลกระบวนการที่

เกิดขึ้นด้วยวิธีไฟไนต์อเลิมเม้นต์ และการคำนวนพบว่า การใช้วิธีไฟไนต์อเลิมเม้นต์ในการตรวจสอบการทำงาน มีความนำเชื่อถือในระดับที่สามารถเชื่อถือได้

2.4.7 S.O.Onuh และคณะ [17] ได้ทำการศึกษาผลผลกระทบรูปของทรงชายและความเร็วในการอัดขึ้นรูปในกระบวนการขึ้นรูปเย็น ด้วยวัสดุประเภทอะลูมิเนียม และตะกั่วผสม เพื่อให้เข้าใจ ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใช้แท่นอัดขึ้นรูปให้มีรูปร่างเป็นแบบชิ้นส่วนทรงสามมาตรฐานด้วยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ในกระบวนการทดลอง เช่น อัตราการลดรูปของชาย มุมชาย ความเร็วในการอัดขึ้นรูปเทียบกับคุณภาพของชิ้นงาน แรงดันที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปและรูปแบบการให้ลดตัวของเนื้อวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปตามแนวต่างๆ ที่กำหนด โดยใช้จากการศึกษาพบว่า แรงดันที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปจะประผันไปกับมุมชาย และค่าที่เหมาะสมสำหรับ อัตรา การกดขึ้นรูปและอัตราในการลดรูปของพื้นที่ของพื้นที่ของชิ้นงานนั้น จะพบที่การใช้มุมชายที่น้อยที่สุดจะเกิดที่ภาคตัดมุม 90 องศา

## 2.5 สรุปบท

จากการทบทวนวรรณกรรมในขั้นต้นที่กล่าวมานี้พบว่า กระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบ ใหม่ตามของวัสดุชนิดต่างๆ เป็นกระบวนการที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการอัดขึ้นรูป วัสดุที่ใช้ในเป็นอุปกรณ์ในการอัดขึ้นรูปนั้นควรเป็นวัสดุที่มีความแข็งสูง และทนทานในการเสียดสีที่เกิดจากการสัมผัสนั้นระหว่างอุปกรณ์ในการอัดขึ้นรูป ซึ่งในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยถึงกระบวนการอัดขึ้นรูปอย่างกว้างขวาง แต่ก็ยังมีจุดที่น่าสนใจในการดำเนินการศึกษาวิจัยอีกมากมาย ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นนี้ พบว่าสารหล่อล่อื่นซึ่งมีความหนืดที่แตกต่างกันและมุมชายของแม่พิมพ์ เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อแรงเสียดทานในกระบวนการอัดขึ้นรูป แรงที่เกิดขึ้นในขณะทำการอัดขึ้นรูป อัตราความเครียดที่เกิดขึ้นพื้นผิวของโลหะและอัตราความขยายผิวที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวหลังการอัดขึ้นรูป โดยวัสดุที่จะใช้การศึกษาทดลองเป็นอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการยึดตัวได้ดีและมีการให้ลดตัวของเนื้อวัสดุได้ดี โดยที่ปัจจุบันต่างๆ ที่มีความสำคัญซึ่งพบรากวรรณกรรมขั้นต้นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ได้แก่ ปัจจัยการควบคุมสภาพการทดลองให้มีความเหมาะสมต่อคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุโลหะที่มีความแตกต่างกัน เช่น อะลูมิเนียม เหล็ก หรือ ตะกั่ว ผสม ซึ่งสภาพจะต่างๆ ของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการทดลองจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ระบบการเคลื่อนที่ของพันธ์ ระยะด้วยและ ความเร็วในการอัดขึ้นรูปสอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีการอัดขึ้นรูปเย็นในเชิงของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น

## บทที่ ๓


### วิธีการดำเนินงานวิจัย

ในการทำวิทยานิพนธ์ทางผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ในการทำการศึกษาจากงานวิจัยที่ผ่านมาและจัดทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบใหม่ตามของสุดยอดมิเนียมในประเทศไทย” ซึ่งเป็นการอัดขึ้นรูปเย็น และทำการศึกษาการอัดขึ้นรูปที่แต่ละองค์ความรู้ของมนุษย์เปรียบเทียบกับสารหล่อล่อที่ใช้แต่ละชนิด ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์จึงได้ทำการวางแผนการดำเนินงานของโครงการเพื่อให้สามารถวางแผนระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ดังต่อไปนี้

#### 3.1 แผนการดำเนินงาน

หลังจากทำการศึกษารูปแบบและข้อมูลของงานวิจัยทางทฤษฎีต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในทางปฏิบัติงาน ซึ่งจะพบว่าในการปฏิบัติงานจริงนั้นจะพบข้อตอนในการทำงานที่เป็นระบบมากมาย เช่น การวางแผนงาน การจัดทำและจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรให้มีความพร้อมสมบูรณ์ เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำการทดลองที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานจริง ซึ่งในการปฏิบัติงานและดำเนินงานนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดี จึงจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและแผนที่วางไว้ นอกจากนั้นยังมีปัญหาในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ต้องการความเหมาะสมในการทำวิจัย เช่น การเลือกใช้สารหล่อล่อที่มีหลากหลายชนิด ดังนั้นจึงได้มีการวางแผนการดำเนินงานเป็นขั้นตอน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

### 3.2 วิธีดำเนินงานวางแผนและเตรียมการ



ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวางแผนและเตรียมการ

### 3.3 วัสดุที่จะนำมาใช้ทำการอัดขึ้นรูป

วัสดุที่จะมาใช้ในการผลิตเป็นลิ่งที่จะกำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพราะฉะนั้นในการเลือกวัสดุจึงเป็นส่วนสำคัญในการผลิต ที่จะทำให้ชิ้นงานที่ออกแบบมีประสิทธิภาพที่ดี เพราะวัสดุต่างๆ อาจมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงเหมาะสมแก่การใช้งานที่ต่างกันออกไป ซึ่งวัสดุที่เลือกใช้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

#### 3.3.1 อะลูมิเนียม (Al 1100) ตาม International Organization Standard (ISO)

อะลูมิเนียมชนิดนี้เป็นอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในงานการปรับปรุงคุณสมบัติการกัดกร่อนและง่ายต่อการขึ้นรูปตามความต้องการซึ่งคุณสมบัติของความแข็งแรงจะลดลง เช่น ภาชนะบรรจุอาหารและสารเคมี สามารถนำไปขึ้นรูปในลักษณะของแผ่นหลอดเพื่อใช้งานต่างๆ

#### 3.3.2 อะลูมิเนียม (Al 2011) ตาม International Organization Standard (ISO)

อะลูมิเนียมชนิดนี้เป็นอะลูมิเนียมผสมทองแดง ซึ่งสามารถนำไปใช้งานทำพวงสกุร์ ใช้เพิ่มคุณสมบัติในการกระทำด้วยเครื่องจักรและเพิ่มความแข็งแรงเป็นต้น

#### 3.3.3 อะลูมิเนียม (Al 6063) ตาม International Organization Standard (ISO)

อะลูมิเนียมชนิดนี้เป็นอะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมและซิลิโคน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานในด้านการทำร้าว งานม้า ประตูหน้าต่าง ระบบของร้อนรุ่ก รถระบบ และท่อนำเข้าปืนต้น [4]

**ตารางที่ 3.1 องค์ประกอบทางเคมีของอะลูมิเนียมตามมาตรฐาน International Standard Organization (ISO)**

ธาตุ	ปริมาณองค์ประกอบทางเคมี (% wt)		
	อะลูมิเนียม เกรด 1100	อะลูมิเนียม เกรด 2011	อะลูมิเนียม เกรด 6063
Al	99.00	91.2-94.6	97.5
Si	1.00	0.40	0.20-0.60
Fe	1.00	0.70	0.35
Mn	0.05	-	0.10
Zn	0.10	0.30	0.10
Cu	0.05-0.20	5.00-6.00	0.10
Pb	-	0.20-0.60	-
Ti	-	-	0.10

ตารางที่ 3.1 องค์ประกอบทางเคมีของอัลミニเนียมตามมาตรฐาน International Standard Organization (ISO) (ต่อ)

ธาตุ	ปริมาณองค์ประกอบทางเคมี (% wt )		
	อัลミニเนียม เกรด 1100	อัลミニเนียม เกรด 2011	อัลミニเนียม เกรด 6063
Mg	-	-	0.45-0.90
Cr	-	-	0.10
Other	0.05	0.05	0.05

### 3.4 เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบและวิธีการเก็บผล

เครื่องมือที่ใช้ทดสอบใช้เครื่องปั๊มโลหะของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ขนาด 80 ตัน และแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเย็นอะลูมิเนียม

#### 3.4.1 เครื่องปั๊มโลหะขนาด 80 ตัน

เครื่องปั๊มโลหะเป็นเครื่องจักรที่รวมแม่พิมพ์เข้าไว้ 2 แม่พิมพ์ หรือมากกว่านั้น ถูกออกแบบเพื่อมุ่งหมายขึ้นรูปวัสดุที่วางอยู่ระหว่างแม่พิมพ์ โดยที่แม่พิมพ์เคลื่อนที่เข้าหากันด้วยการใช้กำลังที่แรงไปยังวัสดุซึ่งเป็นผลให้เกิดแรงปั๊กโดยต้นจากแรงที่ใช้ไปยังวัสดุที่อยู่ระหว่างแม่พิมพ์ ซึ่งรองรับด้วยแท่นเครื่องของตัวมันเองแสดงดังภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3.2 เครื่องปั๊มโลหะขนาด 80 ตัน ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

### 3.4.2 แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเย็นอะลูมิเนียม และดงดังภาพที่ 3.3



ภาพที่ 3.3 แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

### 3.4.3 สารหล่ออลูминีียมที่ใช้ในการทดสอบ

การเลือกสารหล่ออลูминีียมที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการขึ้นรูป สารหล่ออลูминีียมที่ใช้กันทั่วไปกับงานอัดขึ้นรูปมีหลายชนิด แต่ที่นำมาใช้ในการทดลอง คือ น้ำมันแร่ น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันมะพร้าว ซึ่งจะนำผลจากการทดสอบมาเปรียบเทียบกันว่าสารหล่ออลูминีียมใดที่เหมาะสมต่อการใช้ในงานอัดขึ้นรูป และดังภาพที่ 3.4



(ก) น้ำมันแร่ (Sun's oil)



(ข) น้ำมันถั่วเหลือง



(ค) น้ำมันมะพร้าว

ภาพที่ 3.4 สารหล่ออลูминีียมที่ใช้ในการทดสอบ

### 3.4.4 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

1) อุปกรณ์จัดเก็บสัญญาณ (Mini Data Logger) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของระบบ (Data Logger) ประกอบไปด้วย Scanner หรือ Multiplexer Digital-Voltmeter และตัวบันทึกข้อมูล ซึ่งรับ Input ที่เป็นระบบ Analog จาก Sensor และทำการเปลี่ยนข้อมูลเป็นระบบ Digital และเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำเพื่อนำไปใช้ต่อไป แสดงดังภาพที่ 3.5 โดยมีตารางบันทึกแรงในการอัดขึ้นรูป แสดงดังตารางที่ 3.2



ภาพที่ 3.5 อุปกรณ์วัดแรงดันน้ำมัน และอุปกรณ์จัดเก็บสัญญาณ

2) การติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดันน้ำมันและอุปกรณ์จัดเก็บสัญญาณต่อเข้ากับเครื่องเพรส แสดงดังภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.6 การติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสัญญาณต่อเข้ากับเครื่องเพรส

**ตารางที่ 3.2** แรงในการอัดขึ้นรูปในการใช้สารหล่อลีนต่างชนิดกันของแต่ละมุมด้วย โดยที่นำมันแร่ใช้สัญลักษณ์ (Su) นำมันถ่วงเหลืองใช้สัญลักษณ์ (So) นำมันมะพร้าวใช้สัญลักษณ์ (Co) และไม่ใช้สารหล่อลีนใช้สัญลักษณ์ (No)

ชิ้นงานที่	แรงในการอัดขึ้นรูป (kN)											
	Die 20				Die 25				Die 30			
	Su	So	Co	No	Su	So	Co	No	Su	So	Co	No
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Average	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 3.4.5 วัดค่าความหยาบผิว


ทำการวัดค่าความหยาบผิวของชิ้นงาน โดยจะทำการวัดค่า Ra ของแต่ละจุดบนชิ้นงานซึ่งทำการวัดทั้งหมด 12 จุด ของชิ้นงานแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย โดยทำการวัดชิ้นงานทั้งหมด 3 ชิ้น

#### 1) อุปกรณ์ในการวัดค่าความหยาบผิว (Surface Roughness)

ใช้เครื่องวัดความหยาบผิว ยี่ห้อ ACCRETECH รุ่น HANDYSURF โดยใช้ระยะ Cut Off 5 x 0.8 มิลลิเมตร โดยมีขั้นตอนในการวัดผิวชิ้นงานดังนี้คือ ทำการสะอาดผิวชิ้นงานโดยการล้างคราบสารหล่อลีนออก แล้ววางชิ้นงานจับยึด บน V-Block แล้วจึงวัดค่าความหยาบผิวเฉลี่ย โดยทำการวัดจำนวน 4 ครั้งในแต่ละด้าน โดยเริ่มวัดที่มุม 0 องศา 90 องศา 180 องศา 270 องศา ของชิ้นงานที่ทำการขึ้นอัดขึ้นรูปแล้วจึงนำมาคิดค่าเฉลี่ย เป็นเครื่องวัดความหยาบผิวชนิดเป็นลากผ่านผิวสำเร็จของชิ้นงาน โดยมีข้อจำกัดจากการวัดคือนำผลที่วัดได้ตามแนวยาวตรงมาแสดงเท่านั้น และดังภาพที่ 3.7 และวิธีการวัดค่าความหยาบผิว แสดงดังภาพที่ 3.8 โดยมีตารางบันทึกค่าความหยาบผิว และดังตารางที่ 3.2



ภาพที่ 3.7 เครื่องวัดความ helysurf ยี่ห้อ ACCRETECH รุ่น HANDYSURF




### ภาพที่ 3.8 วิธีการวัดค่าความหมายพิว

ตารางที่ 3.3 ค่าความ helyab ผิวโดยที่ นำมันแร่ใช้สัญลักษณ์ (Su) นำมันถ้วนเหลืองใช้สัญลักษณ์ (So)  
นำมันมะพร้าวใช้สัญลักษณ์ (Co) และไม่ใช้สารหล่ออลูминี่ใช้สัญลักษณ์ (No)

### 3.4.6 การ ไหลดตัวของวัสดุ

การ ไหลดตัวของเนื้อ โลหะภายในการ อัดขึ้นรูป มีอิทธิพลต่อคุณภาพชิ้นงาน และ สมบัติทาง กลของชิ้นงาน เชื่อว่า ลักษณะของ เกรน ของชิ้นงาน มีลักษณะ ยึดตัวตาม ยาวของทิศทาง การรีด การศึกษา การ ไหลดตัวของ โลหะภายในการ อัดขึ้นรูป โดย การ ผ่าครึ่ง ดู การ ไหลดตัวของเนื้อ โลหะ ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

- 1) ทำการ ผ่าครึ่ง ชิ้นงาน ด้วย เครื่อง ผ่าชิ้นงาน ทดสอบจนได้ ชิ้นงาน สำหรับ ทำการ ทดสอบ แสดง ดังภาพที่ 3.9



**ภาพที่ 3.9 ชิ้นงาน หลังการ ผ่าสำหรับ เป็น ชิ้นงาน ทดสอบ**

- 2) เมื่อ ผ่าชิ้นงาน เสร็จแล้ว ทำการ หล่อเรซิน ชิ้นงาน ทดสอบ ดังภาพที่ 3.10 และ ชิ้นงาน หล่อ เรซิน สำเร็จ ทดสอบ ดังภาพที่ 3.10



**ภาพที่ 3.10 การ หล่อ เรซิน**



ภาพที่ 3.11 ชิ้นงานหล่อเรซิ่นสำเร็จ

3) เมื่อหล่อเรซิ่นเสร็จแล้วทำการขัดเตรียมชิ้นงานก่อนการทดสอบด้วยกระดาษทรายໄล์ ความละเอียดต่างๆ แสดงดังภาพที่ 3.12 เมื่อขัดกระดาษทรายเสร็จแล้วนำไปขัดด้วยผ้าสักกะหลาด โดยใช้สารขัด คือ ผงเพชร เพื่อเป็นการลบรอยกระดาษทรายก่อนการนำไปกัดกรด



ภาพที่ 3.12 กระดาษทรายเบอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการขัดเตรียมชิ้นงาน

4) หลังจากเตรียมชิ้นงานทดสอบเสร็จแล้วจะทำการกัดกรดเพื่อส่องฤทธิ์โครงสร้างซึ่งการกัดกรดนั้น อะลูมิเนียมแต่ละชนิดใช้กรดในการกัดไม่เหมือนกันซึ่งในการกัดกรดแต่ละชนิดมีส่วนผสมดังนี้

- การทดสอบสำหรับอะลูมิเนียม เกรด 1100 ใช้โซเดียมไอกอรอกไซด์ 10 กรัม ผสมกับน้ำบริสุทธิ์ 100 มิลลิลิตร
- การทดสอบสำหรับอะลูมิเนียม เกรด 2011 ใช้กรดไนโตริก 5 มิลลิลิตร กรดฟูริก 3 มิลลิลิตร คลอเริก 2 มิลลิลิตร และน้ำ 90 มิลลิลิตร
- การทดสอบสำหรับอะลูมิเนียม เกรด 6063 ใช้กรดไนโตริก 30 มิลลิลิตร กรดฟูริก 10 มิลลิลิตร และน้ำ 60 มิลลิลิตร

5) เมื่อทำการกดกรดเสร็จแล้วจึงนำไปส่องด้วยกล้อง Microscope และบันทึกผล

### 3.5 การออกแบบและการคำนวณ

ในการออกแบบด้วยของแม่พิมพ์ในการอัดขึ้นรูปเย็นอะลูมิเนียมนั้น ขั้นตอนแรกจะต้องพิจารณาว่าขอบเขตและความสามารถของเครื่องที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปนั้นมีศักยภาพเพียงใด โดยมีการคำนวณหาการลดขนาดและความยาวของชิ้นทดสอบ จากนั้นก็คำนวณแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปเย็นว่าแรงที่ใช้จะต้องไม่เกินแรงของเครื่องอัด เมื่อคำนวณได้แล้วจากนั้นจึงเริ่มต้นในการออกแบบด้วยของแม่พิมพ์ ดังนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนั้นก็คือ แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปชิ้นงาน ความแข็งแรง การลดขนาดของชิ้นงาน ความยากง่ายในการสร้าง หรือการลดประภูมิแม่พิมพ์ และความประหยัด

#### 3.5.1 แรงที่ใช้ในการขึ้นรูป

1) เกรดการฟอร์มตัว จากสมการที่ 2.2

$$\epsilon_h = \left( \ln \frac{A_0}{A} \right) \times 100\% \quad (3.1)$$

$$= \left( \ln \frac{196.07}{122.72} \right) \times 100\%$$

$$= 46.86\%$$

2) แรงขึ้นรูป F จากสมการที่ 2.5

$$F = \frac{A_0 \times k_{fm} \times \epsilon_h}{n_F} \quad (3.2)$$


$$= \frac{196.07 \times 225.83 \times 0.4686}{0.5}$$

$$= 41497.8 \text{ N}$$

$$= 4.15 \text{ tons.}$$

### 3.5.2 วัสดุที่จะนำมาใช้ทำการผลิต


วัสดุที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ใช้อะลูมิเนียมซึ่งอะลูมิเนียมมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือ มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์สูง มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศทั่วไป ซึ่งอะลูมิเนียมที่นำมาใช้มี 3 ชนิด ดังนี้ Al 1100, Al 2011 และ Al 6063 โดยมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 15.8 มิลลิเมตร ในการทดสอบแสดงดังภาพที่ 3.13



ภาพที่ 3.13 อะลูมิเนียมที่ใช้ในการผลิต

### 3.5.3 ขนาดชิ้นงานหลังการขึ้นรูป

หลังจากผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปแล้วชิ้นงานที่ได้นั้นจะต้องมีขนาด แสดงดังภาพที่ 3.14



ภาพที่ 3.14 ชิ้นงานหลังจากการอัดขึ้นรูป

$$\begin{aligned}
 \text{ปริมาตรชิ้นงานสำเร็จ } V_F &= \frac{\pi}{4} \left[ \left( D^2 h_1 \right) + \left( \frac{D+d}{2} \right)^2 h_2 + \left( d^2 \times h_3 \right) \right] \quad (3.3) \\
 &= \frac{\pi}{4} \left[ \left( 15.8^2 \times 12.5 \right) + \left( \frac{15.8+12.5}{2} \right) \times 6.5 + \left( 12.5^2 \times 33 \right) \right] \\
 &= 6572.78 \text{ mm}^3
 \end{aligned}$$

เพื่อการสูญเสียเนื้อวัสดุ 2%

$$\begin{aligned}
 \text{ปริมาตรวัสดุคงเหลือ } V &= 6572.78 + \frac{\pi}{100} \times 2 \times 6572.78 \\
 &= 6985.76 \text{ mm}^3
 \end{aligned}$$

ขนาดวัสดุคงเหลือ  $D_0 = 15.8 \text{ mm}$

$$A_0 = \frac{\pi}{4} \times 15.8^2$$

$$= 196.07 \text{ mm}^2$$

$$h_0 = \frac{V}{A_0}$$

$$= \frac{6985.76}{196.07}$$

$$= 35.63 \text{ mm}$$

### 3.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน

#### 3.6.1 การเตรียมชิ้นงานทดสอบ

- 1) ทำการตัดชิ้นงานทดสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 15.8 มิลลิเมตร ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า 37 มิลลิเมตร ด้วยการเลื่อยมือแสดงดังภาพที่ 3.15



ภาพที่ 3.15 ชิ้นงานที่เลื่อยเสร็จแล้ว

- 2) ทำการกลึงปาดหน้าชิ้นงานให้เรียบร้อยโดยให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.8 มิลลิเมตร และความยาวอยู่ที่ 37 มิลลิเมตร แสดงดังภาพที่ 3.16



ภาพที่ 3.16 ชิ้นทดสอบ

### 3.6.2 การประกอบแม่พิมพ์และรายของแม่พิมพ์


แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเย็นนั้นสร้างขึ้นให้ใช้งานในการอัดขึ้นรูป โดยที่แม่พิมพ์ทำจากเหล็ก SKD11 และ S45C เป็นส่วนใหญ่ สำหรับส่วนประกอบที่สำคัญของแม่พิมพ์ประกอบไปด้วย ดายตัวล่าง (Lower Die) ดายที่มุน 20 องศา มุน 25 องศา และมุน 30 องศา (Die Insert, Guide Bush 25, Guide Bush 28, Intermediate Plate, Intermediate Plate Out, Pressure Plate Punch, Pressure Plate, Punch Plate, Punch , Shrink Ring Out, Shrink Ring, Guide Post 25, Guide Post 28, Upper Die และ Ejector แสดงดังภาพที่ 3.17

ตารางที่ 3.4 ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเย็น

ชิ้นที่	รายการ	วัสดุ	ขนาด	จำนวน/ชิ้น
1	Lower Die	S45C	270x300x35	1
2	Die Insert	SKD11	Ø80x60	1
3	Guide Bush 25	St37	Ø37x80	2
4	Guide Bush 28	St37	Ø42x80	2
5	Intermediate Plate	S45C	Ø140x17.9	1
6	Intermediate Plate Out	St37	Ø190x30	1
7	Pressure Plate Punch	S45C	Ø80x20	1
8	Pressure Plate	S45C	Ø140x25	1
9	Punch Plate	S45C	120x190x40	1


ตารางที่ 3.4 ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเย็น (ต่อ)

ชิ้นที่	รายการ	วัสดุ	ขนาด	จำนวน/ชิ้น
10	Punch	SKD11	$\varnothing 34 \times 90$	1
11	Shrink Ring Outer	St37	$\varnothing 190 \times 30$	1
12	Shrink Ring	S45C	$\varnothing 140 \times 60$	1
13	Guide Post 25	S45C	$\varnothing 25 \times 200$	2
14	Guide Post 28	S45C	$\varnothing 28 \times 200$	2
15	Upper Die	S45C	$270 \times 300 \times 40$	1
16	Ejector	S45C	$\varnothing 38 \times 150$	1
17	Socket Head Screw		M10x1.5x25	4
18	Socket Head Screw		M10x1.5x50	4
19	Socket Head Screw		M10x1.5x30	4



ภาพที่ 3.17 ส่วนประกอบของแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเย็นแบบไอลตาม

ขนาดของมุมด้ายที่ใช้ในการทดสอบการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไอลตาม 3 มุม คือ  $2\alpha = 20$  องศา  $2\alpha = 25$  องศา และ  $2\alpha = 30$  องศา แสดงดังภาพที่ 3.18



ภาพที่ 3.18 รายของแม่พิมป์อัดขึ้นรูปเย็น


ขั้นตอนในการประกอบแม่พิมป์อัดขึ้นรูปเย็น

- 1) ทำความสะอาดแม่พิมป์ทั้งหมด
- 2) นำตัวกระทุ้ง ไปใส่ในช่องกระทุ้งของเครื่องอัดขึ้นรูป แสดงดังภาพที่ 3.19




ภาพที่ 3.19 ตัวกระทุ้ง

- 3) นำชุดแม่พิมพ์ตัวล่างประกอบลงบนเครื่อง และนำตัวจับขึ้นมาจับยึดแม่พิมพ์ให้แน่น แสดงดังภาพที่ 3.20



ภาพที่ 3.20 ชุดแม่พิมพ์ตัวล่าง

- 4) นำชุดแม่พิมพ์ตัวบนไปสวมกับชุดแม่พิมพ์ตัวล่าง และยึดสกรูของชุดแม่พิมพ์ตัวบนให้แน่น แสดงดังภาพที่ 3.21




ภาพที่ 3.21 ชุดแม่พิมพ์ตัวบน

- 5) นำแม่พิมพ์ที่ประกอบเสร็จแล้วไปติดตั้งบนเครื่องเพรส ยึดแม่พิมพ์ตัวบนและตัวล่างให้แน่น แล้วยกชุดแม่พิมพ์ตัวบน แสดงดังภาพที่ 3.22




ภาพที่ 3.22 การติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรส

- 6) ปรับตั้งสวิทซ์ควบคุม ตามความลึกของชิ้นงานในการอัดขึ้นรูป แสดงดังภาพที่ 3.23



ภาพที่ 3.23 การปรับตั้งสวิทซ์ควบคุมตามความลึกของชิ้นงาน

7) แม่พิมพ์ติดตั้งบนเครื่องเพรสพร้อมใช้งาน แสดงดังภาพที่ 3.24



ภาพที่ 3.24 แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปเย็นพร้อมใช้งาน

### 3.6.3 ขั้นตอนในการทดสอบ

เป็นวิธีการในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถทำการอัดขึ้นรูปจนเป็นชิ้นงานสำเร็จได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานของแม่พิมพ์ว่ามีประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพได้ดีเพียงใด หลังจากนั้นแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงคุณภาพของแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีตามต้องการ แสดงดังภาพที่ 3.24

- 1) นำเอาชิ้นงานที่เตรียมสำหรับทำการทดสอบใส่ลงปาก cavity ในแม่พิมพ์
- 2) ทำการปั๊มชิ้นงาน (ของแต่ละตัวแปร)
- 3) ทำการบันทึกผลนำชิ้นงานออกและตรวจสอบ
- 4) ทำการทดสอบที่ 1-3 ซ้ำ จนครบถ้วนค่าตัวแปรตามที่กำหนดไว้
- 5) นำชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปทุกชิ้นมาทำการวัดค่าความหมายผิว แสดงดังภาพที่ 3.7 และนำมาเตรียมชิ้นงานสำหรับการทดสอบดูโครงสร้าง
- 6) ทำการผ่าครึ่งชิ้นงานทุกชิ้นของแต่ละตัวแปร
- 7) เมื่อผ่าครึ่งชิ้นงานแล้วนำมาหล่อเรซิ่นเพื่อสามารถให้จับชิ้นงานได้สะดวกเวลาขัดกระดาษทราย แสดงดังภาพที่ 3.9 และ 3.10

- 8) ทำการขัดด้วยกระดาษทรายไอล์เบอร์ตั้งแต่ขยายไปจนถึงเบอร์ละเอียดจากนั้นนำไปขัดมันด้วยผ้าสักหลาดโดยใช้ผงเพชรเป็นสารขัด
- 9) เมื่อขัดมันจนขึ้นเงาแล้วนำชิ้นงานทดสอบมากดกรดที่ผสมไว้ (แล้วแต่ชนิดของอะลูมิเนียม)
- 10) ล้างออกด้วยแอลกอฮอล์และน้ำสะอาดแล้วเป่าชิ้นงานให้แห้งด้วยไคร์
- 11) นำไปส่องดูโครงสร้างด้วยกล้องไมโครสโคปแล้วบันทึกผล (ทำทุกๆ ชิ้นเหมือนกัน)
- 12) เมื่อส่องดูโครงสร้างครบถ้วนแล้วนำชิ้นงานนั้นไปทำการทดสอบความแข็งและบันทึกผล
- 13) นำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ผล
- 14) สรุปผลการทดลอง

### 3.7 การประมาณต้นทุนของเครื่องมือและผลผลิต (Estimating Tool Cost and Productivity)

#### 3.7.1 การประมาณค่าผลผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและด้วยเครื่องจักร CNC

- 1) การประมาณผลผลิตด้วยวิธีการปั๊มขึ้นรูป

$$Ph = \frac{1}{S} \quad (3.4)$$

เมื่อ Machining Time = 20 sec

Load Time = 5 sec.

Unload Time = 5 sec.

ดังนั้นสามารถแทนสมการได้ดังนี้

$$Ph = \frac{1}{\frac{20}{60 \times 60} + \frac{5}{60 \times 60} + \frac{5}{60 \times 60}} = 120$$

การประมาณผลผลิตงานปั๊มขึ้นรูป เท่ากับ 120 ชิ้นต่อชั่วโมง

2) การประมาณผลผลิตด้วยวิธีการกลึงโดยใช้เครื่อง CNC

$$Ph = \frac{1}{S} \quad (3.5)$$

เมื่อ Machining Time = 45 sec.

Load Time = 5 sec.

Unload Time = 5 sec.

ดังนั้น สามารถแทนสมการได้ดังนี้

$$Ph = \frac{1}{\frac{45}{60 \times 60} + \frac{5}{60 \times 60} + \frac{5}{60 \times 60}} = 66$$

การประมาณต้นทุนของงานปั๊มขึ้นรูป เท่ากับ 66 ชิ้นต่อชั่วโมง

ดังนั้นวิธีการปั๊มขึ้นรูป มีผลผลิตต่อหน่วยได้มากกว่าวิธีการกลึงด้วยเครื่อง CNC จำนวน 54 ชิ้นต่อชั่วโมง

### 3.7.2 การคำนวณค่าใช้จ่ายแรงงาน (Labor Expense)

#### 1) การคำนวณค่าใช้จ่ายแรงงานด้วยวิธีการอัดปั๊มรูป

$$L = \frac{LS}{Ph} \times w \quad (3.6)$$

เมื่อ  $Ls = 5,000$  ชิ้น

$Ph = 120$  ชิ้นต่อชั่วโมง

$w = 37.5$  บาทต่อชั่วโมง

ดังนั้นสามารถแทนสมการได้ดังนี้

$$L = \frac{5,000}{120} \times 37.5 = 1,562.5$$

ทำการปั๊มอัดขึ้นรูปชิ้นงาน จำนวน 5,000 ชิ้น จะมีค่าใช้จ่ายแรงงาน = 1,563 บาท

2) การคำนวณค่าใช้จ่ายแรงงานด้วยวิธีการกลึงโดยใช้เครื่อง CNC

$$L = \frac{LS}{Ph} \times w (1.7) \quad (3.7)$$

เมื่อ  $LS = 5,000$  ชิ้น

$Ph = 66$  ชิ้นต่อชั่วโมง

$w = 37.5$  บาทต่อชั่วโมง

ดังนั้นสามารถแทนสมการได้ดังนี้

$$L = \frac{5,000}{66} \times 37.5 = 2,840.9$$

ทำการกลึงโดยใช้เครื่อง CNC จำนวน 5,000 ชิ้น จะมีค่าใช้จ่ายแรงงาน = 2,841

### 3.7.3 ต้นทุนต่อชิ้นงาน (Cost Per Part)

$$Cp = \frac{TC + L}{LS} \quad (3.8)$$

เมื่อ  $TC$  = Tool cost

$L$  = Labor expense

$LS$  = Lot size

1) ต้นทุนต่อชิ้นงานด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป

$$\text{เมื่อ } TC = 25,000$$

$$L = 1,563$$

$$LS = 5,000$$

ดังนั้น สามารถแทนค่าสมการได้ดังนี้

$$Cp = \frac{15,000 + 1,563}{5,000} = 3.31$$

ต้นทุนในการผลิตชิ้นงานด้วยวิธีการอัดขึ้นรูปต่อหน่วยมีค่า = 3.31 บาท

2) ต้นทุนต่อชิ้นงานด้วยวิธีการกลึงโดยใช้เครื่อง CNC

$$\text{เมื่อ } TC = 25,000$$

$$L = 2,841$$

$$LS = 5,000$$

ดังนั้น สามารถแทนค่าสมการได้ดังนี้

$$Cp = \frac{15,000 + 2,841}{5,000} = 17.16$$

ต้นทุนในการผลิตชิ้นงานด้วยวิธีการกลึงโดยใช้เครื่อง CNC ต่อหน่วยมีค่า = 17.16 บาท

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล


ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล เป็นการนำเสนอผลการทดลองที่ได้จากการทดลองตามตัวแปรที่กำหนดมาแสดง โดยผลการทดลองแบ่งออกเป็นลักษณะต่างๆ เช่น แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป ความหมายผิวที่ผ่านการขึ้นรูปความแข็งของชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูป และการทดสอบโครงสร้าง น้ำภาคของชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูป และแสดงดังต่อไปนี้

#### 4.1 ผลการทดลอง

##### 4.1.1 แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป

แรงที่ใช้ในกระบวนการอัดขึ้นรูปถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวแปรอื่นๆ แสดงดังต่อไปนี้

1) แรงในการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เกรด 1100 (Al 1100) แสดงดังภาพที่ 4.1




ภาพที่ 4.1 แรงในการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เกรด 1100

จากภาพที่ 4.1 เป็นกราฟแสดงถึงแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เกรด 1100 โดยใช้สารหล่อล่ำลี่นที่แตกต่างกัน และมุมด้ายที่แตกต่างกัน จากราฟจะเห็นได้ว่า ชนิดของสารหล่อล่ำลี่ที่ให้ค่าแรงอัดขึ้นรูปมากไปหน้อຍ คือ ไม่ใช้สารหล่อล่ำลี่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันแร่ และมุมด้ายที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปนั้นมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันจากมากไปหน้อຍ คือ มุมด้าย

30 องศา มุมด้วย 25 องศา และมุมด้วย 20 องศา สามารถสรุปได้ว่าสารหล่อลื่นและมุมด้วยมีผลต่อแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปซึ่งสารหล่อลื่นที่มีค่าต่ำสุด คือ น้ำมันแร่ที่มุมด้วย 20 องศา ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 64.02 kN


2) แรงในการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เกรด 2011 (Al 2011) แสดงดังภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 แรงในการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เกรด 2011

จากภาพที่ 4.2 เป็นกราฟแสดงถึงแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เกรด 2011 โดยใช้สารหล่อลื่นที่แตกต่างกัน และมุมด้วยที่แตกต่างกัน จากราฟจะเห็นได้ว่า ชนิดของสารหล่อลื่นที่ให้ค่าแรงอัดขึ้นรูปมากไปหน่อย คือ ไม่ใช้สารหล่อลื่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันแร่ และมุมด้วยที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปนั้นมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันมากไปหน่อย คือ มุมด้วย 30 องศา มุมด้วย 25 องศา และมุมด้วย 20 องศา สามารถสรุปได้ว่าสารหล่อลื่นและมุมด้วยมีผลต่อแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปซึ่งสารหล่อลื่นที่มีค่าต่ำสุด คือ น้ำมันแร่ที่มุมด้วย 20 องศา ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 75.70 kN

3) แรงในการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เกรด 6063 (Al 6063) แสดงดังภาพที่ 4.3




ภาพที่ 4.3 แรงในการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เกรด 6063

จากภาพที่ 4.3 เป็นกราฟแสดงถึงแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เกรด 6063 โดยใช้สารหล่อลีนที่แตกต่างกัน และมุมด้ายที่แตกต่างกัน จากกราฟจะเห็นได้ว่า ชนิดของสารหล่อลีนที่ให้ค่าแรงอัดขึ้นรูปมากไปหน่อย ก็อ ไม่ใช้สารหล่อลีน นำ้มันถั่วเหลือง นำ้มันมะพร้าว และนำ้มันแร่ และมุมด้ายที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปนั้นมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันจากมากไปหนาน้อย ก็อ มุมด้าย 30 องศา มุมด้าย 25 องศา และมุมด้าย 20 องศา สามารถสรุปได้ว่าสารหล่อลีนและมุมด้ายมีผลต่อแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปซึ่งสารหล่อลีนที่มีค่าต่ำสุด ก็อ นำ้มันแร่ที่มุมด้าย 20 องศา ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 83.74 kN.

#### 4.1.2 ค่าความหมายผิวหลังการอัดขึ้นรูป

ความหมายผิวหลังการอัดขึ้นรูปมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับสารหล่อลีนที่ใช้และมุมด้าย


#### 1) ค่าความหมายผิวหลังการอัดขึ้นรูปของอะลูมิเนียมเกรด 1100 (Al 1100) แสดงดังภาพที่ 4.4



ภาพที่ 4.4 ค่าความหยาบผิวโดยเฉลี่ยของอะลูมิเนียม (Al 1100)

จากภาพที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหยาบผิวเฉลี่ยกับอิทธิพลของมุมด้ายและสารหล่อลื่น ซึ่งจากการจะเห็นได้ว่าสารหล่อลื่นแต่ละชนิดมีค่าความหยาบผิวที่แตกต่างกันสารหล่อลื่นที่ให้ค่าความหยาบผิวจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ไม่ใช้สารหล่อลื่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันกําลังเหลือง และน้ำมันแร่ จากค่าความหยาบผิวของแต่ละสารหล่อลื่นจะเห็นได้อีกว่ามุมด้ายที่ให้ค่าความหยาบผิวสูงสุด คือ มุมด้าย 30 องศา ถัดลงมาจะเป็น มุมด้าย 25 องศา และมุมด้ายที่ให้ค่าความหยาบผิวน้อยที่สุดคือ มุมด้าย 20 องศา ใช้สารหล่อลื่นน้ำมันแร่ ซึ่งมีค่าอยู่ที่  $0.31 \mu\text{m}$ .


2) ค่าความหยาบผิวหลังการอัดขึ้นรูปของอะลูมิเนียมเกรด 2011 (Al 2011) แสดงดังภาพที่ 4.5



ภาพที่ 4.5 ค่าความหยาบผิวโดยเฉลี่ยของอะลูมิเนียม (Al 2011)

จากภาพที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหยาบผิวเคลือบกับอิทธิพลของมุนเวยและสารหล่อลื่น ซึ่งจากการจะเห็นได้ว่าสารหล่อลื่นแต่ละชนิดมีค่าความหยาบผิวที่แตกต่างกันสารหล่อลื่นที่ให้ค่าความหยาบผิวจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ไม่ใช้สารหล่อลื่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันแร่ จากค่าความหยาบผิวของแต่ละสารหล่อลื่นจะเห็นได้อีกว่ามุนเวยที่ให้ค่าความหยาบผิวสูงสุด คือ มุนเวย 30 องศา ถัดลงมาจะเป็น มุนเวย 25 องศา และมุนเวยที่ให้ค่าความหยาบผิวน้อยที่สุดคือ มุนเวย 20 องศา ใช้สารหล่อลื่นน้ำมันแร่ ซึ่งมีค่าอยู่ที่  $0.36 \mu\text{m}$


3) ค่าความหยาบผิวหลังการอัดขึ้นรูปของอะลูมิเนียมเกรด 6063 (Al 6063) แสดงดังภาพที่ 4.6



ภาพที่ 4.6 ค่าความหยาบผิวโดยเฉลี่ยของอะลูมิเนียม (Al 6063)

จากภาพที่ 4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหยาบผิวเคลือบกับอิทธิพลของมุนเวยและสารหล่อลื่น ซึ่งจากการจะเห็นได้ว่าสารหล่อลื่นแต่ละชนิดมีค่าความหยาบผิวที่แตกต่างกันสารหล่อลื่นที่ให้ค่าความหยาบผิวจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ไม่ใช้สารหล่อลื่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันแร่ จากค่าความหยาบผิวของแต่ละสารหล่อลื่นจะเห็นได้อีกว่ามุนเวยที่ให้ค่าความหยาบผิวสูงสุด คือ มุนเวย 30 องศา ถัดลงมาจะเป็น มุนเวย 25 องศา และมุนเวยที่ให้ค่าความหยาบผิวน้อยที่สุดคือ มุนเวย 20 องศา ใช้สารหล่อลื่นน้ำมันแร่ ซึ่งมีค่าอยู่ที่  $0.38 \mu\text{m}$ .

4) ค่าความหมายผิวหลังการอัดขึ้นรูปเมื่อเปรียบเทียบกับงานกลึง CNC แสดงดังภาพที่ 4.7




ภาพที่ 4.7 ค่าความหมายผิวหลังการอัดขึ้นรูปเมื่อเปรียบเทียบกับงานกลึง CNC


จากภาพที่ 4.7 графแสดงค่าความหมายผิวเคลือบระหว่างการอัดขึ้นรูปเข็นแบบไฟลตาม และงานกลึงด้วย CNC จะเห็นได้ว่าผิวของงานกลึงด้วย CNC มีค่าความหมายผิวที่ดีกว่า ซึ่งที่อะลูมิเนียมเกรด 1100 เท่ากับ  $0.21 \mu\text{m}$  อะลูมิเนียมเกรด 2011 เท่ากับ  $0.25 \mu\text{m}$  และอะลูมิเนียมเกรด 6063 เท่ากับ  $0.28 \mu\text{m}$

#### 4.1.3 ค่าความแข็งในเนื้อชิ้นงานหลังการอัดขึ้นรูป


นำชิ้นงานที่ผ่านการอัดขึ้นรูปเข็น เมื่อผ่าชิ้นงานเสร็จแล้วนำมาทำการวัดความแข็งด้วย เครื่องทดสอบแบบวิกเกอร์ ได้ผลการทดสอบแสดงดังต่อไปนี้



ภาพที่ 4.8 ผลการทดสอบความแข็งอะลูมิเนียมเกรด 1100



ภาพที่ 4.9 ผลการทดสอบความแข็งของลูมิเนียม เกรด 2011




ภาพที่ 4.10 ผลการทดสอบความแข็งของลูมิเนียม เกรด 6063

จากภาพที่ 4.8 ถึง 4.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสารหล่อลื่นและนุ่มดาย ที่ใช้ต่อค่าความแข็งของอะลูมิเนียมทั้ง 3 เกรด จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของนุ่มดายและสารหล่อลื่นไม่มีผลต่อค่าความแข็งที่เกิดขึ้นของอะลูมิเนียมทั้ง 3 เกรด ทั้งนี้ในรายงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ได้หาข้อมูลมา ก็มิได้มีการพูดถึงอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อค่าความแข็งของชิ้นงานก่อนการอัดขึ้นรูป แต่จาก

ผลที่ได้ทดสอบค่าความแข็งในเนื้ออัลูมิเนียมทั้ง 3 เกรด เมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง 3 กราฟ จะเห็นได้ว่า ค่าความแข็งที่ได้มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน คือ อัลูมิเนียมเกรด 1100 ใช้สารหล่อลื่นน้ำมันแร่ที่มุนดาย 20 องศา

1) แสดงผลเปรียบเทียบค่าความแข็งเฉลี่ยของชิ้นงานก่อนและหลังการอัดขึ้นรูปที่มุนดาย 20 องศา นำมันแร่ของอัลูมิเนียมทั้ง 3 เกรด แสดงดังภาพที่ 4.11



ภาพที่ 4.11 การเปรียบเทียบค่าความแข็งของชิ้นงานก่อนและหลังการอัดขึ้นรูป


จากภาพที่ 4.11 กราฟเปรียบเทียบค่าความแข็งเฉลี่ยของชิ้นงานก่อนและหลังการอัดขึ้นรูป เขียนแบบใหม่ตาม จะเห็นได้ว่าชิ้นงานหลังการอัดขึ้นรูปมีค่าความแข็งที่เพิ่มขึ้น ซึ่งที่อัลูมิเนียมเกรด 1100 เท่ากับ 82.54 HV อัลูมิเนียมเกรด 2011 เท่ากับ 94.11 HV และอัลูมิเนียมเกรด 6063 เท่ากับ 106.39 HV

#### 4.2 วิเคราะห์ผล

จากผลการทดลองในแต่ละตัวแปร นำค่าที่ได้มาวิเคราะห์แรงอัดขึ้นรูป ค่าความหยาบผิว ค่าความแข็งของชิ้นงานหลังการขึ้นรูปและโครงสร้างมากของชิ้นงานหลังการขึ้นรูปดังแสดงดังต่อไปนี้

##### 4.2.1 วิเคราะห์แรงอัดขึ้นรูปเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุและมุนดายที่แตกต่างกัน

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่ากราฟที่ได้นี้มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่การใช้สารหล่อลื่นเป็นน้ำมันแร่ให้แรงที่ต่ำที่สุดของแต่ละวัสดุ จึงสามารถนำวิเคราะห์ว่าวัสดุชนิดใดใช้แรงในการอัดขึ้นรูปน้อยที่สุด แสดงดังภาพที่ 4.12




ภาพที่ 4.12 การวิเคราะห์ผลแรงอัดขึ้นรูปโดยใช้น้ำมันแร่เป็นสารหล่อลื่น

จากภาพที่ 4.12 графแสดงอิทธิพลของมุนหมายและชนิดของวัสดุที่ส่งผลต่อแรงอัดขึ้นรูป จากกราฟแสดงให้เห็นได้ว่า อะลูมิเนียมที่ใช้แรงในการอัดขึ้นรูปน้อยที่สุดของแต่ละมุนหมาย คือ อะลูมิเนียม เกรด 1100 (Al 1100) เนื่องจากอะลูมิเนียมเกรด 1100 อยู่ในกลุ่มของอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ ซึ่งมีความเนียนยวและความยืดหยุ่น ซึ่งเหมาะสมกับการนำไปทำการขึ้นรูป [4] และจะเห็นได้ว่ามุนหมายที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อแรงอัดขึ้นรูป เช่นเดียวกัน ซึ่งจากการจะเห็นได้ว่าที่อะลูมิเนียมเกรด 1100 ที่มุนหมาย 20 องศา จะใช้แรงอัดขึ้นรูปน้อยที่สุด เพราะถ้ามุนหมายมีค่ามากๆ จะทำให้เกิดบริเวณชิ้นงานไม่เกิดการไหลดตัว (Dead-Metal Zone) มีมาก ซึ่งทำให้ต้องใช้แรงอัดขึ้นรูปสูงขึ้น [2, 10]

#### 4.2.2 วิเคราะห์ความหมายผิวของชิ้นงาน

จากการทดลองเบื้องต้นจะเห็นว่าที่มุนหมาย 20 องศา จะให้ค่าความหมายผิวมีค่าต่ำของแต่ละสารหล่อลื่นที่ใช้เป็นตัวแปรในการอัดขึ้นรูป ดังนี้จึงนำข้อมูลของมุนหมาย 20 องศา ของแต่ละสารหล่อลื่นมาทำการวิเคราะห์หาสารหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการอัดขึ้นรูปให้ค่าความหมายผิวต่ำและชนิดของอะลูมิเนียมด้วย แสดงดังภาพที่ 4.13




ภาพที่ 4.13 การเปรียบเทียบค่าความหยาบผิวเฉลี่ยที่มุ่งด้วย 20 องศา

จากภาพที่ 4.13 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าความหยาบผิวที่มุ่งด้วย 20 องศา จากกราฟ จะเห็นได้ว่าชนิดของอะลูมิเนียมและชนิดของสารหล่อลื่นมีผลต่อค่าความหยาบผิว ซึ่งจากการสารหล่อลื่นที่เป็นน้ำมันแร่จะให้ค่าความหยาบผิวต่ำที่สุด ในสารหล่อลื่นที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งที่อะลูมิเนียมเกรด 1100 เท่ากับ  $0.31 \mu\text{m}$  อะลูมิเนียมเกรด 2011 เท่ากับ  $0.36 \mu\text{m}$  และอะลูมิเนียมเกรด 6063 เท่ากับ  $0.38 \mu\text{m}$  เพราะที่มุ่งด้วย 20 องศา ให้ค่าความหยาบผิวที่ต่ำกว่าซึ่งถ้าที่มุ่งด้วยมีค่าสูงขึ้นจะยิ่งทำให้สุดไฮโลตัวได้ไม่ดี อะลูมิเนียมเกรด 1100 ซึ่งใช้น้ำมันแร่เป็นสารหล่อลื่นทำให้ค่าความหยาบผิวมีค่าต่ำที่สุดมีค่าเท่ากับ  $0.31 \mu\text{m}$  เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับไม่ใช้สารหล่อลื่น

#### 4.2.3 วิเคราะห์ความแข็งของเนื้อชิ้นงาน

จากการทดสอบความแข็งของชิ้นงานหลังการขึ้นรูปเบื้องต้นนั้นจะเห็นได้ว่าค่าความแข็งมีค่าที่ต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของอะลูมิเนียมด้วย ดังนั้นจึงเลือกข้อมูล อะลูมิเนียมเกรด 1100 มุ่งด้วย 20 องศา ที่ใช้น้ำมันแร่เป็นสารหล่อลื่นของชิ้นงานที่วิเคราะห์เบื้องต้น มาแสดงในกราฟวิเคราะห์ ความแข็งของแต่ละจุดในเนื้อชิ้นงาน โดยแสดงจุดวัด 7 จุด แสดงดังภาพที่ 4.14



ภาพที่ 4.14 ค่าความแข็งแต่ละจุดที่วัดในเนื้อชิ้นงาน

จากภาพที่ 4.14 แสดงค่าความแข็งแต่ละจุดที่วัดบนชิ้นงานหลังการอัดขึ้นรูป พนได้ว่า บริเวณใกล้ผิวชิ้นงาน จุดที่ 1 และ 7 มีค่าความแข็งน้อยกว่าในเนื้อชิ้นงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอัดขึ้นรูปจะทำให้ความแข็งภายในกล่องชิ้นงานมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากโครงสร้างภายในแท่งอะลูมิเนียม บริเวณที่สัมผัสน้ำดาย เกิดการอัดตัวและเปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิม แต่โครงสร้างภายในแท่งอะลูมิเนียมที่บีบอัดมากจะมีผลต่อค่าความแข็งมากขึ้นตาม เนื่องจากเกิดการกดอัดในทุกทิศทาง จึงทำให้มีความหนาแน่นที่เกิดบริเวณกล่องจุดที่ 3, 4 และ 5 เพิ่มขึ้นและเป็นผลให้ความแข็งเนื้อชิ้นงานบริเวณกล่องด้านในมีค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย[18]

#### 4.2.4 วิเคราะห์โครงสร้างมหาภาค

การตรวจสอบคุณภาพโครงสร้างมหาภาคเป็นการศึกษาดูการไหลตัวของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของเกรนที่แตกต่างกันออก ไปของแต่ละมุมด้วย ดังนั้นจึงเลือกข้อมูลของอะลูมิเนียมเกรด 1100 ที่ใช้น้ำมันแร่เป็นสารหล่อลื่น แสดงดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบการให้ผลตัวของโครงสร้างที่มุ่งด้ายต่างกันของน้ำมันแร่

ชนิดสารหล่อ ลื่นของแต่ละ มุ่งด้าย	ลักษณะ ชั้นงาน			
	A	B	C	
น้ำมันแร่ มุ่งด้าย 20 องศา				
น้ำมันแร่ มุ่งด้าย 25 องศา				
น้ำมันแร่ มุ่งด้าย 30 องศา				

จากตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบลักษณะการบีบอัดตัวของเกรน จากการอัดขึ้นเย็นรูปแบบ ให้ตามอะลูมิเนียม Al 1100 ด้วยใช้มุ่งด้าย 30, 25 และ 20 องศา จะเห็นได้ว่าลักษณะของขอบเกรน ในช่วงก่อนการอัดขึ้นรูป (A) จะมีลักษณะการจัดเรียงตัวของเกรนที่เป็นรูปร่างชัดเจน เมื่อทำการอัด ขึ้นรูปที่มีลักษณะคงดอง (B) เนื้อโลหะจะให้ผลตัวผ่านบริเวณคงดองทำให้เกิดการบีบอัดของเกรน

และช่วง (C) เป็นช่วงที่ชิ้นงานเปลี่ยนรูปมีขนาดเล็กลงจะสังเกตเห็นลักษณะของกรนจะบีบอัดกันมีขนาดเล็กลงแต่ความขาระหว่างแนวแกนที่ยาวมากขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบการไอลด์ตัวของชิ้นงานโดยใช้ด้ายที่มีมุน 30, 25 และ 20 องศา จากรูปจะเห็นได้ว่ามุนด้าย 20 องศา จะทำให้การไอลด์ตัวของเนื้อโลหะได้ดีกว่ามุนด้าย 25 องศา และ 30 องศา ตามลำดับ สังเกตจากรูปในแต่ละช่วงของการไอลด์ตัว จะเห็นว่า ลักษณะการบีบอัดตัวของกรนจะมีขนาดที่ต่างกัน ชิ้นงานที่อัดขึ้นรูปเย็นด้วยมุนด้าย 20 องศา จะมีขนาดของกรนใหญ่ กว่าชิ้นงานที่อัดขึ้นรูปเย็นด้วยมุนด้าย 25 องศา และ 30 องศา ดังนั้นแสดงว่ามุนด้ายมีผลต่อการไอลด์ตัวของชิ้นงาน ในกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไอลด์ตาม

#### 4.2.5 วิเคราะห์ต้นทุนในการผลิต

ในกระบวนการผลิตหนึ่งๆ นั้นต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ ค่าจ้างแรงงาน ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าน้ำค่าไฟและค่าอื่นๆ อีก ดังนั้นการผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำให้ผลผลิตที่สูง จากการคำนวณต้นทุนเครื่องมือและผลผลิตในบทที่ 3 ซึ่งสามารถนำมาเปรียบเทียบหารวิธีการผลิตที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยและให้ผลผลิตสูง และผลผลิตระหว่างการอัดขึ้นรูปและการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC แสดงให้เห็นได้ว่าในการผลิตต่อชั่วโมงการอัดขึ้นรูปสามารถผลิตได้มากกว่าการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC เพราะจากการกระบวนการอัดขึ้นรูปสามารถนำชิ้นงานที่เตรียมไว้ใส่แม่พิมพ์แล้วทำการอัดขึ้นรูปได้เลย แต่กระบวนการกลึงขึ้นรูปต้องมีการนำชิ้นงานเข้าเครื่องแล้วทำการยึดชิ้นงานให้แน่นและอื่นๆ อีกตามกระบวนการผลิต กว่าจะได้ผลผลิตชิ้นหนึ่งอาจใช้เวลามากกว่าการอัดขึ้นรูปจึงทำให้ความสามารถในการผลิตต่อวันนั้นผลิตชิ้นงานออกมาน้อยกว่าวิธีการอัดขึ้นรูปส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตต่อชิ้นมีต้นทุนที่สูงกว่ากระบวนการอัดขึ้นรูป ดังผลการเปรียบเทียบจากตารางที่ 4.2 ด้านล่างนี้

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตระหว่างการอัดขึ้นรูปและการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC

วิธีการผลิต	การอัดขึ้นรูป	การกลึงโดยเครื่องจักร CNC
ผลผลิตและค่าใช้จ่าย		
ผลผลิตที่ได้ต่อชั่วโมง	120 ชิ้น	66 ชิ้น
ค่าใช้จ่ายแรงงานในการผลิต 5,000 ชิ้น	1,563 บาท	2,840.9 บาท
ต้นทุนในการผลิตต่อชิ้นงาน	3.31 บาท	17.16 บาท

### 1) กำลังการผลิตต่อวัน

ในกระบวนการผลิตที่มีความต้องการชิ้นงานที่มีการผลิตจำนวนมากต่อวันกระบวนการอัดขึ้นรูปแบบไอลตามนั้นมีความสามารถในการผลิตได้ดีกว่าการผลิตชิ้นงานแบบเดิมนั้นก็คือ การผลิตโดยวิธีการตัดเนื่องเนื้อวัสดุโดยในการผลิตที่มีการผลิตชิ้นต่อวัน กรรมวิธีการผลิตแบบตัดเนื่องจะไม่สามารถรองรับการผลิตชิ้นส่วนที่มีความต้องการจำนวนมากได้ ภายในเวลาที่จำกัด ดังผลการเปรียบเทียบจากตารางที่ 4.3 ด้านล่างนี้

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการผลิตต่อชิ้นและต่อชั่วโมง

เวลาใช้ผลิตและ กำลังผลิต วัสดุ	เวลาที่ใช้ในการผลิตต่อชิ้น		กำลังการผลิตต่อวัน (8ชม.)	
	การปั๊มอัดขึ้นรูป เย็นแบบไอลตาม	การกลึง ด้วย CNC	การปั๊มอัดขึ้นรูป เย็นแบบไอลตาม	การกลึงด้วย CNC
AI 1100	20 sec	55 sec	1,440 ชิ้น	524 ชิ้น
AI 2011	20 sec	55 sec	1,440 ชิ้น	524 ชิ้น
AI 6063	20 sec	55 sec	1,440 ชิ้น	524 ชิ้น

จากตารางจะเห็นได้ว่าเวลาที่ใช้ในการผลิตต่อชิ้นและกำลังการผลิตที่ผลิตได้ต่อวันของกระบวนการปั๊มอัดขึ้นรูปเย็นแบบไอลตามนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC ทั้งเวลาที่ใช้ในการผลิตและกำลังการผลิตที่ได้จะดีกว่า และเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อัตรากำลังการผลิตของกระบวนการปั๊มอัดขึ้นรูปเย็นแบบไอลตามจะมากกว่า 63.6 % ของกำลังการผลิตต่อวัน

### 2) ต้นทุนวัสดุอะลูมิเนียมที่สั่งซื้อใช้ในกระบวนการผลิต

ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนจำเป็นต้องมีต้นทุนการผลิตของวัสดุที่ใช้ในการผลิตซึ่งแต่ละประเภทจะมีราคาที่แตกต่างกัน ตามคุณสมบัติของวัสดุตลอดจนความสามารถในการใช้งาน โดยจะส่งผลต่อราคากลางของชิ้นงานตามไปด้วย โดยการแสดงเปรียบเทียบต้นทุนในการซื้อวัสดุอะลูมิเนียมของแต่ละประเภทที่ใช้ในการผลิตของกระบวนการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC และกระบวนการอัดขึ้นรูปแบบไอลตามนั้น จะเห็นได้ว่าการใช้ต้นทุนในการสั่งซื้อวัสดุจะมีราคาที่แตกต่างกันดังผลตามตารางที่ 4.4 ด้านล่างนี้

**ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบราคาในการสั่งซื้อวัสดุอะลูมิเนียมที่ใช้ในกระบวนการผลิต**

<b>เปรียบเทียบราคาวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่ 5,000 ชิ้น</b>			
<b>วัสดุ</b>	<b>ราคาอะลูมิเนียม</b>	<b>การปั๊มอัดขึ้นรูป</b>	<b>การกลึงด้วย CNC</b>
AI 1100	400 บาท (6 ม.)	13,200 บาท (198 ม.)	18,000 บาท (270 ม.)
AI 2011	960 บาท (5 ม.)	38,400 บาท (200 ม.)	52,800 บาท (275 ม.)
AI 6063	1,000 บาท (6 ม.)	33,000 บาท (198 ม.)	45,000 บาท (270 ม.)

จากตารางจะเห็นได้ว่าราคาวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่ 5,000 ชิ้น ของกระบวนการปั๊มอัดขึ้นรูป เย็นแบบไฮลดตาม เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตจะน้อยกว่า และเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าคือ AI 1100 เท่ากับ 26.7 % AI 2011 เท่ากับ 27.3 % AI 6063 เท่ากับ 26.7 %

### 3) ค่าแรงที่ใช้ในการผลิตต่อชิ้นที่ปริมาณการผลิต 5,000 ชิ้น

ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนจำเป็นต้องมีต้นทุนค้านแรงงานที่ใช้ในการผลิตเข้ามาเป็นส่วนสำคัญของการผลิต โดยจะส่งผลต่อราคากำลังการผลิตของชิ้นงานตามไปด้วย โดยเมื่อมีการผลิตจำนวนมากๆ ก็ต้องใช้เวลาการผลิตมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มมากขึ้นด้วย จากกรรมวิธีการผลิตของกระบวนการปั๊มอัดขึ้นรูปเย็นแบบไฮลดตามและกระบวนการการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC จะเห็นได้ว่าค่าแรงที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่อชิ้น ทั้ง 2 กระบวนการจะแตกต่างกัน ดังผลการเปรียบเทียบตามตารางที่ 4.5 ด้านล่างนี้

**ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบค่าแรงที่ใช้ในการผลิตต่อชิ้นที่ปริมาณการผลิต 5,000 ชิ้น**

<b>กรรมวิธี การผลิต</b>	<b>ค่าแรง ต่อชั่วโมง</b>	<b>กำลังการผลิต ต่อชิ้น</b>	<b>ค่าแรง ต่อชิ้น</b>	<b>กำลังการผลิต ที่ 5,000 ชิ้น</b>
การปั๊มอัดขึ้นรูป	37.5 บาท	120 ชิ้น	0.31 บาท	1,550 บาท
การกลึงด้วย CNC	37.5 บาท	66 ชิ้น	0.57 บาท	2,850 บาท

จะเห็นได้ว่าค่าแรงที่ใช้ในการผลิตต่อชิ้นของกระบวนการการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC จะใช้ค่าแรงเท่ากับ 0.57 บาท/ชิ้น กระบวนการปั๊มอัดขึ้นรูปเย็นแบบไฮลดตามจะใช้ค่าแรงเท่ากับ 0.31 บาท/ชิ้น การผลิตชิ้นส่วนทั้ง 2 กระบวนการจะเห็นได้ว่ากระบวนการปั๊มอัดขึ้นรูปเย็นแบบไฮลดตาม ที่กำลังการผลิตจำนวน 5,000 ชิ้น ค่าแรงที่ใช้ในการผลิตต่อชิ้นลดลง 45.6 %

**4) ปริมาณน้ำหนักที่สูญเสียเนื้อวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต**

จากการมีวิธีการผลิตของกระบวนการปั๊มอัดขึ้นรูปเย็นแบบไฟลตามและกระบวนการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC จะเห็นได้ว่ากระบวนการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC นั้น ปริมาณการสูญเสียเสียเนื้อวัสดุจะมีการสูญเสียเนื้อวัสดุมากกว่ากระบวนการปั๊มอัดขึ้นรูปเย็นแบบไฟลตาม ซึ่งการตัดเฉือนเนื้อโลหะนั้นจะก่อให้เกิดมีการสูญเสียเนื้อวัสดุ อีกทั้งก่อให้เกิดการสูญเสียความแข็งแรงทางโครงสร้างของวัสดุอีกด้วย ดังผลการเปรียบเทียบตามตารางที่ 4.6 ด้านล่างนี้

**ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบปริมาณน้ำหนักที่สูญเสียนื้อวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต**

วัสดุ	น้ำหนักก่อนการผลิต (กรัม)		น้ำหนักก่อนการผลิต (กรัม)		น้ำหนักที่สูญเสียที่กำลัง การผลิต 5,000 ชิ้น (Kg.)
	การปั๊มอัดขึ้น รูปแบบไฟลตาม	การกลึง ด้วย CNC	การปั๊มอัดขึ้นรูป แบบไฟลตาม	การกลึงด้วย CNC	
AI 1100	20.25 กรัม	30.07 กรัม	20.25 กรัม	20.97 กรัม	45.60 Kg.
AI 2011	20.54 กรัม	30.36 กรัม	20.54 กรัม	21.25 กรัม	45.55 Kg.
AI 6063	20.45 กรัม	30.28 กรัม	20.45 กรัม	21.16 กรัม	45.50 Kg.

จากตารางที่ 4.6 จะเห็นได้ว่าน้ำหนักที่ใช้ในการผลิตของกระบวนการปั๊มอัดขึ้นรูปเย็นแบบไฟลตาม จะไม่มีการสูญเสียนื้อวัสดุหลังการขึ้นรูป แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC จะพบว่ามีการสูญเสียนื้อวัสดุหลังการผลิต และเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเปรียบเทียบกับน้ำหนักก่อนและหลังการผลิตพบว่า กระบวนการปั๊มอัดขึ้นรูปเย็นแบบไฟลตาม ใช้วัสดุที่น้ำหนักน้อยกว่ากระบวนการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC ดังนี้ AI 1100 เท่ากับ 30.26 % AI 2011 เท่ากับ 30.00 % AI 6063 เท่ากับ 30.10 %

**5) เปรียบเทียบราคาวัสดุที่สูญเสียเนื้อวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต**

จากการมีวิธีการผลิตของกระบวนการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC จะเห็นได้ว่ากระบวนการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC นั้น ปริมาณการสูญเสียเสียเนื้อวัสดุจะมีการสูญเสียเนื้อวัสดุมากกว่ากระบวนการปั๊มอัดขึ้นรูปเย็นแบบไฟลตาม ซึ่งการตัดเฉือนเนื้อโลหะนั้นจะทำให้มีการสูญเสียเนื้อวัสดุเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนและหลังการขึ้นรูปแล้วนำมาคิดเป็นจำนวนเงินต่อวัสดุที่สูญเสียไปที่กำลังการผลิต 5,000 ชิ้น ดังผลการเปรียบเทียบตามตารางที่ 4.7 ด้านล่างนี้

ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบราคาวัสดุที่สูญเสียเนื้อวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต

วัสดุ	ราคาต่อวัสดุ (บาทต่อกิโลกรัม)	ปริมาณการสูญเสีย <sup>*</sup> เนื้อวัสดุที่ 5,000 ชิ้น (Kg.)	นำหนักที่สูญเสียคิด เป็นจำนวนเงิน (บาท)
AI 1100	122	45.60	5,563
AI 2011	339	45.55	15,441
AI 6063	280	45.50	12,740

จากตารางจะเห็นได้ว่ากระบวนการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC ด้วยวัสดุ AI 1100 มีนำหนักที่สูญเสียเมื่อเปรียบเทียบเป็นจำนวนเงินแล้วเท่ากับ 5,563 บาท AI 2011 เท่ากับ 15,441 บาท AI 6063 เท่ากับ 12,740 บาท จะเห็นได้ว่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตมีมูลค่าสูง จนพบว่ากระบวนการกลึงด้วยเครื่องจักร CNC จะก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในด้านวัสดุเพิ่มขึ้นอีกด้วย



## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

วิทยานิพนธ์นี้ได้ทำการศึกษาเพื่อศึกษาถึงปัจจัยและพัฒนาระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบใหม่ตามแท่งอะลูมิเนียมในประเทศไทย เป็นการอัดขึ้นรูปเย็น และทำการศึกษาการอัดขึ้นรูปที่มุนดาย 20 25 และ 30 องศาตามลำดับ โดยใช้อะลูมิเนียม เกรด 1100 2011 และ 6063 ใน การอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องเพรสไฮดรอลิกส์ ขนาด 80 ตัน ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใช้สารหล่อลื่น 3 ชนิด คือ น้ำมันแร่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะพร้าว และไม่ใช้สารหล่อลื่นเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

#### 5.1 สรุปผล

จากผลการวิจัยและการทดลองเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อทำการทดลองอัดขึ้นรูปเย็นชิ้นงานทดสอบอะลูมิเนียมเกรด 1100 อะลูมิเนียมเกรด 2011 และอะลูมิเนียมเกรด 6063 โดยใช้สารหล่อลื่นจากธรรมชาติที่แตกต่างกันนั้น สามารถถอดล่า่ำสรุปได้โดยย่อดังนี้

5.1.1 แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปเย็น จากแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปเย็นจะสังเกตเห็นได้ว่าชนิดของสารหล่อลื่นและมุนดายมีผลต่อแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปเย็นอะลูมิเนียม ซึ่งสารหล่อลื่นที่ใช้แรงในการอัดขึ้นรูปน้อยที่สุด คือ น้ำมันแร่ และมุนดายที่ใช้แรงในการอัดขึ้นรูปน้อยที่สุด คือ มุนดาย 20 องศา มีค่าเท่ากับ 64.02 kN เพราะถ้ายิ่งมุนดายมีค่ามากก็จะยิ่งทำให้วัสดุไหลตัวได้ยากจึงส่งผลให้ใช้แรงในการอัดขึ้นรูปสูงตามไปด้วย

5.1.2 ค่าความหยาบผิวหลังการอัดขึ้นรูป สารหล่อลื่นที่เป็นน้ำมันแร่จะให้ค่าความหยาบผิวค่าต่ำที่สุด ในสารหล่อลื่นที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งที่อะลูมิเนียม เกรด 1100 เท่ากับ  $0.31 \mu\text{m}$  อะลูมิเนียม เกรด 2011 เท่ากับ  $0.36 \mu\text{m}$  และอะลูมิเนียม เกรด 6063 เท่ากับ  $0.38 \mu\text{m}$  เพราะที่มุนดาย 20 องศา ให้ค่าความหยาบผิวที่ดีกว่า เพราะถ้าที่ยิ่งมุนดายมีค่าสูงขึ้นจะยิ่งทำให้วัสดุไหลตัวได้ไม่ดี อะลูมิเนียม เกรด 1100 ซึ่งใช้น้ำมันแร่เป็นสารหล่อลื่นทำให้ค่าความหยาบผิวมีค่าต่ำที่สุดมีค่าเท่ากับ  $0.31 \mu\text{m}$  เมื่อเปรียบเทียบกับไม่ใช้สารหล่อลื่น

5.1.3 ค่าความแข็งของชิ้นงานหลังการอัดขึ้นรูป โดยนำชิ้นงานที่ผ่านการอัดขึ้นรูปเย็นมาทำการวัดความแข็งด้วยเครื่องทดสอบแบบวิกเกอร์ เนื่องจากการอัดขึ้นรูปเย็นแบบใหม่ตามของอะลูมิเนียม แต่ละชนิดใช้แรงในการอัดขึ้นรูปไม่เท่ากัน ซึ่งอะลูมิเนียมเกรดที่มีการไหลตัวได้ดีจะใช้แรงในการอัด

ขึ้นรูปน้อย ส่วนอะลูมิเนียมที่มีการไฟลดตัวได้ไม่ดี จะต้องใช้แรงในการอัดขึ้นรูปเพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้ว่าแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดค่าความเสื่อม ความเครียดสูงและมีค่าความแข็งสูงตามไปด้วย ดังนั้นบริเวณที่มีการบีบกดอัดตัวในทุกทิศทาง จึงทำให้ความหนาแน่นที่เกิดบริเวณแกนกลางเพิ่มขึ้นและเป็นผลให้ความแข็งผิวนิริเวณด้านในมีค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย

5.1.4 โครงสร้างการไฟลดตัว เมื่อเปรียบเทียบการไฟลดตัวของชิ้นงานโดยใช้ดယที่มีมุม 30 25 20 องศา จะเห็นได้ว่ามุมดယ 20 องศา จะทำให้การไฟลดตัวของเนื้อโลหะได้ดีกว่ามุมดယ 25 และ 30 องศาตามลำดับ สังเกตจากรูปในแต่ละช่วงของการไฟลดตัว จะเห็นว่าลักษณะการบีบอัดตัวของเกรน จะมีขนาดที่ต่างกัน ชิ้นงานที่อัดขึ้นรูปเย็นด้วยมุมดယ 20 องศา จะมีขนาดของเกรนใหญ่กว่า ชิ้นงานที่อัดขึ้นรูปเย็นด้วยมุมดယ 25 องศา และ 30 องศา ดังนั้นแสดงว่ามุมดယมีผลต่อการไฟลดตัวของชิ้นงานในกระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไฟลดตาม

5.1.5 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการผลิต จากการเปรียบเทียบเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตจะเห็นได้ว่าการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไฟลดตามใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อยกว่ากระบวนการกรลึงด้วยเครื่องจักร CNC อยู่ที่ 13.85 บาท และกระบวนการอัดขึ้นรูปสามารถให้ผลผลิตได้มากกว่าการกรลึงด้วยเครื่องจักร CNC เท่ากับ 54 ชิ้น ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าในเวลาเท่าๆ กัน กระบวนการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไฟลดตามสามารถให้ผลผลิตที่มากกว่าการกรลึงและต้นทุนในการผลิตต่อชิ้นก็น้อยกว่าการกรลึงอีกด้วย

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์ ก่อนการออกแบบแม่พิมพ์นั้นควรทำการศึกษาวิธีการสร้างแม่พิมพ์ให้เข้าใจก่อนลงมือออกแบบ เพราะจะช่วยในการป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบแม่พิมพ์ การประกอบแม่พิมพ์และการติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องเพรสมีความสำคัญมากเช่นกัน การประกอบแม่พิมพ์อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนต่างๆ เกิดความเสียหายและให้ได้ความแม่นยำของชิ้นงานทดสอบ การสร้างค่าพารามิเตอร์ในการทดสอบแม่พิมพ์หลายๆตัวนี้ทำให้ผู้ที่ศึกษานั้นมีความรู้ ความเข้าใจที่หลากหลายมากขึ้น อันจะทำให้สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขให้แม่พิมพ์ที่สร้างขึ้นมาดูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นค่าที่ได้จากการทดสอบชิ้นงานในระยะแรกอาจจะไม่ตรงตามที่คำนวณไว้เสมอไป ควรทำการลองทดลองซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ เพื่อหาจุดบกพร่องปรับปรุงแก้ไข โดยปรับตัวแปรที่ละเอียดตัวละหลายๆค่า เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแล้วจึงค่อยนำเอาค่าที่ได้出来ไปทำการทดสอบต่อไปหากเกิดปัญหาที่ยากหรือเกินความสามารถของผู้ที่ศึกษาควรปรึกษาผู้รู้หรือผู้ที่มี

ประสบการณ์ทางด้านแม่พิมพ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยทันที และความปลอดภัยในการทดสอบแม่พิมพ์นั้นควรทำอย่างระมัดระวัง เพราะเนื่องจากแม่พิมพ์มีน้ำหนักมาก และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในช่วงการประกอบและขั้นตอนการติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องเพรส

5.2.2 การขัดอะลูมิเนียมในตอนสุดท้ายก่อนการนำไปกัดกรดควรขัดด้วยผ้าสักกะหราดและใช้ผงขัดเป็นผงเพชรในการขัดเมื่อนำไปส่องด้วยกล้องแล้วไม่เห็นรอยขีดข่วนบนผิวน้ำของชิ้นงานแล้วจึงนำไปกัดกรด

5.2.3 วิธีการกัดกรดเพื่อส่องดูโครงสร้างหกภาคนั้นเนื่องจากอะลูมิเนียมแต่ละชนิดมีส่วนผสมไม่เหมือนกัน จึงต้องใช้อตราส่วนของกรดแต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกໄປ ดังแสดงไว้ในบทที่ 3

### 5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป

5.3.1 ทำการศึกษาและพัฒนาระบบการอัดขึ้นรูปเย็นแบบใหม่ตามที่ต้องการที่จะนำไปใช้ในประเทศไทย

5.3.2 ทำการศึกษาและพัฒนาระบบการอัดขึ้นรูปร้อนแบบใหม่ตามที่ต้องการที่จะนำไปใช้ในประเทศไทย

5.3.3 ทำการศึกษาและพัฒนาระบบการอัดขึ้นรูปเย็นแบบใหม่ตามที่ต้องการที่จะนำไปใช้ในประเทศไทย

5.3.4 ทำการศึกษาถึงการประยุกต์ใช้ระบบการจำลองไฟฟ้าในตัวอย่างต่อไปโดยทำการเปรียบเทียบผลกับการทดลองจริง

## รายการอ้างอิง

- [1] Kurt Lange, **Handbook of metal forming**. McGraw-Hill The United States of America, McGraw-Hill, 1985. pp. 13.1-13.27.
- [2] ศิริชัย ต่อสกุล และอนุชา วัฒนาภา, **พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ**. กรุงเทพฯ: วี.พринท์ (1991) จำกัด, 2554.
- [3] ดำรง ไชยธีรา努วัฒน์, **การขึ้นรูปโลหะ**. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหการ, 2538.
- [4] ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, **The WebPage Assisted Instruction for Aluminium** (Online), 2000. Available: <http://www.aluminiumlearning.com> (16 ตุลาคม 2555).
- [5] มนัส สติรัตน์, **โลหะนอกรถลู่มเหล็ก**. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
- [6] เกษม ธรรมโภศด, อิทธิพลของสารหล่อลื่นของแข็งต่อการหล่อลื่นแบบเทอร์โนอิเล็กทรอนิกส์, **วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**, 2546.
- [7] นานพ ตันตระบันฑิตย์, **งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง)**. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
- [8] นรา บุรินันธ์, อิทธิพลของสภาวะการตัดเหล็กกล้าไร้สนิทเกรด SUS 304 ด้วยเลเซอร์ที่มีผลต่อความหมายผิว, **วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**, 2554.
- [9] มหาวิทยาลัยสุรนารี, **การประมาณต้นทุนของเครื่องมือและผลผลิต** (Online), 2008. Available: [eng.sut.ac.th/meold/2\\_2552/435477/Jig/ch06\\_Economics.ppt](eng.sut.ac.th/meold/2_2552/435477/Jig/ch06_Economics.ppt) (25 กรกฎาคม 2555)
- [10] ชงชัย เพ็งจันทร์ดี, อิทธิพลของการขึ้นรูปแผ่นโลหะทองเหลืองด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข. **วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**, 2554.

- [11] S.Syahrullail, C.S.N . Azwadi,Tiong Chiong Ing, "The Metal Flow Evaluation of Billet Extruded with RBD Palm Stearin," **Journal of International Review of Mechanical Engineering (I.RE.M.E.)**, Vol.5, No.1, January 2011. pp. 21-27.
- [12] Dyi-Cheng Chen, Sheng-Kai Syu, Cing-Hong Wu, Sin-Kai Lin, "Investigation into cold extrusion of aluminum billets using three-dimensional finite element method," **Journal of Materials Processing Technology**, 2007. pp. 188-193.
- [13] Tahir Altinbalik, Onder Ayer, "A theoretical and experimental study for forward extrusion of clover sections," **Science Direct Materials and Design**, 25 May 2007. pp. 1182-1189.
- [14] J.S. Ajiboye, M.B. Adeyemi, "Effects of die land on the cold extrusion of lead alloy," **Journal of Materials Processing Technology**, 31 August 2005. pp. 428-436.
- [15] M. Bakhshi-Jooybari, "A theoretical and experimental study of friction in metal forming by the use of the forward extrusion process," **Journal of Materials Processing Technology**, 2002. pp. 369-374.
- [16] P.Tiernan, M.T. Hilly, B. Draganescu, M.Gheorghe, "Modeling of cold Extrusion with experimental verification " **Journal of Materials Processing Technology**, 3 February 2005. pp. 360-366.
- [17] S.O. Onuh, M. Ekoja, M.B. Adeyemi, "Effects of die geometry and extrusion speed on the cold extrusion of aluminium and lead alloys," **Journal of Materials Processing Technology**, 3 February 2005. pp. 274-285.
- [18] สมชัย ตันทวิรุพท์ และคณะ, ผลกระทบของตัวแปรในกระบวนการดันขึ้นรูปแบบเย็นต่อสมบัติ เชิงกลของแท่งอะลูมิเนียม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549.





ตารางที่ ก.1 บันทึกค่าแรงอัดปัชชีรูปะลูมในยมเกรด 1100 มุนดาาย 20 องศา

Die 20								
นำมันแร่		นำมันถ่วงเหลือง		นำมันมะพร้าว		ไมโซสาร		
ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	
0	0	0	0	0	0	0	0	
1.14	10.44	1.18	8.29	1.18	9.60	1.04	24.87	
2.27	25.65	2.28	20.27	2.28	22.34	2.02	55.88	
3.32	34.97	3.30	29.91	3.34	32.47	2.98	77.00	
4.37	38.89	4.35	48.32	4.41	44.56	3.99	99.00	
5.46	45.06	5.40	63.30	5.54	49.73	5.05	111.69	
6.55	48.14	6.43	79.35	6.64	56.71	6.11	114.23	
7.69	51.93	7.55	82.99	7.75	60.16	7.24	116.28	
8.86	59.38	8.70	84.56	8.90	64.44	8.37	116.76	
10.02	64.02	9.86	82.04	10.03	68.08	9.51	114.84	
11.23	62.48	11.01	80.31	11.17	69.32	10.64	112.12	
12.40	62.3	12.18	76.82	12.30	70.73	11.78	107.79	
13.58	62.12	13.34	73.98	13.43	69.98	12.96	102.97	
14.76	61.6	14.55	69.77	14.61	68.98	14.15	89.65	
15.99	61.59	15.74	68.31	15.80	68.21	15.31	86.48	
17.18	61.03	16.96	64.78	16.97	66.47	16.51	83.31	
18.38	59.58	18.15	61.49	18.13	65.06	17.65	81.09	
19.56	58.82	19.31	59.55	19.29	61.41	18.79	78.24	
20.75	56.63	20.46	57.31	20.44	60.48	19.96	76.19	
21.93	38.39	21.63	54.80	21.61	58.13	21.1	73.81	
23.10	0	22.66	39.69	22.78	21.38	21.56	55.28	
-	-	23.44	0	23.76	0	21.73	0	

ตารางที่ ก.2 บันทึกค่าแรงอัดขึ้นรูปะลูมในยมเกรด 1100 มุมดาย 25 องศา

<b>Die 25</b>								
นำมันแร่		นำมันถั่วเหลือง		นำมันมะพร้าว		ไมโซสาร		
ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09	17.26	1.05	17.27	1.13	12.19	0	0	0
2.13	33.58	2.09	33.58	2.20	28.98	0	0	0
3.20	47.67	3.10	52.74	3.25	44.03	0	0	0
4.30	58.44	4.11	70.01	4.31	53.66	0	0	0
5.40	63.35	5.23	76.66	5.39	64.38	0	0	0
6.55	66.52	6.33	81.74	6.45	70.02	0	0	0
7.69	67.79	7.45	83.51	7.57	73.16	0	0	0
8.85	67.38	8.60	84.30	8.69	74.54	0	0	0
10.05	64.78	9.74	86.62	9.84	75.47	0	0	0
11.23	63.26	10.88	84.45	10.95	76.10	0	0	0
12.40	57.44	12.03	82.42	12.10	76.28	0	0	0
13.60	55.38	13.20	78.96	13.28	75.22	0	0	0
14.79	54.49	14.37	75.50	14.42	74.46	0	0	0
15.98	52.89	15.59	69.16	15.60	73.84	0	0	0
17.13	51.86	16.78	63.20	16.78	72.71	0	0	0
18.35	50.20	18.00	62.20	17.93	70.96	0	0	0
19.54	48.46	19.14	60.42	19.07	69.85	0	0	0
20.74	46.40	20.33	54.68	20.24	68.42	0	0	0
21.91	19.96	21.49	52.46	21.39	66.20	0	0	0
23.09	15.54	22.62	21.70	22.55	22.81	0	0	0
24.03	0	23.65	0	23.68	0	0	0	0

ตารางที่ ก.3 บันทึกค่าแรงอัดขึ้นรูปะลูมในยมเกรด 1100 มุมด้าย 30 องศา

Die 30								
นำมันแร่		นำมันถวายเหลือง		นำมันมะพร้าว		ไมใช้สาร		
ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	6.33	1	3.61	1	6.54	0	0	0
2	15.12	3	14.82	2	15.94	0	0	0
3	23.49	4	27.14	4	24.17	0	0	0
4	34.70	5	44.32	5	35.47	0	0	0
5	44.91	6	61.09	6	44.33	0	0	0
8	68.78	8	90.10	8	67.64	0	0	0
9	78.34	9	98.61	9	78.48	0	0	0
10	83.06	10	103.99	10	87.67	0	0	0
11	79.19	11	104.97	11	87.22	0	0	0
12	76.95	13	104.83	12	87.10	0	0	0
15	72.02	15	97.87	15	79.11	0	0	0
16	69.26	16	93.64	16	74.49	0	0	0
17	67.01	17	88.90	17	68.50	0	0	0
18	64.80	18	84.75	18	63.07	0	0	0
21	59.88	21	76.63	21	57.96	0	0	0
23	55.58	23	69.36	23	53.28	0	0	0
24	53.05	24	65.60	24	50.83	0	0	0
26	52.22	26	61.74	26	49.07	0	0	0
28	51.80	27	55.71	29	42.79	0	0	0
30	49.03	30	37.26	31	26.37	0	0	0
33	0	33	0	33	0	0	0	0

ตารางที่ ก.4 บันทึกค่าแรงอัดปัชชีนรูปอะลูมิเนียมเกรด 2011 มุมด้าย 20 องศา

<b>Die 20</b>							
น้ำมันแร่		น้ำมันถัวเหลือง		น้ำมันมะพร้าว		ไมโซสาร	
ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง
0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	12.67	1.12	16.77	1.14	13.94	0.89	32.31
2.22	27.40	2.18	32.60	2.22	31.05	1.79	61.77
3.27	44.35	3.17	49.02	3.25	45.62	2.74	83.79
4.30	59.72	4.18	74.17	4.30	56.86	3.73	99.94
5.34	71.91	5.21	81.56	5.35	64.31	4.77	104.85
6.48	74.59	6.29	89.81	6.47	68.42	5.89	103.27
7.62	75.70	7.42	84.72	7.61	71.60	7.00	99.63
8.76	75.59	8.53	84.63	8.71	75.55	8.13	94.40
9.93	75.66	9.66	83.06	9.84	78.72	9.28	88.86
11.12	74.60	10.88	79.32	10.95	80.46	10.44	82.84
12.27	72.26	12.12	78.26	12.07	79.67	11.59	78.09
13.45	71.72	13.28	78.14	13.22	79.51	12.78	71.91
14.64	68.89	14.45	74.01	14.41	75.08	14.01	66.52
15.83	67.00	15.34	61.07	15.55	73.49	15.14	61.77
17.04	65.42	16.58	53.39	16.77	71.91	16.32	57.97
18.21	63.68	17.77	50.22	17.92	69.38	17.45	53.38
19.40	61.63	18.93	48.06	19.07	67.64	18.58	49.26
20.51	60.03	20.09	45.12	20.22	66.37	19.76	44.35
21.72	57.81	21.25	44.84	21.36	63.83	20.94	41.97
22.89	19.96	22.42	42.71	22.53	22.81	22.08	0.00
24.02	0	23.13	0.00	23.61	0.00	-	-

ตารางที่ ก.5 บันทึกค่าแรงอัดขึ้นรูปะลูมในยมเกรด 2011 วันดาย 25 องศา

<b>Die 25</b>							
นำมันแร่		นำมันถัวเหลือง		นำมันมะพร้าว		ไมใช้สาร	
ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง
0	0	0	0	0	0	0	0
1.06	14.57	1.04	18.37	1.12	10.77	0	0
2.14	31.83	2.05	39.88	2.15	30.73	0	0
3.19	47.20	3.04	59.24	3.23	44.67	0	0
4.27	56.07	4.07	73.52	4.26	59.71	0	0
5.39	61.53	5.16	81.77	5.36	67.05	0	0
6.50	65.62	6.24	92.89	6.47	69.91	0	0
7.63	69.92	7.39	91.48	7.56	72.37	0	0
8.78	77.89	8.52	87.79	8.68	77.60	0	0
9.95	68.91	9.67	84.65	9.84	79.41	0	0
11.10	64.50	10.79	82.19	10.96	83.37	0	0
12.28	62.63	11.92	80.18	12.13	78.36	0	0
13.45	57.81	13.13	78.48	13.23	75.09	0	0
14.67	54.01	14.27	74.53	14.40	73.93	0	0
15.89	52.11	15.51	71.65	15.60	70.08	0	0
17.05	49.89	16.68	69.08	16.78	69.69	0	0
18.24	47.83	17.85	65.50	17.92	67.72	0	0
19.37	45.65	19.02	62.63	19.07	64.41	0	0
20.52	44.51	20.18	57.82	20.24	63.23	0	0
21.69	29.62	21.33	54.91	21.39	59.72	0	0
22.86	0	22.48	35.16	22.54	38.33	0	0
-	-	23.63	0	23.67	0	0	0

ตารางที่ ก.6 บันทึกค่าแรงอัดปัชชีนรูปอะลูมิเนียมเกรด 2011 วันศุกร์ที่ 30 ของเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

Die 30								
นำมันแร่		นำมันถ่วงเหลือง		นำมันมะพร้าว		ไม่ใช้สาร		
ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18	10.13	1.19	6.85	1.19	4.24	0	0	0
3.32	46.72	3.42	39.66	3.51	30.53	0	0	0
4.39	54.62	4.48	60.65	4.56	44.67	0	0	0
5.42	64.58	5.47	79.12	5.63	56.81	0	0	0
6.49	73.92	6.50	88.43	6.72	66.90	0	0	0
7.60	77.40	7.57	95.58	7.81	76.95	0	0	0
8.72	78.83	8.68	99.80	8.94	81.72	0	0	0
9.83	78.99	9.78	100.47	10.05	84.27	0	0	0
10.99	77.53	10.94	99.25	11.17	86.54	0	0	0
12.18	75.03	12.09	97.18	12.32	87.25	0	0	0
13.34	74.51	13.24	94.09	13.48	86.52	0	0	0
14.54	73.01	14.39	92.40	14.63	84.50	0	0	0
15.68	72.13	15.59	88.33	15.78	81.66	0	0	0
16.87	71.57	16.75	85.48	16.94	78.97	0	0	0
18.04	69.34	17.93	82.87	18.14	76.66	0	0	0
19.26	57.45	19.14	79.45	19.39	72.95	0	0	0
20.43	52.14	20.37	75.23	20.53	70.44	0	0	0
21.61	48.08	21.53	72.81	21.71	68.74	0	0	0
23.94	45.38	23.82	68.44	23.97	65.05	0	0	0
25.13	38.97	25.00	64.93	25.11	62.94	0	0	0
27.50	33.58	27.67	59.54	28.20	59.17	0	0	0
29.53	25.58	29.63	50.58	30.75	51.37	0	0	0
33.00	0	33.00	0	33.00	0	0	0	0

ตารางที่ ก.7 บันทึกค่าแรงอัดปัชชีรูปะลูมินียมเกรด 6063 มุนดาาย 20 องศา

Die 20								
น้ำมันแร่		น้ำมันถัวเหลือง		น้ำมันมะพร้าว		ไมโซสาร		
ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.09	14.21	1.12	15.68	1.15	9.37	1.09	20.11	
2.16	28.30	2.17	36.18	2.18	23.72	1.97	32.09	
3.14	47.42	3.18	51.03	3.20	39.36	2.83	52.63	
4.20	56.95	4.16	70.48	4.24	55.87	3.67	90.96	
5.21	73.06	5.15	82.23	5.30	69.35	4.53	124.23	
6.29	82.08	6.24	91.58	6.37	76.10	5.42	154.41	
7.42	83.74	7.35	96.13	7.48	81.90	6.33	167.57	
8.57	83.33	8.47	96.97	8.58	84.90	7.33	170.49	
9.75	82.90	9.63	96.98	9.72	85.93	8.40	170.32	
10.91	81.48	10.79	96.89	10.87	83.25	9.50	168.26	
12.09	79.10	11.93	93.15	11.99	81.86	10.61	162.71	
13.26	78.70	13.10	90.95	13.16	81.45	11.71	156.54	
14.45	76.28	14.25	87.74	14.30	78.96	12.84	150.36	
15.63	75.11	15.44	84.09	15.50	77.29	13.94	144.50	
16.80	74.47	16.61	80.52	17.43	74.16	15.11	135.95	
17.97	73.62	17.77	77.35	18.58	71.65	16.29	129.61	
19.15	72.26	18.92	74.61	19.72	69.45	17.44	120.43	
20.30	68.54	20.05	68.03	20.87	47.15	18.59	112.66	
21.47	56.42	21.22	60.50	21.24	27.40	19.75	108.07	
22.28	43.72	22.36	46.12	22.39	0	20.90	96.19	
23.85	28.85	23.48	34.40	-	-	22.08	88.43	
24.03	0	24.33	0	-	-	23.24	39.49	
-	-	-	-	-	-	24.38	0	

ตารางที่ ก.8 บันทึกค่าแรงอัดปัชชีนรูปอะลูมิเนียมเกรด 6063 มุนดาาย 25 องศา

Die 25							
น้ำมันแร่		น้ำมันถัวเหลือง		น้ำมันมะพร้าว		ไมโซสาร	
ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง
0	0	0	0	0	0	0	0
1.00	19.60	1.04	24.52	1.05	24.48	0	0
2.03	34.18	2.06	46.73	2.05	43.97	0	0
3.01	50.51	2.98	68.49	3.11	56.47	0	0
4.05	64.35	4.03	85.11	4.18	71.48	0	0
5.14	79.80	5.05	95.47	5.21	83.72	0	0
6.24	90.44	6.12	102.14	6.25	89.62	0	0
7.37	92.55	7.23	105.44	7.42	94.69	0	0
8.53	89.17	8.35	101.85	8.55	96.23	0	0
9.68	87.75	9.49	97.08	9.65	92.78	0	0
10.84	83.95	10.63	94.28	10.79	91.87	0	0
12.03	80.30	11.79	91.62	11.93	91.01	0	0
13.17	76.66	12.96	86.60	13.10	89.51	0	0
14.37	73.97	14.12	84.18	14.23	87.75	0	0
15.56	72.07	15.36	79.16	15.43	85.94	0	0
16.75	70.01	16.53	75.77	16.59	83.13	0	0
17.91	67.11	17.71	71.40	17.72	81.98	0	0
19.07	64.78	18.89	68.64	18.87	80.55	0	0
20.25	60.82	20.04	64.43	20.01	74.65	0	0
21.42	45.92	21.23	60.16	21.14	71.07	0	0
22.61	0.00	22.41	21.86	22.30	26.23	0	0
-	-	23.50	0.00	23.00	0.00	0	0

**ตารางที่ ก.9 บันทึกค่าแรงอัดขึ้นรูปะลูมในยมเกรด 6063 มุนดาาย 30 องศา**

<b>Die 30</b>								
นำมันแร่		นำมันถัวเหลือง		นำมันมะพร้าว		ไมโซสาร		
ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	ระยะ	แรง	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20	7.44	1.18	4.59	1.20	3.73	0	0	0
2.31	22.13	2.34	20.12	2.41	12.12	0	0	0
4.39	57.05	4.42	60.03	4.54	46.06	0	0	0
5.43	68.48	5.43	81.41	5.60	61.99	0	0	0
6.44	75.87	6.41	97.09	6.68	72.23	0	0	0
7.53	80.87	7.48	105.33	7.72	85.11	0	0	0
8.63	87.09	8.57	110.56	8.80	90.17	0	0	0
9.76	93.51	9.67	112.77	9.93	95.91	0	0	0
10.91	95.61	10.78	112.58	11.08	98.74	0	0	0
12.07	95.56	11.95	109.75	12.22	99.20	0	0	0
14.42	86.49	14.25	103.68	14.49	97.18	0	0	0
15.61	83.25	15.39	101.05	15.61	94.39	0	0	0
16.78	80.17	16.57	97.88	16.79	91.74	0	0	0
17.93	76.08	17.71	95.21	17.92	89.96	0	0	0
19.17	71.74	18.91	92.80	19.13	88.36	0	0	0
21.54	60.74	21.26	87.75	21.47	86.61	0	0	0
22.71	55.08	22.42	85.95	22.63	85.39	0	0	0
23.93	51.86	23.56	83.37	23.77	83.63	0	0	0
25.07	49.17	24.70	80.86	24.89	81.77	0	0	0
27.44	43.84	26.42	77.29	27.13	79.13	0	0	0
29.48	36.84	29.31	67.61	30.13	70.11	0	0	0
33.00	0.00	31.39	41.07	32.26	21.95	0	0	0
-	-	33.00	0.00	33.00	0.00	0	0	0

ตารางที่ ก.10 วิเคราะห์แรงในการอัดขึ้นรูปด้วยสารหล่อลีนน้ำมันแร่


วัสดุที่ใช้	Die 20	Die 25	Die 30
Al 1100	64.02	67.79	80.06
Al 2011	75.70	77.89	82.99
Al 6063	83.74	92.55	95.61

ตารางที่ ก.11 ค่าความหนาแน่นของอลูมิเนียม 3 เกรด International Organization Standard (ISO)


วัสดุ	ความหนาแน่น g/cm <sup>3</sup>
Al 1100	2.71 g/cm <sup>3</sup>
Al 2011	2.82 g/cm <sup>3</sup>
Al 6063	2.96 g/cm <sup>3</sup>

ตารางที่ ก.12 ค่าความหยาดผิวของชิ้นงานเปรียบเทียบระหว่างงานกลึงกับการอัดขึ้นรูป


วัสดุ	งานกลึง	งานอัดขึ้นรูป
Al 1100	0.21 μm	0.31 μm
Al 2011	0.25 μm	0.36 μm
Al 6063	0.28 μm	0.38 μm




ภาพที่ ก.1 แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม Al 1100 ที่มุมด้าย 20 องศา




ภาพที่ ก.2 แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม Al 1100 ที่มุมด้าย 25 องศา




ภาพที่ ก.3 แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม Al 1100 ที่มุ่นดาย 30 องศา




ภาพที่ ก.4 แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม Al 2011 ที่มุ่นดาย 20 องศา




ภาพที่ ก.5 ที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม Al 2011 ที่มุมด้าย 25 องศา




ภาพที่ ก.6 แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม Al 2011 ที่มุมด้าย 30 องศา



ภาพที่ ก.7 แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม Al 6063 ที่มุนดาย 20 องศา



ภาพที่ ก.8 แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม Al 6063 ที่มุนดาย 25 องศา



ภาพที่ ก.9 แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม Al 6063 ที่มุมดาย 30 องศา



ภาพที่ ก.10 ส่วนที่ยึดออกของชิ้นงานหลังการอัดขึ้นรูป

ตารางที่ ก.12 ส่วนที่ยึดออกของชิ้นงานหลังการอัดขึ้นรูปแบบใหม่ตามของอะลูมิเนียม 3 เกรด

วัสดุ/มุมดาย สารหล่อเลี้็น	ส่วนที่ยึดออกของชิ้นงานหลังการอัดขึ้นรูป (mm)								
	Al 1100			Al 2011			AL 6063		
	20	25	30	20	25	30	20	25	30
ไม่ใช้สาร	0.44	X	X	1.04	X	X	1.18	X	X
น้ำมันแร่	1.17	1.09	0.91	1.21	1.17	1.03	1.29	1.19	1.37
น้ำมันถั่วเหลือง	1.15	1.07	0.99	1.15	1.21	1.14	1.21	-	-
น้ำมันมะพร้าว	0.94	0.92	1.15	0.91	1.09	0.70	0.93	1.19	0.94

หมายเหตุ : X หมายถึง ชิ้นงานเสียรูปจนไม่สามารถอัดขึ้นรูปได้

- หมายถึง การยึดออกของชิ้นงานน้อยมากจนไม่สามารถวัดค่าได้



ภาคผนวก ๔

ค่าความหมายพิพิธภัณฑ์การอัดขึ้นรูปเย็น



**ตารางที่ ข.1 ค่าความหมายผิวอะลูมิเนียมเกรด 1100 ของสารหล่อล็อตต์ละชนิด**

ค่าความหมายผิวอะลูมิเนียมเกรด 1100 (AI 1100)									
น้ำมันแร่									
ครั้งที่/ชั้นที่	มุ่งดาย 20			มุ่งดาย 25			มุ่งดาย 30		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0.33	0.23	0.31	0.33	0.40	0.35	0.46	0.30	0.37
2	0.31	0.33	0.32	0.32	0.33	0.35	0.48	0.35	0.40
3	0.31	0.32	0.32	0.36	0.34	0.37	0.46	0.34	0.36
4	0.33	0.27	0.31	0.33	0.40	0.35	0.46	0.31	0.37
5	0.31	0.32	0.32	0.36	0.34	0.37	0.46	0.34	0.36
ค่าเฉลี่ย	0.31	0.30	0.32	0.34	0.36	0.36	0.47	0.33	0.38
น้ำมันซั่วเหลือง									
ครั้งที่/ชั้นที่	มุ่งดาย 20			มุ่งดาย 25			มุ่งดาย 30		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0.32	0.38	0.39	0.40	0.35	0.35	0.46	0.50	0.44
2	0.32	0.32	0.35	0.35	0.44	0.37	0.44	0.48	0.44
3	0.37	0.34	0.36	0.43	0.34	0.37	0.38	0.40	0.44
4	0.32	0.38	0.39	0.40	0.35	0.35	0.46	0.50	0.44
5	0.37	0.34	0.36	0.43	0.34	0.37	0.38	0.40	0.44
ค่าเฉลี่ย	0.34	0.35	0.37	0.40	0.37	0.36	0.42	0.46	0.44
น้ำมันมะพร้าว									
ครั้งที่/ชั้นที่	มุ่งดาย 20			มุ่งดาย 25			มุ่งดาย 30		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0.36	0.37	0.39	0.36	0.43	0.39	0.41	0.43	0.43
2	0.21	0.21	0.21	0.35	0.35	0.39	0.42	0.42	0.42
3	0.35	0.30	0.36	0.35	0.35	0.39	0.43	0.43	0.42
4	0.34	0.32	0.34	0.36	0.43	0.39	0.41	0.43	0.43
5	0.32	0.35	0.35	0.35	0.33	0.39	0.43	0.43	0.42
ค่าเฉลี่ย	0.32	0.33	0.33	0.35	0.36	0.39	0.42	0.43	0.42
ค่าความหมายผิวอะลูมิเนียมเกรด 1100 (AI 1100)									
ไมใช้สารหล่อล็อตต์									
ครั้งที่/ชั้นที่	มุ่งดาย 20			มุ่งดาย 25			มุ่งดาย 30		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0.59	0.52	0.59	x	x	x	x	x	x
2	0.56	0.66	0.52	x	x	x	x	x	x
3	0.58	0.54	0.57	x	x	x	x	x	x
4	0.59	0.52	0.59	x	x	x	x	x	x
5	0.56	0.52	0.57	x	x	x	x	x	x
ค่าเฉลี่ย	0.58	0.55	0.57	x	x	x	x	x	x

**ตารางที่ ข.2 ค่าความหมายผิวอะลูมิเนียมเกรด 2011 ของสารหล่ออัลลอยแต่ละชนิด**

ค่าความหมายผิวอะลูมิเนียมเกรด 2011 (AI 2011)									
น้ำมันแร่									
ครั้งที่/ชั้นที่	มุ่งด้าย 20			มุ่งด้าย 25			มุ่งด้าย 30		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0.34	0.31	0.47	0.34	0.39	0.38	0.38	0.39	0.43
2	0.31	0.32	0.38	0.39	0.41	0.39	0.39	0.49	0.40
3	0.37	0.39	0.31	0.39	0.40	0.36	0.34	0.45	0.44
4	0.34	0.31	0.47	0.34	0.39	0.38	0.38	0.39	0.43
5	0.37	0.39	0.31	0.39	0.40	0.36	0.34	0.45	0.44
ค่าเฉลี่ย	0.34	0.34	0.39	0.37	0.40	0.37	0.37	0.43	0.43
น้ำมันอัลลอยเหลือง									
ครั้งที่/ชั้นที่	มุ่งด้าย 20			มุ่งด้าย 25			มุ่งด้าย 30		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0.37	0.38	0.37	0.42	0.45	0.46	0.48	0.49	0.45
2	0.38	0.40	0.38	0.46	0.43	0.48	0.48	0.49	0.46
3	0.37	0.40	0.38	0.43	0.44	0.47	0.46	0.49	0.46
4	0.37	0.38	0.37	0.42	0.45	0.46	0.48	0.49	0.45
5	0.37	0.40	0.38	0.43	0.44	0.47	0.46	0.49	0.46
ค่าเฉลี่ย	0.37	0.39	0.38	0.43	0.44	0.47	0.47	0.49	0.46
น้ำมันมะพร้าว									
ครั้งที่/ชั้นที่	มุ่งด้าย 20			มุ่งด้าย 25			มุ่งด้าย 30		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0.39	0.34	0.38	0.42	0.43	0.44	0.43	0.49	0.45
2	0.37	0.36	0.40	0.43	0.43	0.43	0.43	0.47	0.44
3	0.37	0.35	0.39	0.43	0.43	0.44	0.42	0.46	0.44
4	0.39	0.34	0.38	0.42	0.43	0.44	0.43	0.49	0.45
5	0.37	0.35	0.39	0.43	0.43	0.44	0.42	0.46	0.44
ค่าเฉลี่ย	0.38	0.35	0.39	0.43	0.43	0.43	0.43	0.47	0.44
ไมโซนสารหล่ออัลลอย									
ครั้งที่/ชั้นที่	มุ่งด้าย 20			มุ่งด้าย 25			มุ่งด้าย 30		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0.55	0.51	0.57	x	x	x	x	x	x
2	0.63	0.53	0.61	x	x	x	x	x	x
3	0.60	0.59	0.57	x	x	x	x	x	x
4	0.55	0.51	0.57	x	x	x	x	x	x
5	0.60	0.59	0.57	x	x	x	x	x	x
ค่าเฉลี่ย	0.59	0.55	0.58	x	x	x	x	x	x

**ตารางที่ ข.3 ค่าความหมายผิวอะลูมิเนียมเกรด 6063 ของสารหล่อลื่นแต่ละชนิด**

ค่าความหมายผิวอะลูมิเนียมเกรด 6063(AI 6063)									
น้ำมันแร่									
ครั้งที่/ชั้นที่	มุมดาบ 20			มุมดาบ 25			มุมดาบ 30		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0.39	0.38	0.34	0.43	0.49	0.33	0.43	0.44	0.48
2	0.39	0.46	0.39	0.49	0.44	0.49	0.50	0.46	0.45
3	0.39	0.33	0.38	0.51	0.38	0.38	0.47	0.48	0.43
4	0.39	0.38	0.34	0.43	0.49	0.33	0.43	0.44	0.48
5	0.39	0.33	0.38	0.51	0.38	0.38	0.47	0.48	0.43
ค่าเฉลี่ย	0.39	0.39	0.36	0.48	0.44	0.38	0.46	0.46	0.46
น้ำมันอัลฟ์ไฮดรีด									
ครั้งที่/ชั้นที่	มุมดาบ 20			มุมดาบ 25			มุมดาบ 30		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0.46	0.47	0.48	0.42	0.58	0.55	0.51	0.55	0.54
2	0.42	0.47	0.41	0.45	0.58	0.46	0.57	0.49	0.51
3	0.45	0.42	0.44	0.40	0.56	0.56	0.49	0.56	0.55
4	0.46	0.47	0.48	0.42	0.58	0.55	0.51	0.55	0.54
5	0.45	0.42	0.44	0.40	0.56	0.56	0.49	0.56	0.55
ค่าเฉลี่ย	0.45	0.45	0.45	0.42	0.57	0.53	0.52	0.54	0.54
น้ำมันมะพร้าว									
ครั้งที่/ชั้นที่	มุมดาบ 20			มุมดาบ 25			มุมดาบ 30		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0.34	0.39	0.38	0.48	0.46	0.56	0.44	0.49	0.49
2	0.46	0.36	0.50	0.44	0.48	0.45	0.52	0.49	0.52
3	0.31	0.47	0.43	0.50	0.49	0.43	0.53	0.55	0.44
4	0.34	0.39	0.38	0.48	0.46	0.56	0.44	0.49	0.49
5	0.31	0.47	0.43	0.50	0.49	0.43	0.53	0.55	0.44
ค่าเฉลี่ย	0.35	0.41	0.42	0.48	0.48	0.48	0.49	0.51	0.48
ไม่ใช้สารหล่อลื่น									
ครั้งที่/ชั้นที่	มุมดาบ 20			มุมดาบ 25			มุมดาบ 30		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0.65	0.55	0.59	x	x	x	x	x	x
2	0.66	0.68	0.57	x	x	x	x	x	x
3	0.68	0.57	0.49	x	x	x	x	x	x
4	0.65	0.55	0.59	x	x	x	x	x	x
5	0.68	0.57	0.49	x	x	x	x	x	x
ค่าเฉลี่ย	0.66	0.58	0.55	x	x	x	x	x	x

หมายเหตุ x คือ ไม่สามารถทำการอัดขึ้นรูปได้ เนื่องจากขั้นงานเกิดการเสียรูปในระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูป



ภาคผนวก ๑

ค่าความแข็งแกร่งในการอัดเดิมรูปเรียน



**ตารางที่ ค.1 ความแข็งของลูมิเนียมเกรด 1100 ของสารหล่อลีนแต่ละชนิด**

<b>AI 1100</b>				
<b>มุนดาย 20</b>	<b>ความแข็ง (HV)</b>			
<b>ชุดที่</b>	<b>น้ำมันแร่ (Sun)</b>	<b>น้ำมันถั่วเหลือง</b>	<b>น้ำมันมะพร้าว</b>	<b>ไม่ใช้สาร</b>
1	75.60	88.20	85.90	82.60
2	81.30	96.60	92.10	85.00
3	88.40	98.20	96.80	90.90
4	88.70	100.60	98.10	93.10
5	87.00	100.20	97.90	92.80
6	81.30	95.10	92.10	91.70
7	75.50	91.10	87.80	87.20
Average	82.54	95.71	92.96	89.04
<b>AI 1100</b>				
<b>มุนดาย 25</b>	<b>ความแข็ง (HV)</b>			
<b>ชุดที่</b>	<b>น้ำมันแร่ (Sun)</b>	<b>น้ำมันถั่วเหลือง</b>	<b>น้ำมันมะพร้าว</b>	<b>ไม่ใช้สาร</b>
1	84.80	79.10	93.00	x
2	90.90	84.80	95.50	x
3	95.30	88.70	96.20	x
4	97.90	89.00	98.20	x
5	97.50	83.40	97.90	x
6	94.20	81.40	95.50	x
7	87.20	80.40	92.80	x
Average	92.54	83.83	95.59	x
<b>AI 1100</b>				
<b>มุนดาย 30</b>	<b>ความแข็ง (HV)</b>			
<b>ชุดที่</b>	<b>น้ำมันแร่ (Sun)</b>	<b>น้ำมันถั่วเหลือง</b>	<b>น้ำมันมะพร้าว</b>	<b>ไม่ใช้สาร</b>
1	89.30	85.20	80.90	x
2	96.60	94.90	93.60	x
3	102.10	95.10	94.90	x
4	102.50	95.30	95.20	x
5	99.20	91.10	94.00	x
6	95.30	86.60	88.50	x
7	92.60	83.20	81.60	x
Average	96.80	90.20	89.81	x

**ตารางที่ ค.2 ความแข็งของลูมิเนียมเกรด 2011 ของสารหล่อลีนแต่ละชนิด**

<b>AI 2011</b>				
<b>ความแข็ง (HV)</b>				
<b>มุนดาย 20</b>	<b>น้ำมันแพร์ (Sun)</b>	<b>น้ำมันถั่วเหลือง</b>	<b>น้ำมันมะพร้าว</b>	<b>ไมกี้ชาร์</b>
1	95.70	82.00	84.40	75.50
2	97.90	83.70	91.90	80.30
3	94.40	89.30	92.30	85.50
4	94.80	89.50	93.30	97.50
5	91.90	87.50	93.00	97.20
6	92.60	86.20	88.10	101.00
7	91.50	84.90	87.60	74.90
Average	94.11	86.16	90.09	87.41
<b>AI 2011</b>				
<b>ความแข็ง (HV)</b>				
<b>มุนดาย 25</b>	<b>น้ำมันแพร์ (Sun)</b>	<b>น้ำมันถั่วเหลือง</b>	<b>น้ำมันมะพร้าว</b>	<b>ไมกี้ชาร์</b>
1	80.90	88.70	89.20	x
2	84.60	92.30	93.80	x
3	86.10	101.20	97.70	x
4	90.50	101.60	98.00	x
5	90.20	92.60	95.60	x
6	87.60	91.10	93.40	x
7	86.00	86.50	90.10	x
Average	86.56	93.43	93.97	x
<b>AI 2011</b>				
<b>ความแข็ง (HV)</b>				
<b>มุนดาย 30</b>	<b>น้ำมันแพร์ (Sun)</b>	<b>น้ำมันถั่วเหลือง</b>	<b>น้ำมันมะพร้าว</b>	<b>ไมกี้ชาร์</b>
1	98.80	70.10	80.40	x
2	101.30	81.10	81.50	x
3	105.50	83.00	85.40	x
4	105.70	84.20	94.10	x
5	105.50	83.90	93.80	x
6	100.30	81.60	90.50	x
7	97.10	79.10	85.40	x
Average	102.03	80.43	87.30	x

**ตารางที่ ค.3 ความแข็งของลูมิเนียมเกรด 6063 ของสารหล่อลีนแต่ละชนิด**

<b>AI 6063</b>				
มุ่งดาย 20	ความแข็ง (HV)			
จุดที่	น้ำมันเยร์ (Sun)	น้ำมันถั่วเหลือง	น้ำมันมะพร้าว	ไม่มีสาร
1	101.20	100.70	95.30	103.30
2	104.30	107.90	96.70	108.90
3	112.20	108.40	103.50	110.00
4	112.70	108.60	103.90	110.40
5	107.10	107.40	101.40	108.40
6	104.30	104.30	100.50	106.30
7	102.90	100.50	96.20	101.40
Average	106.39	105.40	99.64	106.96

<b>AI 6063</b>				
มุ่งดาย 25	ความแข็ง (HV)			
จุดที่	น้ำมันเยร์ (Sun)	น้ำมันถั่วเหลือง	น้ำมันมะพร้าว	ไม่มีสาร
1	102.60	97.30	98.50	x
2	105.70	100.50	99.10	x
3	110.90	107.60	107.40	x
4	111.20	108.00	108.90	x
5	108.50	104.60	108.40	x
6	105.20	99.80	103.80	x
7	103.70	97.90	96.00	x
Average	106.83	102.24	103.16	x

<b>AI 6063</b>				
มุ่งดาย 30	ความแข็ง (HV)			
จุดที่	น้ำมันเยร์ (Sun)	น้ำมันถั่วเหลือง	น้ำมันมะพร้าว	ไม่มีสาร
1	103.80	91.30	100.00	x
2	106.30	103.30	103.10	x
3	110.50	106.80	108.90	x
4	110.60	107.00	109.30	x
5	110.50	103.00	106.60	x
6	105.30	100.20	101.40	x
7	102.10	92.40	99.30	x
Average	107.01	100.57	104.09	x

หมายเหตุ x คือ ไม่สามารถทำการอัดขึ้นรูปได้ เนื่องจากชิ้นงานเกิดการเสียรูปในระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูป

ตารางที่ ค.4 ค่าความแข็งเคลื่อนของชิ้นงานก่อนการอัดขึ้นรูปที่มุ่มดาย 20 องศา นำมันแร่

ความแข็ง (HV)			
ชุดที่	AI 1100	AI 2011	AI 6063
1	75.60	65.50	81.20
2	75.00	65.10	80.10
3	72.00	63.80	83.50
4	72.40	64.10	84.00
5	72.60	64.50	82.80
6	67.90	61.00	84.20
7	68.30	60.50	83.90
Average	71.97	63.50	82.81









ภาคผนวก ๙




โครงสร้างภายในหลังการอัดขีนรูป





ตารางที่ ๔.1 โครงสร้างอะลูมิเนียม Al 1100 Die 20 องศา

ชนิดของสารหล่อลีน	ช่วงของชิ้นงาน		
	ก่อนการเปลี่ยนขนาด	ช่วงเปลี่ยนขนาด	เปลี่ยนขนาดแล้ว
น้ำมันแร่ (Sun)			
น้ำมันถั่วเหลือง			
น้ำมันมะพร้าว			
ไม่ใช้สาร			








ตารางที่ ๔.๒ โครงสร้างอะลูมิเนียม Al 1100 Die 25 องศา

ชนิดของสารหล่อลีน	ช่วงของชิ้นงาน		
	ก่อนการเปลี่ยนขนาด	ช่วงเปลี่ยนขนาด	เปลี่ยนขนาดแล้ว
น้ำมันแร่ (Sun)			
น้ำมันถั่วเหลือง			
น้ำมันมะพร้าว			
ไขม์ใช้สาร	X	X	X






ตารางที่ ๔.๓ โครงสร้างอะลูมิเนียม Al 1100 Die 30 องศา

ชนิดของสาร หล่อลีน	ช่วงของชิ้นงาน		
	ก่อนการเปลี่ยนขนาด	ช่วงเปลี่ยนขนาด	เปลี่ยนขนาดแล้ว
น้ำมันแร่ (Sun)			
น้ำมันถั่วเหลือง			
น้ำมันมะพร้าว			
ไขม์ใช้สาร	X	X	X






ตารางที่ ๔.4 โครงสร้างอะลูมิเนียม Al 2011 Die 20 องศา

ชนิดของสารหล่อลีน	ช่วงของชิ้นงาน		
	ก่อนการเปลี่ยนขนาด	ช่วงเปลี่ยนขนาด	เปลี่ยนขนาดแล้ว
น้ำมันแร่ (Sun)			
น้ำมันถั่วเหลือง			
น้ำมันมะพร้าว			
ไม่ใช้สาร			






ตารางที่ ๔.๕ โครงสร้างอะลูมิเนียม Al 2011 Die 25 องศา

ชนิดของสารหล่อลีน	ช่วงของชิ้นงาน		
	ก่อนการเปลี่ยนขนาด	ช่วงเปลี่ยนขนาด	เปลี่ยนขนาดแล้ว
น้ำมันแร่ (Sun)			
น้ำมันถั่วเหลือง			
น้ำมันมะพร้าว			
ไม่ใช้สาร	x	x	x

ตารางที่ ๔.๖ โครงสร้างอะลูมิเนียม Al 2011 Die 30 องศา

ชนิดของสารหล่อลีน	ช่วงของชิ้นงาน		
	ก่อนการเปลี่ยนขนาด	ช่วงเปลี่ยนขนาด	เปลี่ยนขนาดแล้ว
นำมันแร่ (Sun)			
นำมันถั่วเหลือง			
นำมันมะพร้าว			
ไม่มีสาร	x	x	x

ตารางที่ ๔.7 โครงสร้างอะลูมิเนียม Al 6063 Die 20 องศา

ชนิดของสารหล่อลีน	ช่วงของชิ้นงาน		
	ก่อนการเปลี่ยนขนาด	ช่วงเปลี่ยนขนาด	เปลี่ยนขนาดแล้ว
น้ำมันแร่ (Sun)			
น้ำมันถั่วเหลือง			
น้ำมันมะพร้าว			
ไม่มีชีสาร			

ตารางที่ ๔.๘ โครงสร้างอะลูมิเนียม Al 6063 Die 25 องศา


ชนิดของสารหล่อลีน	ช่วงของชิ้นงาน		
	ก่อนการเปลี่ยนขนาด	ช่วงเปลี่ยนขนาด	เปลี่ยนขนาดแล้ว
น้ำมันแร่ (Sun)			
น้ำมันถั่วเหลือง			
น้ำมันมะพร้าว			
ไม่มีชี้สาร	X	X	X

ตารางที่ ๔.๙ โครงสร้างอะลูมิเนียม Al 6063 Die 30 องศา

ชนิดของสารหล่อลีน	ช่วงของชิ้นงาน		
	ก่อนการเปลี่ยนขนาด	ช่วงเปลี่ยนขนาด	เปลี่ยนขนาดแล้ว
น้ำมันแร่ (Sun)			
น้ำมันถั่วเหลือง			
น้ำมันมะพร้าว			
ไม่ใช้สาร	x	x	x

หมายเหตุ x คือ ไม่สามารถทำการอัดขึ้นรูปได้ เนื่องจากชิ้นงานเกิดการเสียรูปในระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูป







  <b>มหาวิทยาลัยศรีปัทุม</b> <b>SRIPATUM UNIVERSITY</b>	การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555 17-19 ตุลาคม 2555 ชั้นถ้ำ เพชรบุรี
<b>สารบัญ (ต่อ)</b>	
	หน้า
MPM006 การศึกษาอิทธิพลของความหมายผิวของดอร์บิสในงานลากขึ้นรูปโลหะแผ่นแบบไม่สมมาตร ธีรบุษ กาญจนแสงทอง สุธรรม ติવารุษ ศิริชัย ต่อสกุล*	183
MPM007 การลดของเสียงประเภทไฟฟ้าจากการออกแบบผลิตแบบไดแคสติงแรงดันสูง เจริญ สว่างวงศ์* สมชาย พัวอินดาเนตร	184
MPM008 การออกแบบข้อกำหนดของกระบวนการตัดผ้าลายริ้ว อรุพน์ สุนทรัพักษ์* จิตรา ภู่ภารণานิช	185
MPM009 ศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอของการเชื่อมพอกผิวสตูเลสิก AS3678 เกรด 350 ยงยุทธ ดุลยกุล* เดช เมมอนชัว สมยศ กวางดุง	186
MPM010 การสร้างเครื่องกัด CNC ขนาดเล็กสำหรับการผลิตแบบหล่อโฟม hairy ทดันรัตน์ กาฬพิช วิษมิตินันท์* พิเชฐ ตะคระราชชัยศิริ เกเรียงไกร ไวยกาญจน์	187
MPM011 ผลกระทบของการอ้างค่าอุณหภูมิใหม่ 6063 และ 7075 วิรชัย พุฒจันทร์	188
MPM012 การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุสำหรับสร้างดันแบบห่อจรวด นาวาโทกลิกรา สายดาวรุษมนตร์ นาวาโทชนพงษ์ สุริยะ ธีรพัฒน์ พรย়ংย়েন	189
MPM013 การประเมินผลการสึกหรอของเม็ดดีดกลึงทั่วไป โครงข่ายประสานเทียม เนลิมพล คล้ายนล* พงศกร หลีกระฤก พงษ์พันธ์ ราชภักดี	190
MPM014 การศึกษาชนิดของเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด เนลิมพล คล้ายนล* จิรกมล ลุบจันทร์ พิมพ์มาศ กำลังวงศ์	191
MPM015 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพหัวเจาะน้ำบดดลล่าสำหรับชานบท กุณฑล ทองครร*, ศิริชัย ต่อสกุล บดินทร์ชาติ สุขุมก	192
MPM016 อิทธิพลของตัวแปรในการอัดขึ้นรูป Eisen ต่อการให้ผลตัวของโลหะ และโครงสร้างทางภาค ของอุณหภูมิเนื้ยมผสม วิสุทธิ์ ย์โถ มนตรี นวนจิตร์ สมชาย เอี่ยมเจริญ ศิริชัย ต่อสกุล*	193




 การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555  
 17-19 ตุลาคม 2555 ชั้นอ่าม เพชรบุรี


**คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ  
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555**

<b>อุปสางกรณ์มหาวิทยาลัย</b> รองศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชูดิมา รองศาสตราจารย์จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริชา สุริวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสสวงศ์ โภสสติลปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ เรียวเดชะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวดี ธรรมภารณ์พิลาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ อาจารย์สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย พัฒนาเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิง ปรีชาแนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประดุมพงศ์ อาจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย อาจารย์ ดร.ไพรัตน์ ลดาวิจิตรกุล อาจารย์ภูมิ เหลืองจำกร
	
<b>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</b> อาจารย์ ดร.ปุณณ์มี สังจกมล อาจารย์ ดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนະ อาจารย์ ดร.รัมดา อยู่สุข	อาจารย์ ดร.สุدارัตน์ วงศ์วิระเกียรติ อาจารย์ ดร.สุวิชารณ์ วิชกุล อาจารย์ ดร.ไอลดา ครีรัตน์ตะรากุล
	
<b>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน</b> อาจารย์อนันช์ ชัยมณี	อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หมื่นนาถนิชกุล อาจารย์ ดร.สิริวงศ์ กลันคำสอน อาจารย์จักรินทร์ กลันเงิน อาจารย์ประภาพรรณ เกษราพงศ์
	
<b>มหาวิทยาลัยขอนแก่น</b> รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ สายแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ อาจารย์ ดร.จุ่มพล วรสาียนันท์	รองศาสตราจารย์ ดร.คนัยพงศ์ เชษฐ์ชิดศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินทร์ สุขโศ อาจารย์ ดร.ชนา ราชญ์ภักดี


การประชุมวิชาการข่ายงานวิชากรรมอุดสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555  
17-19 ตุลาคม 2555 ชั้นถัง เพชรบูรณ์

<p><b>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</b></p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.ชันนาด กฤตวรากัญจน์      รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งดศ ซมภูวนิหิว      อาจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัตน์</p> <p><b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</b></p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.เตื่อนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์      รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค ผู้พัฒนา      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย โนมพัตรภรณ์      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา คำคำ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เจริญวิไลศิริ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจมาน เทียบัณรงค์สุติกาส      อาจารย์ ดร.ชื่อแก้ว จตุราณนท์      อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข      อาจารย์ ดร.พินทร์ศรี โยธา      อาจารย์มนคง สีนวลวัฒน์</p> <p><b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</b></p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต เก่งผล      รองศาสตราจารย์วันชัย แหลมหลักสกุล      อาจารย์ ดร.กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์      อาจารย์ ดร.กฤษณา อัชัวรุ่งแสงกุล      อาจารย์ ดร.กุศล พมพันธ์ศรี      อาจารย์ ดร.ชัยชัช พีอกลามัญ</p> <p><b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ</b></p> <p>อาจารย์ ดร.วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา      อาจารย์ชนิดา สุนาวงศ์      อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา</p> <p><b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</b></p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสغاแดง      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คอมกฤต เล็กสกุล      อาจารย์ ดร.กรกฎ ไยบัวเทศ กิพย่างศ์</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ประทีปเสน      รองศาสตราจารย์วิชระ มีทอง      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ พรมบัญชุง      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันทน์ อุดมศักดิ์กุล      ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ สุนทรารานนิชย์      อาจารย์ ดร.ไฟนูลย์ ช่วงทอง      อาจารย์ ดร.สุกฤติกษ์ บุญเที่ยร      อาจารย์ ดร.อุษณีษ คำปฏู      อาจารย์เจงฎา จันทวงศ์ส      อาจารย์สุจินต์ คงถาวรสุวรรณ</p> <p><b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</b></p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีรเดช วุฒิพรพันธ์      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป แสงชัย      อาจารย์ ดร.ชนกสาร อินทราภารชัย      อาจารย์ ดร.นันทกฤษณ์ ยอดพิจิດ      อาจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองนันต์      อาจารย์สังกรานต์ บางครันบกิพย์</p> <p><b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</b></p> <p>อาจารย์วินิท เกียรตินุกูล      อาจารย์อรเนษา อนุชิตชาญชัย      อาจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ</p> <p><b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</b></p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ ชัยพันธ์</p>
--










การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555  
17-19 ตุลาคม 2555 ชั้น 3 เพชรบูรี

<p><b>มหาวิทยาลัยศรีพัฒนา</b></p> <p>รองศาสตราจารย์นรัตน์ ได้วัฒนา<sup>*</sup>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวรรณ ชุมฤทธิ์</b>  <b>อาจารย์ ดร.พิลดา หวังพาณิช</b>  <b>อาจารย์พงษ์เพ็ญ จันทนา</b></p> <p><b>มหาวิทยาลัยสังขละกุณทรัพย์</b></p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพบูลย์  <b>รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโน้ม</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไล</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัณชนา สินรา瓦ลัย</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ เจริญวิจิตร</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ ธรรมการชัยศรี</b></p> <p><b>มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</b></p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.สภาพ ออมรสวัสดิ์วัฒนา<sup>*</sup>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กาญจนสุนทร</b></p> <p><b>มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอชบี</b></p> <p>อาจารย์จิตตา ชั่มเจริญ<sup>*</sup>  <b>อาจารย์นิตากร สมสุข</b></p> <p><b>มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</b></p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร ภูนิคุณ<sup>*</sup>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชสรา เกเรียงกรกูญ</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโล</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขอังคณา ลี</b>  <b>อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงศ์</b>  <b>อาจารย์ ดร.ธาราชuda พันธ์นิกูล</b>  <b>อาจารย์ไทย แสงเทียน</b></p>	<p><b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์มิตรมาณี ดีรีวัฒนาวงศ์</b>  <b>อาจารย์ ดร.นัฐพงษ์ คงประเสริฐ</b>  <b>อาจารย์สิรเดชา ชาตินิยม</b></p> <p><b>รองศาสตราจารย์นิตา รัตนเมธี</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร มีมงคล</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ไชยประพักษ์</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุ่น สังขพงศ์</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดดวง พันธ์นรา</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส่วน ดังโพธิธรรม</b></p> <p><b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ เย็บกลลิสงค์</b>  <b>อาจารย์ ดร.วัฒนชัย พฤกานนท์</b></p> <p><b>อาจารย์วราลักษณ์ เสกีรังสรรค์</b>  <b>อาจารย์อรอนุมา กอสนาน</b></p> <p><b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน เพียรทอง</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เกเรียงกรกูญ</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สินธุเชาว์</b>  <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา โชคสวัสดิ์</b>  <b>อาจารย์ ดร.สันน์ โอพากิริกุล</b>  <b>อาจารย์ตัววันฉาย โพธิ์ทอง</b>  <b>อาจารย์สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์</b></p>
---	--







## อิทธิพลของตัวแปรในการอัดขึ้นรูปเย็นต่อการไหลตัวของโลหะ<sup>และโครงสร้างนาฬิกา ของอะลูมิเนียมผสม</sup>

The Influence of Parameters of the Cold Extrusion on Metal Flow and  
Macrostructure of Aluminium Alloys

วิสุทธิ์ ใจอ้อ<sup>1</sup> มนตรี น่วมจิตร<sup>2</sup> สมชาย เอี่ยมเจริญ<sup>3</sup> ศิริชัย ต่อศักดิ์<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110 E-mail: storsakul@yayoo.com\*

Wisuth Yeetho<sup>1</sup> Montree Nuamchit<sup>2</sup> Somchai lemcharoen<sup>3</sup> Sirichai Torsakul<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology

Thanyaburi, Phatumthani 12110

E-mail: storsakul@yayoo.com\*

### บทคัดย่อ

การอัดขึ้นรูปเย็นอะลูมิเนียม ที่สถาบันอุณหภูมิห้องน้ำ หรือเรียกว่า Cold – Extrusion จะให้รูปทรงและคุณภาพดีกว่า การอัดดันขึ้นรูปร้อนซึ่งสามารถลดต้นทุนในการผลิต ได้อย่างมากดังนี้ ปริมาณน้ำยาหล่อลื่นที่ได้นำเสนอทดลองพบ เมื่อจากการใช้สารหล่อลื่นที่ทำให้จราจรชลที่มีรากฐานก่อนแล้วนั้น ได้นำเสนอทดลองพบ เมื่อจากการใช้สารหล่อลื่นที่ทำให้จราจรชลที่มีรากฐานก่อนแล้วนั้น ได้นำเสนอทดลองพบ เมื่อจากการใช้สารหล่อลื่นตามธรรมชาติในการอัดขึ้นรูปเย็น เพื่อศึกษาผลกระทบของสารหล่อลื่นตามธรรมชาติในการอัดขึ้นรูปเย็น และสามารถนำสารหล่อลื่นตามธรรมชาติในการอัดขึ้นรูปเย็นไปใช้งานได้บ้างถูกต้องตามลักษณะของงาน จากผลการวิจัยและการทดลองจะแสดงให้เห็นถึงการทำงานของสารหล่อลื่นตามธรรมชาติที่แตกต่างกันนั้น แรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปเย็นพบว่าแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปเย็นพบว่า ซึ่งมีค่าความเดาดัดต่างกันบ้าง ได้ใช้สารหล่อลื่น 0.58 ดังนั้นสารหล่อลื่นมีอิทธิพลต่อแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูป ในส่วนของค่าความหยาบคิวพบว่า น้ำหนักล้วงเหลืองมีค่าความหยาบคิวของหอยที่สูด ซึ่งมีค่าความเดาดัดต่างจากหอยที่ไม่ใช้สารหล่อลื่นอยู่ 0.34 mm ดังนั้นการหล่อลื่นมีอิทธิพลต่อคุณภาพคิวชั้นงาน และจากการ ให้ผลตัวของวัสดุไม่ได้มีคุณภาพดีกว่าวัสดุที่ไม่ได้มีคุณภาพดีกว่าวัสดุ ซึ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าสารหล่อลื่นนั้น ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการ ให้ผลตัวของน้ำอ้วนสตูล

ค่าหลัก การอัดขึ้นรูป สารหล่อลื่น คุณภาพคิวชั้น

### Abstract

Cold – Extrusion of aluminium provides better shape and surface finish than Hot – Extrusion and may to reduce production cost of the extrusion process. The thesis presents effect of different natural lubricants to the cold extrusion, it cheaper and easily to find than synthetic base oil. The results of this thesis was cold extrusion die which able to used as teaching materials and study of compare of factors, lubricants can reduce force to use extrusion, mineral oil was the best minimum for forced to use extrusion as different as don't use lubricants was 0.58 ton and

lubricants could reduced roughness surface, soy oil was the best minimum for roughness surface as different as didn't use lubricants was 0.34  $\mu\text{m}$  and materials flowing was similar for didn't used lubricants and used lubricants, so lubricant is ineffective for materials flowing.

**Keywords:** extrusion lubricants roughness

### 1. บทนำ

ในกระบวนการดันขึ้นรูป พื้นที่หน้าเดัดของเม็ดโลหะจะถูกดัดหรือถูกน้ำยาดีไซน์โดยใช้แรงดันให้เด้งโลหะไหกผ่านแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างตามเด่นร่อง ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการจากกระบวนการนี้คือเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานทางกลดามที่จากการคุณสมบัติของโลหะที่ปราศจากข้อบกพร่องและ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ตามเด่นของการ กระบวนการดันขึ้นรูปสามารถทำได้ที่อุณหภูมิปกติของวัสดุคือ การดันขึ้นรูปสถาแพเทิร์น (cold extrusion) หรือทำให้วัสดุมีอุณหภูมิสูงขึ้น (hot extrusion) ตามสภาพที่เหมาะสมในการดันขึ้นรูปกระบวนการดันขึ้นรูปในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ การดันขึ้นรูปโดยตรง(direct extrusion) และการดันขึ้นรูปโดยอ้อม(indirect extrusion) [1] โลหะส่วนใหญ่สามารถทำการดันขึ้นรูปได้ที่อุณหภูมิปกติ แต่ก็ต้องมีความต้านทานต่อการดันขึ้นรูปโดยอ้อม แต่สำหรับโลหะที่ต้องทนความร้อนสูง เช่น โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (cold extrusion of non-ferrous components) สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ให้แรงในการดันขึ้นรูปหรือทำให้โลหะเปลี่ยนแปลงรูป่างน้อยกว่าโลหะกุ่มเหล็กตัวแปรหลักๆ ในกระบวนการดันขึ้นรูป คือ อัตราส่วนการลดขนาด พื้นที่หน้าเดัดที่มุมด้วย (dies angle) ความเสถียรทางระหัวง ผิวสัมผัสของชาญชักขึ้นงาน และความเร็วในการดันขึ้นรูป ในส่วนของความเสถียรทางระหัวงผิวสัมผัสที่สำคัญมาก โดยตรงกันจริงที่ใช้ในการดันขึ้นรูป และความเสถียรทางที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ เช่น การเกิดร่องรอยภายในบางครั้ง ในทางอุณหภูมิร้าสามารถ ก้าวหน้าอัตราส่วนการลดขนาด และ สภาพความเสถียรที่เปลี่ยนอนุพันธ์ที่จะใช้แรงในการดันขึ้นรูป และความเส้นที่น้อยที่สุดได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ไม่สามารถนำกระบวนการดันขึ้นรูปที่มุมด้วยนี้ไปใช้ได้ เพราะ จะต้องพิจารณาอัตราส่วนที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงประกอบกันหัวหน้า คุณภาพคือ ความเที่ยงตรงของงานน้ำด้วยการบิดเบี้ยวของชิ้นงาน

ภายหลังการดันขึ้นรูป ซึ่งกรณีนี้ถ้าการบิดเบี้ยวมีมากเกินไปความกว้างขึ้นงานจะไม่สามารถใช้งานได้ ต่างผลต่อต้นทุนในกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ได้ ค่าความเสียงเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการเลือกวัสดุ เพื่อที่จะได้ชิ้นงานที่ทนต่อการสึกหรอและทนทานอยู่ที่มีอุณหภูมิใช้งานที่นานนาน [2] Onawola, O.O. and Adeyemi, M.B. [3] ได้ศึกษาการอัดขึ้นรูปอุณหภูมิเย็น โดยให้ความสนใจตัวแปรด้านอุณหภูมิ และอัตราการดันขึ้นรูปค่า หรือเรียกว่า Low Strain rate ในงานอัดขึ้นรูปอุ่น ซึ่งได้ให้อุณหภูมิช่วง 30-250 องศาเซลเซียส Caminaga, C. and et al. [4] ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการน้ำยาสารหล่อลื่นมาใช้ในงานอัดขึ้นรูปยืนยันของเม็ดเหล็ก โดยศึกษาเบร์ย์ที่บดผลิตจากแรงในการอัดขึ้นรูป และคุณภาพของชิ้นงาน Chen,D.C. and et al. [5] ทำการวิเคราะห์การร้าบองไฟฟ้าในต่ออิเล็กทรอนิกส์แบบสามมิติของกระบวนการดันขึ้นรูป แห่งอุณหภูมิเย็น โดยการใช้โปรแกรม DEFORM™ 3D Ishikawa, T. and et al. [6] ทำการศึกษาการให้ผลตัวอุณหภูมิเย็น ผลกระทบเรื่องค่า และโครงสร้างในการอัดขึ้นรูปโดยทำการทดลองเบร์ย์ที่บดกับการร้าบองไฟฟ้าในต่ออิเล็กทรอนิกส์


ในงานวิจัยนี้ได้ทำการดันขึ้นรูปแห่งอุณหภูมิเย็นโดยใช้สารหล่อลื่นตามธรรมชาติเพื่อทดสอบความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสตัวแปรของสารหล่อลื่นตามธรรมชาติที่ไม่สามารถศึกษาคือชนิดของสารหล่อลื่นจากธรรมชาติที่มีความแตกต่างกันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อค่าความแข็งของแทกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และการให้ผลตัวอุณหภูมิเย็น ผลกระทบต่อค่าความแข็งของแทกต่างกันมากน้อยเพียงใดภายหลังจากผ่านกระบวนการดันขึ้นรูป

### 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 กระบวนการดันขึ้นรูป

การอัดขึ้นรูปเป็นกระบวนการดันขึ้นรูปภายในเม็ดโลหะ โดยการใช้แรงที่สูงคงจนเม็ดโลหะให้เกิดการไปลดตัว การดันขึ้นรูปจะเป็นไปภายใต้อุณหภูมิปกติ ซึ่งก็คือการอัดขึ้นรูปเย็น

งานที่ได้ใช้มีพิเศษและมีนาคความเที่ยงตรงสูงในบางกรณีของการเขียนรูปเป็นเดื่อง ใช้แรงในการเขียนรูปสูง เน้น งานที่มีเกร็ดการเขียนรูปไว เพื่อเป็นการลดแรง การเขียนรูปเก็จ เปเล่ห์เป็นการดักขึ้นรูปปรีก่อน โดยการให้ความร้อนวัสดุดินที่อยู่หมู่กันขึ้นรูป ผลผลิตที่ได้รับจะมีนาคความเที่ยงตรงลดลง การเกิดตะเกิดเนื่องจากการเผาทำให้รูปงานมีพิเศษยิ่ง การดักขึ้นรูปบนadam การเคลื่อนตัวของตัวกดและการไฟดองเนื้อโลหะมีพิษทางเด็กวันกัน เมื่อโลหะจะถูกกดตัวขึ้นแรงดันสูงให้ไฟดองตัวไปทางเด็กกับการเคลื่อนที่ของตัวกดรูปว่างจากออกของงานเป็นไปตามรูปร่างกายในของเก่า เมล็ดเมล็ด ดังแต่คงในรูปที่ 4



รูปที่ 1 แสดงรูปแบบอัดขึ้นรูปแบบตาม [7]

## 2.2 สารหล่อลิ้น

แล้วสารหล่อลื่นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายศูนย์รวมบัดดี้เก็ตติ่งทั่ว กันออกไป เช่น ค่าความหนืด ความหนาแน่นเป็นต้น ดัง แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าความหนาแน่น และความหนาแน่นของสารหล่อลื่นที่ใช้ในการทดสอบ [8]


ຕາර່າດລໍດີອື່ນ	ຄວາມໜ້າດ (cSt)	ຄວາມໜ້າແນ່ນ (g/cm <sup>3</sup> )
ນ້ຳມັນແຮ່	30.6	0.865
ນ້ຳມັນເຈົ້າຫະເສືອງ	57.2	0.918
ນ້ຳມັນມະພັງໄວ	51.9	0.915

## 2.3 คุณภาพผิวงาน

## การวัดค่าความ helyical ของผิวงานตามมาตรฐาน

ผ่านกระบวนการขันรูปแม่แล้ว ในหน่วยนี้จะ กล่าวถึงเฉพาะ  
ค่าความหมาย Ra เท่านั้น

กรณีความหมาย Ra หมายถึง ความหมายนิพัทธ์ที่ให้จากการรวมพื้นที่ของแผลลมของกลุ่มนี้ให้เป็นกึ่งกล่อง (M-Line) กับพื้นที่ของแผลลมของกลุ่มนี้ให้เป็นกึ่งกล่อง หารด้วยความยาวเฉลี่ย ( $L_m$ ) โดยที่ทั่วไปของ Ra มีหน่วยวัดเป็นไมโครเมตรต่อสูงสุดที่ 5



รูปที่ 5 การวัดค่าความ helyb Ra [9]

### 3. อุปกรณ์และวิธีทำการทดลอง

### 3.1 อุปกรณ์ในการทดสอบ

ลำดับที่	รายละเอียด
1	เครื่องอัดไชโครลิกส์บานาค 80 ตัน
2	แม่พิมพ์อัดขี้นสูปเดือนถุงมิเต็ม
3	น้ำมันแร่, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันมะพร้าว
4	อุปกรณ์ชัคเก็บข้อมูล (Mini data logger)
5	อุปกรณ์ชัคความหยาบคิ่ง (Surface roughness)
6	เครื่องขัดเหล็ก
7	กล้อง microscope

### 3.2 วิธีที่ทำการทดสอบ

- ทำการคำนวนหาการลดขนาดและความยาวของชิ้นทดสอบ แรงในการเข็นรุ่ป แรง การทดสอบฟอร์มตัว

$$\epsilon_h = \left( \ln \frac{A_0}{A} \right) \times 100\%$$

$$= \left( \ln \frac{201.06}{122.76} \right) \times 100\%$$

$$= 49\%$$

แรงเข็นรุ่ป F

$$F = \frac{A_0 \times k_{fm} \times \epsilon_h}{n_F}$$

$$= \frac{201.06 \times 225.83 \times 0.49}{0.5}$$

$$= 44497.3 \text{ N}$$


$$= 4.53 \text{ T}$$

- วิเคราะห์ผลการทดสอบ

### 4. ผลการทดสอบและภาระวิเคราะห์


#### 4.1 ผลการทดสอบ

กราฟแสดงแรงดันรุ่ปโดยใช้น้ำมันแปรเป็นสารหล่อสื้น ดังแสดงในรูปที่ 8



รูปที่ 8 กราฟแสดงแรงดันรุ่ปโดยใช้น้ำมันแปรเป็นสารหล่อสื้น


กราฟแสดงแรงดันรุ่ปโดยใช้น้ำมันแปรเป็นสารหล่อสื้น ดังแสดงในรูปที่ 9



รูปที่ 9 กราฟแสดงแรงดันรุ่ปโดยใช้น้ำมันแปรเป็นสารหล่อสื้น

เป็นสารหล่อสื้น

กราฟแสดงแรงดันรุ่ปโดยใช้น้ำมันแปรเป็นสารหล่อสื้น ดังแสดงในรูปที่ 10




รูปที่ 10 กราฟแสดงแรงดันรุ่ปโดยใช้น้ำมันมะพร้าว


เป็นสารหล่อสื้น

- ตัดชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 16 มม. ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า 37 มม. ด้วยการเลื่อยมือ
- ทำการกลึงปากหน้าชิ้นงานให้เรียบ โดยให้มีความยาวอยู่ที่ 37 มม.
- การประกอบและติดตั้งแบบที่ต้องพร้อมต่อจุดตัดต่อ
- การทดสอบและบันทึกแรงที่ใช้ในการอัดชิ้นรุ่ป ตามความต้องการชิ้นงาน
- ทดสอบการอัดชิ้นรุ่ป
- เครื่องชั่นงานที่จะทำการอัด ใส่น้ำมันหล่อสื้น
- ทำการอัดชิ้นรุ่ปและบันทึกแรงที่ใช้ในการอัดชิ้นรุ่ป

กราฟในส่วนของด้านล่างที่ 13 โดยใช้น้ำมันอั่วเหลืองเป็นสารหล่อลื่น ดังแสดงในรูปที่ 11



รูปที่ 11 กราฟในส่วนของด้านล่างที่ได้จากไมใช้สารหล่อลื่น



รูปที่ 12 วิธีการวัดค่าความหยาบคิว (a) และค่า Ra ที่ได้จาก เครื่องวัดค่าความหยาบคิว (b)


ให้ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการวัดค่าความหยาบคิว และ นำມันเบรย์นเพื่อนำเสนอและสารหล่อลื่น

ชิ้นงาน ที่	ค่าความหยาบคิว (μm)			
	น้ำมัน แมร์	น้ำมันอั่ว เหลือง	น้ำมัน มะพร้าว	ไม่ใช้สาร หล่อลื่น
1	0.55	0.25	0.61	0.83
2	0.76	0.27	0.33	0.54
3	0.57	0.41	0.65	0.58
เฉลี่ย	0.63	0.31	0.53	0.65

#### 4.2 วิเคราะห์ผลการทดสอบ


จากผลการทดสอบสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลได้ดัง แสดงในรูปที่ 13



รูปที่ 13 กราฟในส่วนของด้านล่างที่แสดงผลลัพธ์สารหล่อลื่น

จากรูปที่ 13 สามารถศึกษาผลกระบวนการของตัวแปรคือ สารหล่อลื่นของชิ้นงานโดยเบรย์นเพื่อบ่งถึงน้ำมัน แมร์ น้ำมันอั่วเหลือง น้ำมันมะพร้าว และไม่ใช้สารหล่อลื่น ในการขึ้นรูป เมื่อเปรียบเทียบและจัดลำดับตามค่าของชิ้นงานจะได้ลำดับของร่องรอยตามดังต่อไปนี้ ไม่ใช้สารหล่อลื่น > น้ำมัน อั่วเหลือง > น้ำมันมะพร้าว > น้ำมันแมร์ จะได้ว่าสารหล่อลื่น ต่างชนิดกันจะมีผลต่อการขึ้นรูป ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้ พบได้ว่าในการใช้แรงอัดในการขึ้นรูปสารหล่อลื่นนั้นน้ำมันแมร์ ให้ผลลัพธ์ที่สุด โดยใช้แรงน้อยสุดคือ 40.4172 kN หรือ ประมาณ 4.12 T

การวิเคราะห์ความหยาบคิวที่เกิดขึ้นหลังการขึ้นรูป ดัง แสดงในรูปที่ 14



รูปที่ 14 กราฟในส่วนของด้านล่างที่แสดงค่าความหยาบคิวของ ชิ้นงานในเดลต์สารหล่อลื่น

จากรูปที่ 14 เมื่อทำการเบรย์นเพื่อบ่งค่าความหยาบคิว ของแต่ละสารหล่อลื่นโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ ไม่ใช้สารหล่อลื่น > น้ำมันแมร์ > น้ำมันมะพร้าว > น้ำมันอั่วเหลือง จะเห็นได้ว่าการที่ไม่ใช้สารหล่อลื่นในการอัดขึ้นรูป เป็นอยุนิเนียนนั้นจะทำให้ผิวของชิ้นงานมีความหยาบคิวมาก

ตรวจสอบข้ามกับสารหล่อล่ออื่นน้ำมันอ้วนเหลืองซึ่งให้ค่าความหมาบดิวน้อยที่สุด คือ  $0.31 \mu\text{m}$  เพราะจะน้ำน้ำสารหล่อล่ออื่นยังมีความหนืดมากกว่า ปริมาณที่จะมากขึ้นมากเท่านั้นแต่ในทางตรงกันข้ามซึ่งใช้แรงในการดัดมากขึ้น

#### การวิเคราะห์การไฟล์ตัวของวัสดุ

การศึกษาการไฟล์ตัวของวัสดุ ทำได้โดยการนำเข้างานไปทำการตัดผ่าร่อง แล้วทำการขัดไฟเบรย์ จึงนำไปกับกล้องแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกดัด micro scope เพื่อดูการไฟล์ตัวของวัสดุ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการทดลองในการดูการไฟล์ตัวของวัสดุ และน้ำมานเบรย์ที่เก็บมาต่อสารหล่อล่อ

ร.ส.และชื่อเรื่อง	การไฟล์ตัวของวัสดุที่อ่อน			
	ห้องแม่	ห้องเด็กสอง	ห้องเด็กสอง	ไม่มีห้องแม่
ห้องเด็กสอง				
ห้องเด็กสอง				
ไม่มีห้องแม่				

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า ในแต่ละสารหล่อล่ออื่นนั้น ทิศทางการไฟล์ตัวของอุณหภูมนี้เป็นน้ำหนักที่มีทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกัน ได้ว่าก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนขนาดของเกร筋ของเนื้ออุณหภูมนี้ ยังคงมีลักษณะเดียวกัน ซึ่งใหญ่ และมีขนาดใหญ่สักเท่าไหร่ กันทั้งบริเวณ เมื่อทำการอัดขึ้นรูปในร่างของร่างหัวใจ การเปลี่ยนขนาดนั้น จะสังเกตได้ว่าขอบเกร筋จะหักขาด บริเวณขอบพิเศษของอุณหภูมนี้ และจะอัดแน่นเข้าสู่ศูนย์กลาง ลดลง นั่นคือการเสียบูร่วงอย่างอิ่วาระเนื่องจากในผลึกอุณหภูมนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยยกໄกเดือนไปด้วยผลให้ขอบเกร筋บริเวณพิเศษของอุณหภูมนี้ยังนั่นก่อข้ออคตัว เสี้กกลางส่วนผลิตให้มีความหนาแน่นมากขึ้น จากนั้นมีอีกช่วงเปลี่ยนขนาดแล้ว จะพบว่าบริเวณพิเศษของร่างงานของเกร筋 อคตัวเปลี่ยนແຕ่บริเวณแกนในของอุณหภูมนี้ยังคงขอบเกร筋ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าบริเวณขอบพิเศษ นั่นคือบริเวณแกนในแบบที่ไม่มีผลกระแทบท่อการอัด ดังนั้นจากการศึกษาการไฟล์ตัวของสารหล่อล่อที่ 3 ชนิด เมื่อเทียบกับไม่ใช้สารหล่อล่อ

จะไม่เห็นความแตกต่างกันเลย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารหล่อล่ออื่นไม่มีผลต่อการไฟล์ตัวของวัสดุ

#### 5. สรุปผล

จากการทดลองของเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อทำการทดลองอัคต์ขึ้นรูปเย็นที่น้ำหนักโดยใช้สารหล่อล่ออื่นจากธรรมชาติที่แตกต่างกันนั้น สามารถอ่อนได้ด้วยแรงที่ใช้ในการขึ้นรูปเย็นนั้นจะสังเกตได้ว่าสารหล่อล่ออื่นจากธรรมชาติที่ให้ก้านอ่อนที่สุด เป็นน้ำหนักและชั้นค่าความแตกต่างกันไม่ใช้สารหล่อล่ออื่น 0.58 ตัน ดังนั้นสารหล่อล่ออื่นมีอิทธิพลต่อแรงที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปท่าความหนาของวัสดุ ว่าสารหล่อล่อสั่นธรรมชาติที่ให้ก้านค่าความหนาของวัสดุ คือ น้ำหนักอ่อนเหลือง และต่อการไฟล์ตัวของวัสดุเมื่อนำเข้างานไปส่งอุ่น โครงสร้างหลังการทดสอบแล้วพบว่าไม่มีความแตกต่างกันมาก ในบริเวณภายในของเนื้อวัสดุ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารหล่อล่ออื่นไม่มีอิทธิพลต่อการไฟล์ตัวของเนื้อวัสดุโดย ดังนั้นสารหล่อล่ออื่นตามธรรมชาติที่เหมาะสมในการอัดขึ้นรูปเย็นอยู่ในเชิง ควรเลือกน้ำหนักอ่อนเหลืองเนื่องจากค่าวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่าและแรงที่ต้องกันไม่มากนัก

#### กติกาธรรมประดิษฐ์

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏปะเยา ประจำปี 2555 และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณบดี ดร. นาวาพิริยาลักษณ์โนโลหิรัช บุญรอด ห้องปฏิบัติการวัสดุ

#### เอกสารอ้างอิง

- [1] Lange, K. (1985). Metal Forming Handbook., New York : McGraw-Hill.
- [2] Schuler Gmbh. (1998). Metal Forming Handbook. Berlin : Springer.
- [3] Onawola, O.O. and Adeyemi, M.B., 2003, Warm Compression and extrusion tests of aluminium, Journal of Materials Processing Technology 136 : pp. 7-11

- [4] Caminage, C. Neves, F.O. Gentile, F.G. and Buttom, S.G.,2007, Study of alternative lubricants to the cold extrusion of steel shafts, Journal of Material Processing Technology 182:pp.432-439
- [5] Chen,D.C. Syu, S.K. Wu, C.H. and Lin,S.K.,2007, Investigation into cold extrusion of aluminum billets using three-dimension finite element method, Journal of Materials Processing Technology 192-193:pp.188-193.
- [6] Ishikawa, T. Sano, H. Yoshida, Y.Yukawa N. Sakamoto J. and Tozawa, Y.,2006, Effect of Extrusion Conditions on Metal Flow and Microstructures of Aluminum Alloys, CIRP Annals – Manufacturing Technology, Volume 55, Issue 1, Page : 275-278
- [7] ค่ารัง ไชยชื่รานุวัฒน์. 2538. กำรขึ้นรูปโลหะ.  
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครธนบุรี
- [8] เกษม ธรรมโภคด. 2546. อิทธิพลของสารหล่อล่อสีน  
ของเม็ดต่อการหล่อล่อสีนแบบเทอร์มอิเล็กตริคไฮดรอ  
ปิดนานมิกส์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, สถาบัน  
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- [9] ธีระชัย เจ้าฤทธ. 2541. เพิ่มนบบกานนิก 1,  
บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด, กรุงเทพมหานคร

## ประวัติผู้เขียน

**ชื่อ - นามสกุล**

นายวิสุทธิ์ ยิ่ง

**วัน เดือน ปีเกิด**

4 มีนาคม พ.ศ. 2516

**ที่อยู่**

57 หมู่ 2 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120

**การศึกษา**

พ.ศ. 2541

สำเร็จการศึกษาระดับวิชาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม  
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

**ประสบการณ์การทำงาน**

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและตัวแทนฝ่ายบริหาร  
บริษัท Thai Mihara Co.,Ltd.

พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกฝ่ายวิศวกรรม บริษัท Wako Sangyo  
Thailand Co.,Ltd.

พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543

ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท V.P.S. Industries Co.,Ltd.

